




DUSTER

→ 11.2018



1,2 h

ENG

Running board



WARNING: check the tightening of the set of bolts every 1000 km.

WARNUNG: wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen

ATTENTION: controller le serrage des fixations chaque 1000 km.

D

Seitentritt

FR

Marchepied

Item Code : 8201700147

Artikelbezeichnung : 8201731107

Référence Article 8201728185



WARNING: There is an risk of slipping in case of rain, frost or other favorable conditions to sliding.

Warnung vor Rutschgefahr bei Regen, Frost oder anderen Wetterbedingungen, die das Rutschen begünstigen!



Avertissement concernant le risque de glissement en cas de pluie, du verglas, ou autre conditions favorables au glissement.

Running board does not interfere with the jack and its use.









Dieser Seitentritt beeinträchtigt nicht die Benutzung des Wagenhebers









Ce marchepied n'interfère pas avec le cric et son utilisation.

Running board: 8201700147

No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	L mark position	R mark position
①	1	 Running board (L)	②	1	 Running board (R)		

Mounting kits: 8201731107 8201728185




No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	No.	QTY	Name
③	1	 Front Bracket 4X2 (L)	④	1	 Front Bracket (R)	⑤	1	 Front Bracket 4X4 (L)
⑥	1	 Rear Bracket (L)	⑦	1	 Rear Bracket (R)	⑧	2	 Hex bolt plate (M8-25)
⑨	2	 Hex bolt plate (M12-35)	⑩	8	 Hexagon socket button head screws (M6-16)	⑪	16	 Flat washer D6

No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	No.	QTY	Name
⑫	8	 Spring washer D6	⑬	2	 Flange nut M12	⑭	10	 Flange nut M8
⑮	10	 Flat washer D8	⑯	2	 Flat washer D12	⑰	2	 2  PVC clamping piece Φ 12 PVC clamping piece Φ 8
⑱	4	 Hexagon socket button head screws (M6-20)	⑲	4	 Lock nut M6	⑳	2	 C bracket: 8201728185



DUSTER 4x2

Driving direction
Direction de Voyage
Fahrtrichtung




WARNING: check the tightening of the set of bolts every 1000 km.

WARNUNG: wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen

ATTENTION: controller le serrage des fixations chaque 1000 km.

DUSTER 4x4

Driving direction
Direction de Voyage
Fahrtrichtung




WARNING: check the tightening of the set of bolts every 1000 km.


WARNUNG: wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen

ATTENTION: controller le serrage des fixations chaque 1000 km.


Installation Steps




1




2




3



4




5





6


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




7




8



9











10









11


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




24




25




26



27




28




29


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




30




31



32




33




34


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




35




36




37



38









39




40


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




47



48




49




50

Pay attention !


Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER




51




52



53




54




55

Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER


FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4




56




57



58









59



60






Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147	  DUSTER
	8201731107	
	8201728185	

FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4









Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER

FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4







Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER

FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4



Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER

FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4



Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER

Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201731107 8201728185	  DUSTER

WARNING: the warranty is not valid unless the fitting follows exactly the instructions given in this document.

Warnung: die Garantie erlischt, wenn nicht exakt den Montageanweisungen in diesem Dokument gefolgt wird!

ATTENTION: la garantie n'est pas valable si l'assemblage ne suit pas les directions donnés dans cette notice d'installation.

KBA 31546

Type SR e2*2001/116*0323*43

Type SR e2*2007/46*0013*12

**KBA Approval Certificate
KBA Homologationsdokument
Certifié d'homologation KBA**

