CARVERTICAL

Mercedes-Benz S 560

WDD2221861A375543

2018 | Benzină | Automată | Sedan | Gri

Generat pe 30.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

80
/100

Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita unele reparații și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Mercedes-Benz S 560 de **9 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 200 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 134.077 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Slovacia · Cehia · Slovenia · Ungaria · Italia · Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 134.077 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 146.414 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 23% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 1.500 km/lună** 53% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 1.500 km/lună** 24% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Înregistrările odometrului	
01.2018	**12 km**
01.2019	**18.066 km**
05.2020	**39.155 km**
04.2021	**43.969 km**
05.2022	**48.958 km**
12.2022	**54.562 km**

Înregistrările odometrului	
06.2023	**69.000 km**
09.2024	**109.858 km**
12.2024	**115.000 km**
01.2025	**117.000 km**
10.2025	**126.000 km**
09.2026	**134.077 km**

Obiceiuri de condus		
01.2018 - 05.2020	**Condus normal**	**1.380 km/lună**
05.2020 - 05.2022	**Condus limitat**	**403 km/lună**
05.2022 - 12.2022	**Condus normal**	**786 km/lună**
12.2022 - 01.2025	**Condus intensiv**	**2.458 km/lună**
01.2025 - 09.2026	**Condus normal**	**842 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată?

✓ Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 08.2026 până la 02.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut 09.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2028

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 9.077 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 15.923 km

Următoarea revizie recomandată **la 150.000 km**

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 84 min.

Bușon baie ulei motor (Înlocuire) | Filtru ulei de motor (Înlocuire) | Roți purtate (Permutare) | Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) | Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) | Test eficiență frânare (Efectuare) +49 articole de service

Timp aprox. de service 12 min.

Filtru de aer (Înlocuire)

Timp aprox. de service 12 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)

Timp aprox. de service 72 min.

Bujii (Înlocuire)

Timp aprox. de service 6 min.

Cârlig remorcare (Verificare/raportare) | Cârlig remorcare (Lubrifiere)

Revizie recomandată anterior **la 125.000 km**

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

Timp aprox. de service 48 min.

Bușon baie ulei motor (Înlocuire) | Filtru ulei de motor (Înlocuire) | Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) | Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) | Test eficiență frânare (Efectuare) +19 articole de service

Timp aprox. de service 108 min.

Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Scurgere/reumplere) | Ulei cutie de transfer (Scurgere/umplere) | Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Înlocuire)

Timp aprox. de service 12 min.

Curea de transmisie AC (Înlocuire) +3 articole de service

Timp aprox. de service 0 min.

Aer condiționat (Reîncărcare)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

05.2023 România

Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Față / Bară de protecție | Față dreapta / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

18.001 RON – 20.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 6% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

12.2024 România

Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față | Spate / Bară de protecție | Spate dreapta / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei | Elemente structurale ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

36.001 RON – 38.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 12% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

10.2025 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **265.034 RON**

Prețul mediu **105.539 RON**

Cel mai mic preț **62.405 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Mercedes-Benz** | Model: **S 560** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2018** | Piață: **Europa de Este**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**259.492 RON**	139.924 RON	388.982 RON
2025	**228.902 RON**	120.811 RON	336.641 RON
2026	**105.539 RON**	62.405 RON	265.034 RON

Informații despre prețul de piață

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Mercedes-Benz**	Model **S 560**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **217/222**	An de fabricație **2018**	Categorie **m1**
Etichetă producător **S 560**	Omologare de tip **e1*2001/116*0335*36**	

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **4 l**
Putere motor **345 kW (463 cp / 469 PS)**	Nr. cilindri **8**	Nr. viteze **9**
Emisii CO2 **200 g/km**	Standard de emisii **euro 6**	Cod motor **M176**
Tipul propulsiei **Ardere internă**		

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Sedan**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Gri**
Nr. locuri **5**	Lungime **5.302 mm**	Lățime **1.914 mm**
Dimensiune roți **20 in**	Greutate proprie **2.805 kg**	Masă maximă autorizată **4.990 kg**

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

02B Operating instructions and service booklet-German
Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)
Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)
Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

12U Mercedes-Benz Connect - Services for Mercedes me Concierge Service (HERMES)
Conectați serviciile pentru serviciul Mercedes Me Concierge

14U Smartphone integration package
Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16U Apple Carplay smartphone integration
Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

17U Android Auto smartphone integration
Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

1A4 Torque converter/wet clutch 4/8 cyl. gasoline AMG
Convertor motor AMG cu 8 cilindri pe benzină

1U6 R744 refrigerant
Utilizarea agentului frigorific R744

21A Generation EHS
Generația EHS

223 Electric backrest adjustment and head restraints
Reglare electrică pentru spătar și tetiere

228 Additional warm water heating
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

229L Germany
Vehicul fabricat pentru Germania

231 Garage door opener
Include un deschizător de uși de garaj

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

235 Active Parking Assist
Sistem activ de asistență la parcare

23P Driving package
Pachet de conducere inclus

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors
Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD
Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)
Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)
Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

276 Memory feature in rear
Funcție de memorie pentru scaunele din spate

293 Sidebags in rear
Echipat cu airbaguri laterale în spate

297 Electric roller sun blind in left and right rear door
Sun blind electric pentru ușile din spate

2A1 Converter variant 2
A doua versiune a convertorului

2XXL Federal Republic of Germany
Fabricat în Republica Federală Germania

305 Rear PRE-SAFE
Sistem PRE-SAFE spate pentru siguranță sporită

306 Rear seat belt with integrated airbag
Centură de siguranță spate integrată cu airbag pentru protecție sporită

308 Refrigerator box / insulated compartment in the rear passenger compartment
Vehiculul dispune de un frigider sau de un compartiment izolat termic în zona din spate destinată pasagerilor.

310 Double cup holder
Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

320 Single CD drive preinstallation
Unitate CD unică preinstalată

332B Language of instrument cluster/HU - German
Limba panoului de instrumente în limba germană

351 Ecall emergency call system
Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES communications module LTE
Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information
Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

380 Car telephony package
Pachet de telefonie auto

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Statele CSI/Mongolia

401 Climatised front seats

Scaune față cu funcție de climatizare

402 Rear seat climate control

Sistem de climatizare pentru locurile din spate

406 Multicontour rear seat

Scaune spate Multicontour pentru confort sporit

413 Automatic panoramic sliding sunroof

Acoperiș solar panoramic glisant automat

421 9-speed automatic transmission

Transmisie automată cu nouă trepte

432 Dynamic seats left and right

Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

Tetiere față pliabile inteligent pentru confort

443 Heated steering wheel

Volan încălzit

448 Touchpad with rotary pushbutton

Touchpad cu buton rotativ de control

452 Front passenger seat chauffeur position

Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

453 Seat with reclining function

dispune de scaun cu funcție de reclinire pentru un confort sporit

463 Front visual display (head-up display)

Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

472 Gasoline particulate filter (OPF) without sensor system

Filtru de particule pe benzină fără sistem de senzori

475 Tire pressure monitor (TPM)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4A7 Shift element equipment (4 gears)

Asamblarea actuatoarelor pentru toate cele patru roți

500A Exclusive leather

Piele exclusivistă neagră și antracit

501 360° camera

Sistem de camere la 360 de grade

501A Exclusive leather - black/anthracite

Interior exclusivist din piele neagră și antracit

502 Multi-year free map updates

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

503 Remote-controlled parking

Asistență la parcare comandată de la distanță

50A Torque distribution 45/55

Raport de distribuție a cuplului de 45/55

513 Road sign recognition system

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

Sistem de navigație Comand APS

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

Radio digital standard cu tehnologie DAB

53V Speed/load index 99Y XL + 102Y XL

Indicele de viteză/încărcare 99Y XL + 102Y XL pentru performanță

540 Electric roller blind for rear window

Jaluzele electrice pentru geamul din spate

543 Sun visor with additional function

Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

546 Automatic speed control

Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

Sistem de alarmă antifurt standard

581 Automatic climate control

Funcție de control automat al climatizării

582 Air conditioning, rear

Sistem de aer condiționat spate

596 IR-active glazing

Geamuri cu reflexie IR pentru confort sporit

5A1 Electrohydraulic controller unit converter

Unitate de comandă electrohidraulică pentru convertor

610 Night view system

Sistem Night View pentru o vizibilitate mai bună în timpul condusului pe timp de noapte

61U black microfiber headliner

Tapițerie din microfibră neagră

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

Controlul automat al luminilor de drum

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

682 Fire extinguisher

Include stingător de incendiu

6A2 Joint flange with GW 110/3, 3-arm X 110

Flanșă de îmbinare cu specificații 110 / 3, 3 brațe x 110

6P5 Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

70B Safety vest - driver

Vesta de siguranță a șoferului furnizată

735 Additional scope of trim elements

Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

775U Iridium silver - Metallic finish

Vopsit în finisaj metalic argintiu iridium

776 Wider wheel arch for AMG wheels

Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

808 YoM X7/1

Codul anului de fabricație

810 Premium sound system

Sistem audio premium instalat

856 Telephone handset in rear armrest

echipat cu CABINET PENTRU TELEFON ÎN BRAȚUL POSTERIOR pentru pasagerii din spate

864 Rear Seat Entertainment System (2 screens)

Sistem de divertisment pentru locurile din spate echipat cu 2 ecrane

865 digital TV

Televiziune digitală

871 Hands-free access

Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

881 Boot lid convenience closing feature

Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

882 **Sensor system and siren for anti-theft alarm system**

Sistem de securitate cu senzor și sirenă

883 **Power locking**

Funcție de blocare electrică

884 **Trunk lid auxiliary lock (TAL)**

include BLOCARE AUXILIARĂ a capacului portbagajului (TAL) pentru securitate suplimentară

889 **KEYLESS-GO**

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 **Premium ambiance illumination**

Iluminare ambientală premium

896 **Vehicle access and authorization via smartphone**

Accesul și autorizarea vehiculelor prin intermediul smartphone-ului

898 **Wireless telephone charging in rear passenger compartment**

Capacitate de încărcare wireless pentru telefoanele mobile în zona scaunelor din spate

899 **Front wireless telephone charging and antenna**

Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U0 **Heated washer fluid reservoir**

Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

8U6 **Assistance system steering wheel control changeover**

Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 **i-Size marking (Isofix successor)**

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 **Front comfort seat heating**

Scaune față încălzite și confortabile

903 **Rear comfort seat heating**

Scaune confortabile încălzite în spate

906 **Front heated rests**

Cotiere față încălzite

907 **Rear heated rests**

Cotiere spate încălzite

927 **Exhaust treatment, Euro 6 technology**

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

936 **Cylinder cut-out system**

Sistem care taie cilindrii pentru eficiență

950 **AMG line**

Pachet AMG Line inclus

969 **Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2**

Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

97B **Engine noise reduction via speakers (EOC)**

Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

99B **Active adjustment damping "Normally Open"**

Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

A035 **Oil offset quantity +350 g oil**

350 de grame suplimentare de ulei pentru a compensa orice discrepanțe cantitative în nivelul uleiului

A104 **Noise-optimized toothing**

Angrenaj optimizat pentru reducerea zgomotului

B09 **Refrigerant compressor with magnetic clutch**

Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

B24 **Remote control for Auxiliary heating**

Telecomandă pentru sistemul de încălzire auxiliară

B51 **TIREFIT**

Echipat cu sistemul Tirefit

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

E16 Rim lock set

Set de dispozitive de blocare a jantelor pentru fixarea roților

F222 Model series 222

Aparține seriei de modele 222

FV Long sedan

Stil de caroserie sedan lung

G041 Transmission code version 41

Versiunea 41 a codului de transmisie instalată

GA Automatic transmission

Echipat cu transmisie automată

GA7 Automatic transmission

Transmisie automată inclusă

H16 Trim elements - Black striped piano lacquer wood

Elemente decorative din lemn lăcuit de pian cu dungi negre

HA Rear axle

Configurația punții spate

K11 Adaptive brake light, flashing

Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K13 Control code for service interval 25000 km

Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K27 Software control for unpowered in position "D"

Control software pentru nealimentat în poziția D

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K32 Active Lane Change Assist

Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K34 Route-based speed adaptation

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

L2D Luxury leather steering wheel with trim element

Volan de lux din piele cu element de finisare

LS2 Body-in-white load stage 2

Corpul în alb - etapa de încărcare 2

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M176 V8 spark-ignition engine M176

Motor V8 cu aprindere prin scânteie

M40 Displacement 4.0 liter

Cilindree 4.0 litri

N8A Plant control code

Codul de control al fabricii pentru locația de producție

P07 Chauffeur package with memory function

Pachet Chauffeur cu funcție de memorie

P09 Sun protection package

Pachet de protecție solară

P17 KEYLESS-GO package

Pachet Keyless-go inclus

P21 Air quality package

Pachet de calitate a aerului inclus

P34 Exclusive Package

Pachet exclusiv

P35 Light Package

Include un pachet de lumini

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

P36 Safety package in rear passenger compartment

Caracteristici de siguranță amplasate în zona pasagerului din spate a autovehiculului.

P43 Seat Comfort Package in rear passenger compartment

Pachet de confort al scaunelor conceput pentru compartimentul pasagerilor din spate

P46 Rear-Seat Entertainment Package

Pachet de divertisment pe bancheta din spate pentru divertisment sporit în mașină

P54 Anti-Theft Protection package

Pachet de protecție antifurt

P64 Front memory package

Pachet de memorie frontală inclus

P69 Front and rear comfort heating package

Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

P72 Active comfort package

Pachet Active Comfort

PBG MBUX Navigation Premium

Navigație MBUX Premium

PBH Remote Parking package

Pachet pentru parcare la distanță

R01 Summer tyres

Anvelope de vară echipate

RRM AMG spoke wheels 20" mixed tires

Jante cu raze AMG de 20 inch cu anvelope mixte

U01 Rear seat belt status indicator

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 Front passenger seat with weight sensor

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U25 Illuminated door sill

Praguri de uși cu funcție de iluminare

U26 Floor mats - AMG

Covorașele sunt marcate AMG

U28 Higher-power braking system

Sistem de frânare mai puternic

U58 Headphones for Rear Seat Entertainment System (quantity 2)

Include două căști pentru sistemul de divertisment de pe bancheta din spate

U60 Pedestrian protection - Active hood

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

DVD player cu cod regional 2 pentru regiunile selectate

U82 USB charge socket in rear passenger compartment

Priză de încărcare USB în compartimentul pasagerilor din spate

VL Left front axle half

Ansamblul punții față stânga

VR Right front axle half

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

01.2018 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2023 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2024 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **29.08.2026** Până la: **28.02.2027**

09.2026 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] ## Cere o evaluare din partea unui profesionist

  Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

  - [ ] Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.
  - [ ] Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

- [ ] ## Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

  Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

  - [ ] Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
  - [ ] Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] ## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] ## Cere istoricul de service și de mentenanță

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] ## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **134.077 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] ## Fă un test de conducere

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.