CARVERTICAL

BMW X3 X3 G01 LCI

Generat pe **16.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **WBA55DP060N229996** | Tip caroserie: **SUV** | Combustibil: **Benzină**

Anul: **2023** | Tip transmisie: **Automată** | Capacitate cilindrică: **2 l**

Putere motor: **185 kW (248 cp / 252 PS)**

Scor carVertical® Beta

53 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă probleme sau defecte severe care ar putea necesita reparații majore și a schimbat frecvent proprietarii.

Acesta este un scor **slab** în comparație cu alte vehicule **BMW X3 X3 G01 LCI** de 3 ani vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt semnificativ mai slabe decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 173 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 31.000 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **34 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Cehia · Slovenia · Slovacia · Ungaria · Italia · Canada

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 31.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 61.314 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
09.2023	**13 km**
11.2023	**4.537 km**
04.2024	**12.506 km**
11.2024	**24.527 km**
05.2025	**24.900 km**

Înregistrările odometrului	
06.2025	**24.877 km**
11.2025	**26.467 km**
01.2026	**29.467 km**
03.2026	**31.000 km**

Obiceiuri de condus

09.2023 - 11.2024	**Condus intensiv**	**1.723 km/lună**
11.2024 - 05.2025	**Condus limitat**	**62 km/lună**
05.2025 - 06.2025	**Tip de condus neevaluat**	
06.2025 - 11.2025	**Condus limitat**	**312 km/lună**
11.2025 - 03.2026	**Condus normal**	**1.133 km/lună**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? ✓ Asigurat 10.2025 România

Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 10.2026

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

11.2024 Germania

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

260.001 RON – 280.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Ridicat 69% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Daună totală

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

28.001 RON – 30.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 12% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei | Iluminat exterior | Sistem de direcție

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **254.789 RON**

Prețul mediu **225.273 RON**

Cel mai mic preț **176.349 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** | Model: **X3** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2023** | Piață: **România**



Prețul de piață | Interval prețuri de piață | Preț de vânzare

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**255.875 RON**	218.872 RON	363.537 RON
2025	**233.792 RON**	204.787 RON	298.931 RON

05.2025 Preț de vânzare **292.220 RON**

06.2025 Preț de vânzare **297.092 RON**

08.2025 Preț de vânzare **286.777 RON**

11.2025 Preț de vânzare **236.490 RON**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	**225.273 RON**	176.349 RON	254.789 RON
2027	**210.240 RON**	164.580 RON	237.785 RON
2028	**183.668 RON**	143.782 RON	207.735 RON
2029	**146.303 RON**	114.527 RON	165.470 RON
2030	**136.272 RON**	106.675 RON	154.129 RON
2031	**134.199 RON**	105.054 RON	151.782 RON
2032	**120.779 RON**	94.550 RON	136.604 RON
2033	**108.701 RON**	85.093 RON	122.942 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 6 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 5 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 34 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **X3**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **G01**	Variantă **X3 G01 LCI**	An de fabricație **2023**
Categorie **m1g**	Piața de destinație a modelului **ECE**	Etichetă producător **X3 xDrive30i**
Omologare de tip **e1*2007/46*1797*15**		

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **2 l**
Putere motor **185 kW (248 cp / 252 PS)**	Nr. cilindri **4**	Nr. viteze **8**
Cuplu **350 Nm**	Emisii CO2 **173 g/km**	Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**
Cod motor **B48D**	Descriere motor **30i**	Denumirea transmisiei **Steptronic**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **SUV**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Alb**
Nr. locuri **5**	Nr. uși **5**	Lungime **4.708 mm**
Lățime **1.891 mm**	Înălțime **1.676 mm**	Ampatament **2.864 mm**
Greutate proprie **2.450 kg**	Masă maximă autorizată **4.450 kg**	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment
Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO_2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CE Recuperation system
Sistem de recuperare

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II
Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01DZ Supplementary scopes rde
Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

S0223 Adaptive suspension
Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului

S0230 Extra package, EU-speciifc
Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0248 Steering wheel heater
Încălzește volanul pentru un plus de confort

S0258 Tyres with runflat properties
Echipate cu anvelope Runflat

S02NH M Sport brake
Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită

S02NQ 21" light-al.w.V-spk.726I em.op.mix tyre
Jante din aliaj ușor de 21 de inci, cu un design unic cu spițe în formă de V și anvelope optimizate pentru teren mixt

S02PA Locking wheel bolt
Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox
Cutie de viteze automată sport

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VG Performance Control

Sistem îmbunătățit de control al performanței

S02VL Variable sport steering

Volan sport reglabil

S0300 alpinweiss 3

Culoarea vehiculului este alpinweiss 3

S0322 Comfort access system

Permite accesul facil la vehicul

S0337 M Sports package

Pachetul sportiv M

S03KA Acoustic comfort glazing

Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S03MC M roofrailing, Shadow Line

Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0413 Luggage compartment net

Plasă în portbagaj pentru organizare

S0420 Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0423 Floor mats velours

Covorașe din velur furnizate

S0428 Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0461 Electric seat backrest adjustment, rear

Reglare automată a spătarelor scaunelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

Suport lombar pentru șofer și pasager

S0493 Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AW Instrument panel Sensatec

Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04HA Seat heating, front and rear

Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04KN Interior trim alu.rhomb.w.accent strip

Finisaje interioare din aluminiu cu model în romburi și bandă decorativă

S04NE Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S04UR Ambient interior light

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

S0534 Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S05AS Driving Assistant

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05AV Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05AZ BMW Laserlicht

„BMW Laserlicht" se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DA Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DF Active cruise control+stop&go function

Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S05DM Parking assistance system

Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0610 Head-up display

Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0654 DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S0676 HiFi speaker system

Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent" pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06C4 Connected Package Professional

Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NW Telephony with wireless charging

Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06WD WLAN Hotspot

Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0710 M leather steering wheel

Volan din piele M

S0711 M Sports seats

Scaune sport M pentru un confort și o susținere sporite

S0715 M Aerodynamics package

Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S07R7 Innovation package

Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0801 German version

Vehicul fabricat pentru piața germană

S0851 Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S08TF **Active pedestrian protection**

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WL **Special control Bluetooth/Wi-Fi module**

Modul special de control Bluetooth/Wi-Fi pentru o conectivitate fără întreruperi

S0925 **Dummy-SALAPA**

Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

SA090 **90 Ah AGM battery**

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SMAPQ **Leather Vernasca cognac seam grey**

Scaune luxoase din piele Vernasca de culoare coniac, cu cusături gri

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

06.2023 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2023 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2024 Germania

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

05.2025 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

06.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

08.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **16.10.2025** Până la: **15.10.2026**

11.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

03.2026 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] **Află de ce îl tot vând proprietarii**

  Schimbările frecvente de proprietar ridică două semnale de alarmă: această mașină poate avea o problemă recurentă care îi frustrează pe proprietari și este mai dificil de verificat dacă reviziile au fost făcute la timp.

  - [ ] Vezi dacă observi defecțiuni intermitente care apar doar după ce motorul este bine încălzit.
  - [ ] Verifică dacă modulele electronice au coduri "șterse recent" care ar putea reveni curând.
  - [ ] Cere-i mecanicului să efectueze un test rutier amănunțit ca să te asiguri că nu există probleme ascunse la motor, la transmisie sau la sistemul de răcire.

- [ ] **Inspecție critică de siguranță**

  Această mașină a avut probleme grave de siguranță în trecut – daune majore, probleme structurale, sau defecțiuni critice de sistem. Verifică dacă aceste probleme au fost reparate corespunzător și dacă mașina se poate conduce în siguranță.

  - [ ] Solicită o inspecție de siguranță amănunțită care se acopere zonele afectate anterior, șasiul și suspensia.
  - [ ] Cere o dovadă că problemele anterioare au fost remediate corespunzător, respectând standardele actuale de siguranță.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.