CARVERTICAL

Mercedes-Benz S 580

Generat pe **10.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **W1K6F6BB7PA207036** | Tip caroserie: **Sedan** | Combustibil: **Benzină**

Anul: **2023** | Tip transmisie: **Automată** | Capacitate cilindrică: **3 l**

Putere motor: **280 kW (375 cp / 381 PS)**

Scor carVertical® Beta

91 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Mercedes-Benz S 580 de **4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 189 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 97.448 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Slovenia · Slovacia · Ungaria · Italia · Cehia · Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 97.448 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 66.131 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Înregistrările odometrului	
01.2023	**11 km**
02.2024	**15.247 km**
04.2024	**18.000 km**
08.2024	**31.152 km**
03.2025	**48.280 km**

Înregistrările odometrului	
10.2025	**63.091 km**
02.2026	**70.000 km**
05.2026	**81.118 km**
09.2026	**97.448 km**

Obiceiuri de condus

01.2023 - 02.2026	**Condus normal**	**1.863 km/lună**
02.2026 - 09.2026	**Condus intensiv**	**3.882 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? ✓ Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut 06.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2028

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

04.2024 România

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

03.2025 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție | Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

02.2026 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție | Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei | Sticlă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Iluminat exterior

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **671.738 RON**

Prețul mediu **541.678 RON**

Cel mai mic preț **479.099 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Mercedes-Benz** | Model: **S 580** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2023** | Piață: **România**



Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	**593.956 RON**	494.938 RON	716.299 RON
2026	**541.678 RON**	479.099 RON	671.738 RON
2027	**500.895 RON**	443.026 RON	621.162 RON

Informații despre prețul de piață

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -10% din prețul său de piață în următorul an.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 28 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Mercedes-Benz**	Model **S 580**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **223**	An de fabricație **2023**	Categorie **m1**
Etichetă producător **S 580**	Omologare de tip **e1*2007/46*2115*09**	

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **280 kW (375 cp / 381 PS)**	Nr. viteze **9**	Emisii CO2 **189 g/km**
Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**	Cod motor **256.830**	Tipul propulsiei **Ardere internă**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Sedan**	Culoare **Negru**	Nr. locuri **5**
Nr. uși **4**	Lungime **5.210 mm**	Lățime **1.954 mm**
Greutate proprie **2.795 kg**	Masă maximă autorizată **4.980 kg**	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

- 01U **Mercedes-Benz Connect - Services for navigation**
  - Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație
- 053 **YoM X2/2**
  - Anul de fabricație este X2/2
- 0B3 **Vehicle production location Sindelfingen**
  - Vehicul produs în locația Sindelfingen
- 0S3 **Country collector for Red certification for HU ECE**
  - Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE
- 0U1 **HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X)**
  - Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)
- 14U **Smartphone integration package**
  - Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus
- 16U **Apple Carplay smartphone integration**
  - Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay
- 17U **Android Auto smartphone integration**
  - Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

197U Obsidian black - Metallic finish

Finisaj metalic negru obsidian

1B3 Communication module ECE version

Modul de comunicare în versiunea ECE

20U Keyless rental

Funcție de închiriere fără cheie

216 Rear axle steering with large angle

Direcție pe puntea spate care permite un unghi de întoarcere mare

21U Dashcam

Este echipat cu o cameră de bord pentru înregistrarea imaginilor din timpul condusului

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

235 Active Parking Assist

Sistem activ de asistență la parcare

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

282 Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment

Include o funcție de încărcare transversală peste cotiera din compartimentul pasagerilor din spate pentru depozitarea ușoară a obiectelor lungi

292 PRE-SAFE® Impulse Side

Pre-Safe® Impuls lateral

2S0 Package - Multimedia/digital content

Pachet pentru conținut multimedia și digital

2U1 Radiator shutter

Include un obturator pentru radiator

2U8 Alternative refrigerant

Folosește un agent frigorific alternativ

30U Projection function via headlamps - lines

Funcția de proiecție prin faruri - linii

318 Digital LED headlamps, right-side traffic

Faruri digitale cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

321 Fingerprint scanner

Scanner de amprente digitale

325 Center airbag

Airbag central

327B Language of instrument cluster/HU - Romanian

Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

32U Sound personalization

Setări de sunet personalizate pentru vehicul

33B Operating instructions and service booklet-Romanian

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

34U Services for remote access premium

Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

351 Ecall emergency call system

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 Hard drive navigation

Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

384 Ramses High communication module (4G)

Modul de comunicare ridicat pentru conectivitate 4G rapidă

3S6 Hotend technology, Type II-A

Tehnologie Hotend care este de tip II-A

3V2 Speed/load index 104Y XL

Anvelope proiectate pentru viteză mare și capacitate de încărcare

401 Climatised front seats

Scaune față cu funcție de climatizare

413 Automatic panoramic sliding sunroof

Acoperiș solar panoramic glisant automat

421 9-speed automatic transmission

Transmisie automată cu nouă trepte

42U Projection function via headlamps - symbols

Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - Simboluri

438 Head-up display, Classic

Sistem de afișare care proiectează informații importante pe parbriz pentru o vizualizare ușoară în timpul condusului

43U Projection function via headlamps - animation

Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - animație

451 3D combination display

Afișaj combinat 3D pentru efecte vizuale îmbunătățite

475 Tire pressure monitor (TPM)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

481 Sump shield

Scut de protecție pentru trenul de rulare

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

49U MBUX Entertainment incl. video streaming

Sistem de divertisment cu MBUX și capabilități de streaming video

4S6 Cold end technology, type 0

Tehnologie cu capăt rece care este de tip 0

501 360° camera

Sistem de camere la 360 de grade

502 Multi-year free map updates

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

513 Road sign recognition system

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51B Rating, country group EURO-NCAP

Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

51U Headliner, black fabric

Căptușeală din țesătură neagră

534 Connect 20 Premium (NTG7)

Sistem de conectivitate Premium cu navigație

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

Sistem de alarmă antifurt standard

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

567L Romania

Vehiculul este destinat României

581 Automatic climate control

Funcție de control automat al climatizării

587 Logo projection via mirror

Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

5XXL Europe

Vehicul Euro-spec

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

Controlul automat al luminilor de drum

6P5 Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

726 Center console - High-gloss black IMD plastic (2C00)

Consolă centrală din plastic IMD negru lucios

72B USB package

Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS countries WEU+COC

Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

800A Leather / nappa / semi-aniline

Design interior cu piele și materiale nappa

803 YoM X2/1

Anul de fabricație X2/1

804A Leather / nappa / semi-aniline - Brown

Tapițerie din piele maro realizată dintr-un amestec de materiale de înaltă calitate.

810 Premium sound system

Sistem audio premium instalat

840 Glas dunkel getönt

Geam colorat închis

868 Central display size L

Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

871 Hands-free access

Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

872 Left and right rear seat heating

Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

878 Connected Light ambient lighting

Sistem de iluminare ambientală care se sincronizează cu acțiunile vehiculului

881 Boot lid convenience closing feature

Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

Sistem de securitate cu senzor și sirenă

883 Power locking

Funcție de blocare electrică

887 Separate boot lid lock

Mecanism de blocare separat pentru capacul portbagajului

889 KEYLESS-GO

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 Premium ambiance illumination

Iluminare ambientală premium

897 Front wireless telephone charging

Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

8B2 48 V PTC heater booster

Amplificator de încălzire PTC 48 V

8P3 Control code for Sales

Cod de control special pentru vânzări

8S3 Control code - YoM 22/2 for axles

Codul de control pentru anul de fabricație 2022 aplicabil axelor

8U0 Heated washer fluid reservoir

Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 Front comfort seat heating

Scaune față încălzite și confortabile

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

942 Load compartment/trunk package

Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

94B Integrated starter alternator Gen. 2

Alternator de pornire integrat Generația 2

950 AMG line

Pachet AMG Line inclus

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

986 Different VIN with model year

Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

989 Identification label under windshield

Etichetă de identificare sub parbriz

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U8 Control code for engine technical further development/facelift

Cod de control pentru dezvoltarea tehnică ulterioară a motorului sau facelift

AA5 Standard power variant

Varianta de alimentare standard oferă performanțe fiabile

B01 48V technology

Tehnologie 48V

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B13 Loading sill protection - Chrome

Protecția pragului de încărcare cromată este inclusă

B51 TIREFIT

Echipat cu sistemul Tirefit

F223 Model series 223

Aparține seriei de modele 223

FW Sedan

Tip caroserie: Sedan

GA Automatic transmission

Echipat cu transmisie automată

H02 Trim elements - Fineline anthracite open-grained wood (2B95)

Elemente de tapițerie interioară cu lemn fineline antracit cu granulație deschisă

HA Rear axle

Configurația punții spate

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

K15 Control code for service interval 15000 km

Interval de service setat la 15.000 km

K32 Active Lane Change Assist

Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K34 Route-based speed adaptation

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

K40 Emergency corridor with driving over lane marking

Tehnologie de asistență pentru situații de urgență pe șosea

K41 Emergency stop assistant with hands-off lane change

Asistent la oprirea de urgență cu funcție de schimbare a benzii de rulare fără mâini

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

LS1 Body-in-white load stage 1/1.5

Stadiul de încărcare al corpului în alb 1/1,5

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M014 Engine uprated

Specificații îmbunătățite ale motorului

M256 Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256

Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

M30 Displacement 3.0 liter

Motorul are o cilindree de 3,0 litri

N2T Exhaust gas/range test in plant 67

Testarea gazelor de eșapament și a gamei efectuate în timpul fabricației la Uzina 67

O82 Software Fresh-Up 5.2

Actualizare software versiunea 5.2

P20 Driving assistance package (L2)

Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P47 Parking Package High

Pachet de parcare de nivel înalt

P53 Air cleaning package

Pachet pentru curățarea aerului

P64 Front memory package

Pachet de memorie frontală inclus

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

PBG MBUX Navigation Premium

Navigație MBUX Premium

PYB Control code for Sales

Cod de control pentru vânzări

PYH Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

PYU Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

R01 Summer tyres

Anvelope de vară echipate

R7K Wheel size 19" all-round variant 1

Dimensiunea roților este de 19 inch pentru toate roțile, varianta 1

RRG AMG double-spoke wheels 19" "all-round"

Jante AMG cu spițe duble cu dimensiunea de 19" pentru utilizare în toate direcțiile

U01 Rear seat belt status indicator

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

U10 Front passenger seat with weight sensor

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U19 Augmented reality video

Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U22 Front lumbar support adjustment

Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U25 Illuminated door sill

Praguri de uși cu funcție de iluminare

U26 Floor mats - AMG

Covorașele sunt marcate AMG

U29 Sport brake system

Sistem de frânare proiectat pentru condus sportiv

U35 12 V socket in load compartment

Priză de 12V în compartimentul de încărcare

U60 Pedestrian protection - Active hood

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

VL Left front axle half

Ansamblul punții față stânga

VR Right front axle half

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2023 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2024 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2026 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

02.2026 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **30.05.2026** Până la: **29.05.2027**

06.2026 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **97.448 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.