CARVERTICAL

# BMW M5 5' G90 M5

Generat pe **23.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **WBS81FK050CT64986** | Tip caroserie: **Sedan**

Combustibil: **Benzină, Electric** | Anul: **2024** | Tip transmisie: **Automată**

Capacitate cilindrică: **4,4 l** | Putere motor: **535 kW (717 cp / 727 PS)**

## Scor carVertical® Beta

**95** /100

**Ce a afectat scorul**

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW M5 5' G90 M5 de **2 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

### Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

### Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

### Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 25.887 km.

### Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

### Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

### Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de $CO_2$: 38 g/km.

+44

**Surse de date**

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

# Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

**Nu s-au găsit probleme**

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

**Iată ce am verificat:**

### Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

### Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

### Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

### Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

### Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

### Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

**Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

**Iată ce am verificat:**

### Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

### A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Cehia · Slovenia · Italia · Slovacia · Ungaria · Canada

## Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

**BMW M5 Sedan**

### Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

**18,6 kWh**

Capacitate baterie încărcată complet
**22,1 kWh**

Autonomie
**65 km**

**Se recomandă verificarea stării bateriei:** Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

## Prezentare generală a autonomiei

**Condiții de vară 23°C**

Autonomie în oraș

Autonomie pe autostradă


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

**65 km**

**42 km**

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

**Condiții de iarnă -10°C**

Autonomie în oraș
**50 km**

Autonomie pe autostradă
**35 km**

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

## Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

**Încărcare completă (AC)**
**4,65 RON**
la 0,25 RON/kWh

**Cost CA per 100 km**
**7,15 RON**
la 0,25 RON/kWh

**Timp de încărcare CA**
**în 3 ore**
0–100%

# Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

**Sumar**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 25.887 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 34.464 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.




Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

## Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

**Condus limitat** **< 400 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

**Condus normal** **400 - 1.500 km/lună** 53% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

**Condus intensiv** **> 1.500 km/lună** 47% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

**Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

| Înregistrările odometrului | |
|---|---|
| 10.2024 | **18 km** |
| 01.2025 | **1.623 km** |
| 02.2025 | **3.187 km** |
| 05.2025 | **7.708 km** |
| 12.2025 | **20.215 km** |

| Înregistrările odometrului | |
|---|---|
| 07.2026 | **25.887 km** |



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

| Obiceiuri de condus | | |
|---|---|---|
| 10.2024 - 02.2025 | Condus normal | 773 km/lună |
| 02.2025 - 12.2025 | Condus intensiv | 1.686 km/lună |
| 12.2025 - 07.2026 | Condus normal | 802 km/lună |

# Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

**Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal

**Asigurată?** ✓ Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 04.2027

**A trecut inspecția tehnică (ITP)?**

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

**A fost casat?**

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

# Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

**Atenție**
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

## Înregistrări de daune


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Elemente de exterior afectate

Componente interne afectate

## Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție
Față / Bară de protecție
Față dreapta / Bară de protecție
Părți exterioare ale caroseriei
Elemente structurale ale caroseriei
Componente mecanice / Neclasificat
Sistem de răcire și aer condiționat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**20.001 RON – 22.000 RON**

**Disclaimer (declinarea responsabilității)**: Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

**O estimare a costurilor anterioare de reparație**
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

# Emisii

Am analizat cât de mult $CO_2$ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**
Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

## Emisii $CO_2$


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

38 g/km Clasă: A

0 g/km

225 g/km ≤

# Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

**Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

## Specificațiile vehiculului

### Privire de ansamblu

| | | |
|---|---|---|
| Producător<br>**BMW** | Model<br>**M5** | Tip combustibil<br>**Benzină, Electric** |
| Generație<br>**G90** | Variantă<br>**5' G90 M5** | An de fabricație<br>**2024** |
| Categorie<br>**m1** | Piața de destinație a modelului<br>**ECE** | Etichetă producător<br>**M5** |
| Omologare de tip<br>**e1*2018/858*00451*00** | Intervalul de ani al modelului<br>**2024** | |

### Performanță și eficiență

| | | |
|---|---|---|
| Cutie de viteze<br>**Automată** | Tip transmisie<br>**Tracțiune integrală (AWD)** | Capacitate cilindrică<br>**4,4 l** |
| Putere motor<br>**535 kW (717 cp / 727 PS)** | Nr. cilindri<br>**8** | Nr. viteze<br>**8** |
| Cuplu<br>**1000 Nm** | Emisii CO2<br>**38 g/km** | Standard de emisii<br>**Euro 6e (WLTP) 36EA** |
| Cod motor<br>**S68X** | Denumirea transmisiei<br>**Steptronic** | Tipul propulsiei<br>**Hibrid** |



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

## Caroserie și dimensiuni

| | | |
|---|---|---|
| Tip caroserie<br>**Sedan** | Amplasarea volanului<br>**Volan pe stânga** | Culoare<br>**Gri** |
| Nr. locuri<br>**5** | Nr. uși<br>**4** | Lungime<br>**5.096 mm** |
| Lățime<br>**1.970 mm** | Înălțime<br>**1.510 mm** | Ampatament<br>**3.006 mm** |
| Greutate proprie<br>**2.510 kg** | Masă maximă autorizată<br>**2.940 kg** | |

## Energie și autonomie

| | | |
|---|---|---|
| Accelerație (0–100 km/h)<br>**3,5 s** | Viteza maximă<br>**250 km/h** | Etape de încărcare<br>**1-fază** |
| Încărcare standard (curent alternativ)<br>**Type 2 (7,4 kW)** | | |

# Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Sumar**
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

## Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

**S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II**
Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

**S01GC BMW LA whl d.sp. 951M STD SO MB black**
Jantă BMW LA standard, de culoare neagră, model 951M, cu design decorativ al spițelor

**S01MB M Drive Professional**
Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

**S0230 Extra package, EU-speciifc**
Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

**S0248 Steering wheel heater**
Încălzește volanul pentru un plus de confort

**S02NK M Carbon ceramic brake**
Acest vehicul este echipat cu frâne ceramice M Carbon de înaltă performanță, care asigură o putere de frânare superioară.


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

**S02PA** Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

**S02VB** Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

**S02VC** Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

**S0302** Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

**S0322** Comfort access

Acces confortabil

**S03DP** BMW Iconic Glow exterior package

Pachetul exterior BMW Iconic Glow: conferă exteriorului BMW un efect luminos unic

**S03MF** M lights Shadow Line

Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

**S0416** Roller sun visor, rear lateral

Parasolar rulant amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului

**S0420** Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

**S0428** Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

**S043P** Carbon fibre and silver thread, high gl.

Fibră de carbon și fir de argint, luciu intens: materiale de înaltă calitate din fibră de carbon și fir de argint, cu finisaj lucios

**S0453** Climate-controlled seats, front

Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

**S0459** Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

**S04FL** Travel & Comfort rail system

Sistemul feroviar „Travel and Comfort”

**S04GQ** M seat belts

Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

**S04HA** Seat heating, front and rear

Scaune față și spate cu funcție de încălzire

**S04MA** M multifunction seat

Scaunul multifuncțional M este un scaun versatil, dotat cu numeroase opțiuni de reglare pentru un confort sporit.

**S04NB** Autom. climate control with 4-zone ctrl

Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

**S04NR** Interior camera

Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

**S04T2** LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)

Cablu de încărcare profesional pentru încărcare în modul 3

**S04T3** Flexible Charger (Mode 2)

Încărcător versatil pentru încărcare în modul 2

**S04U9** Acoustic pedestrian protection

Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

**S04UR** Ambient interior light

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

**S04V1** BMW IconicSounds Electric

Funcția IconicSounds Electric de la BMW, care oferă profiluri sonore unice pentru vehiculele electrice ale mărcii, pentru a îmbunătăți experiența de conducere.

**S0548** Kilometre speedo

Vitezometru montat

**S0552** Adaptive LED headlight

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

**S05AU** Driving Assistant Professional

Sistem avansat care oferă asistență la conducere

**S05AV** Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

**S05DW** Parking Assistant Professional

Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

**S05YA** Adapter E+F (CEE 7/7) 10A

Adaptor pentru încărcarea dispozitivelor de tip E și F, cu o capacitate de 10 A

**S0654** DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

**S06AE** Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06AF** Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

**S06AK** Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

**S06C3** Connected Package Professional

Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

**S06F4** Bowers & Wilkins Surround Sound System

Sistem audio surround Bowers & Wilkins: Sistem audio surround de înaltă calitate de la Bowers & Wilkins, pentru o experiență audio captivantă

**S06NX** Storage tray wireless charging

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

**S06PA** Personal eSIM

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

**S06U3** BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

**S071C** M exterior package carbon

Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

**S0760** High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

**S0776** M headliner Alcantara anthracite

Tapițeria plafonului este realizată din material Alcantara, în culoarea antracit

**S07M9** M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

**S07ME** M Drivers Package

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

**S07VB** Comfort package

Include funcții menite să sporească confortul la volan

**S0851** Language version German

Setările de limbă sunt în germană

**S08AU** On-board literature, Hungarian

Include broșuri în limba maghiară

**S08KA** Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S08R3** COC ADDITIONAL SCOPES

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

**S08R9** Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

**S08TF** Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

**S08WN** Control E

Sistem avansat de control electronic



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S0999 **Job control "HEA"**

Controlul sarcinilor pentru încălzire (HEA)

S0C64 **Frozen Deep Grey II metallic**

Frozen Deep Grey II metalizat: o variantă elegantă de vopsea metalizată în nuanța Frozen Deep Grey II

SA070 **70 Ah AGM battery**

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

SLKIA **Leather Merino/Silverstone/Black**

Scaune din piele în culorile Merino/Silverstone/Negru

# Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

**09.2024** Țară necunoscută

### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

**02.2025** Ungaria

### Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

**02.2025** România

### Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

**03.2025** România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **11.03.2025** Până la: **10.04.2025**

**04.2026** România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **30.04.2026** Până la: **29.04.2027**

+44

**Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

# Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

**Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:**

- [ ] ## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] ## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] ## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **25.887 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] ## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] ## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.