CARVERTICAL

Land Rover Range Rover Velar

Generat pe **09.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **SALYA2BN1LA244994** | Tip caroserie: **SUV**

Combustibil: **Diesel** | Anul: **2019** | Tip transmisie: **Automată**

Capacitate cilindrică: **2 l** | Putere motor: **182 kW (244 cp / 247 PS)**

Scor carVertical® Beta

89 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Land Rover Range Rover Velar de **7 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 169 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 137.105 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Cehia Slovenia Slovacia Italia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 137.105 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 135.952 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Înregistrările odometrului	
08.2019	**12 km**
12.2020	**33.913 km**
01.2022	**67.220 km**
07.2023	**101.565 km**
11.2023	**101.012 km**

Înregistrările odometrului	
07.2024	**105.230 km**
01.2026	**133.000 km**
07.2026	**137.105 km**

Obiceiuri de condus

08.2019 - 07.2023	**Condus normal**	**2.150 km/lună**
07.2023 - 11.2023	**Tip de condus neevaluat**	
11.2023 - 07.2024	**Condus limitat**	**521 km/lună**
07.2024 - 07.2026	**Condus normal**	**1.310 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut 07.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 07.2028

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

12.2025 România

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț	**168.194 RON**
Prețul mediu	**126.910 RON**
Cel mai mic preț	**86.136 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Land Rover** | Model: **Range Rover Velar** | Tip combustibil: **Diesel** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2019** | Piață: **România**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2023	**219.104 RON**	173.104 RON	272.218 RON
2024	**174.096 RON**	134.341 RON	218.444 RON
2025	**141.768 RON**	94.014 RON	193.988 RON
2026	**126.910 RON**	86.136 RON	168.194 RON
2027	**117.653 RON**	79.853 RON	155.925 RON
2028	**105.887 RON**	71.867 RON	140.333 RON
2029	**95.298 RON**	64.680 RON	126.299 RON
2030	**85.769 RON**	58.212 RON	113.668 RON
2031	**77.191 RON**	52.390 RON	102.302 RON
2032	**69.473 RON**	47.150 RON	92.075 RON
2033	**62.528 RON**	42.436 RON	82.866 RON

Informații despre prețul de piață

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 32 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Privire de ansamblu

Producător
Land Rover

Model
Range Rover Velar

Tip combustibil
Diesel

Generație
1.Generation

An model
2020

Variantă
P565

An de fabricație
2019

Categorie
m1g

Etichetă producător
Range Rover Velar

Omologare de tip
e5*2007/46*1057*02

Performanță și eficiență

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

Capacitate cilindrică
2 l

Putere motor
182 kW (244 cp / 247 PS)

Nr. viteze
8

Emisii CO2
169 g/km

Standard de emisii
euro 6; 715/2007*2018/1832 dg

Cod motor
200BC

Descriere motor
2L AJ20 D4H

Denumirea transmisiei
8 Speed Auto Trans ZF 8HP45

Tipul propulsiei
Ardere internă

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie
SUV

Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Culoare
Negru

Nr. locuri
5

Nr. uși
5

Lungime
4.797 mm

Lățime
1.930 mm

Greutate proprie
2.510 kg

Masă maximă autorizată
5.010 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

001CD 2020 Model Year
Fabricat pentru anul de producție 2020.

002AS Italian Owner Handbook
Include manualul de utilizare în limba italiană

011BJ In Control Remote
Sistemul InControl Remote

017TA Drive Pack
Pachet complet pentru o experiență de conducere îmbunătățită

020BG With Non Painted Brake Calipers
Echipat cu etriere de frână nevopsite

020DB Front Disc And Caliper Size 17
Este echipat cu discuri și etriere față de 17 inci

020DM Brake Booster - Standard
Servomotor de frână standard montat

021AO Standard Duty Battery
Baterie pentru utilizare standard

021ZE Trim Level JT1
Nivelul de echipare al acestui vehicul este JT1.

022AY 2 Zone Air Con
Vehicul echipat cu sistem de climatizare cu 2 zone

022CF A/C HF01234YF w/o Intrnl HT Exchng
Sistem de climatizare cu agent frigorific HF01234YF și fără schimbător de căldură intern

022DB With Label A/C Charge
Vehicul echipat cu etichetă de încărcare a sistemului de aer condiționat

022GB Cabin Air Quality Ionisation
Ionizarea pentru îmbunătățirea calității aerului din habitaclu: Sistem de ionizare destinat îmbunătățirii calității aerului din habitaclu.

025EZ Voice Input System
Sistem cu comandă vocală

025JB Digital Audio Broadcast
Dotat cu sistem de difuzare audio digitală

025LM Hi Line Audio System - 600 W
Sistem audio de înaltă calitate cu o putere de 600 de wați

025NE Infotainment NGI Head Unit Mid
Unitate principală de infotainment NGI Mid

025OA With Navigation System
Sistem de navigație integrat

025QA TCU Module
Modulul unității de control al transmisiei

025QF SOS / Assistance Call
Funcția de apel SOS și de asistență

025RC 3G Cellular Connectivity
Conectivitate celulară 3G pentru funcții îmbunătățite

026AR except knee protection
Vehiculul nu este echipat cu sistem de protecție pentru genunchi

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

026FK Seatbelt Pyrotechnic Lap Pret. LHD

Centura de siguranță cu pretensionator pirotehnic pentru centura abdominală a șoferului (volan pe stânga)

027CI With Standard Duty Coil Spring Susp

Suspensie cu arcuri elicoidale pentru condiții normale de utilizare

027CW With Continuous Variable Damping

Sistem de amortizare variabilă pentru un confort sporit la rulare

027DH Rear Axle Open Diff w/TVBB

Diferențial deschis pe puntea spate cu TVBB

027FC Front Spring Load Class-C

Arcuri față cu clasa de sarcină C

027GD Rear Spring Load Class-D

Arcuri spate concepute pentru o anumită clasă de sarcină – D

028FE Tow Eye Cover - Black

Capac negru pentru ochiul de remorcare

029CD Michelin Tyre Vendor

Furnizor de anvelope Michelin – Vehiculul este echipat cu anvelope Michelin de la acest furnizor.

029SJ Instant Mobility System - High

Sistem de mobilitate cu roată de rezervă pentru situații de urgență, conceput pentru performanțe ridicate

030BV With Black Exterior Mirror

Oglinzi retrovizoare exterioare negre

030DL With Standard Glove Box

Cutie standard pentru mănuși inclusă

030IA Tyre Standard

Echipat cu anvelope standard

030NK Dual Pwr/Htd/Fld/E'Chro/Pudd Lamp

Faruri față cu reglare electrică avansată a intensității luminoase

030NT Auto Dip Fr/Rr High Beam Ast

Dispune de funcția Auto Dip și de asistență pentru faza lungă față/spate

030NW With Occupant Sensor

Senzor de prezență inclus pentru siguranță

030SB 265/45 R21 A/T Tyre

Anvelope pentru toate tipurile de teren, dimensiune 265/45 R21

031BG 2 1400MM Convex Mirror

Oglinzi retrovizoare cu design convex de 1400 mm

031CG With Electrochromic R/View Mirror

Oglindă interioară cu funcție electrocromică

031PC 21" X 8.5 TreeEVO DT Dark Grey

Jante TreeEVO DT Dark Grey cu diametrul de 21 inch și lățimea de 8,5 inch

032BC Steering Wheel - Leather / Chrome

Volan – piele / crom: Volan cu detalii din piele și crom, pentru un aspect de lux

032BU Ebony Headliner

Interiorul este prevăzut cu un plafon din lemn de abanos

032HM Standard Interior

Dotări standard ale habitaclului

032IQ Ext Pack R Dynamic

Pachet exterior: R Dynamic

033CT Electric Front Seat Adj Drv Memory

Scaune față electrice cu funcție de memorare a setărilor șoferului

033LM Rear Centre Armrest With Cupholder

Cotieră centrală spate cu suport pentru pahar

033LP With 40/20/40 Split Fold Rear Seat

Are o banchetă spate rabatabilă în proporție de 40/20/40

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

033WX 40:20:40 Fxd Squab Armrst Rear Seat Pack

Scaune spate cu cotieră, în configurație 40:20:40

033YH Perforated Suede/Leather Trim

Interiorul prezintă o combinație de tapițerie din piele întoarsă și piele, cu un design perforat, pentru un plus de stil și confort

034BA Rear Seat Remote Release

În acest vehicul, scaunul din spate poate fi deblocat de la distanță.

034DU Ebony Black/Ebony Black Interior

Interior negru abanos

036AC Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack

Pachet de servicii conectate pe 3 ani pentru regiunea Europa/Rusia

037AB Single Exhaust

Sistem de evacuare simplu

038AP With KMH Speedo

Include vitezometru în kilometri pe oră

038DL I/P Facia Contrast - Ebony Black

Contrastul panoului de bord în negru abanos

038ID Full TFT/LCD Instrument Cluster

Tablou de bord cu ecran TFT/LCD complet

040AU Starter - Stop/Start System

Include sistemul stop/start pentru un consum redus de combustibil

041GL Version - R-Dynamic

Versiunea vehiculului este R-Dynamic.

043AP With Ptc Heater

Vehiculul este echipat cu un încălzitor PTC

046AD With Diesel Exh Fluid Emission Tank

Include un rezervor pentru lichidul de reducere a emisiilor din gazele de eșapament ale motoarelor diesel

046AK Fuel Tank-Diesel

Rezervor de motorină

047AB With Privacy Glass

Este prevăzut cu geamuri fumurii pentru o siguranță sporită

048BW Rear Scuff Plates - Bright

Plăci de protecție spate de culoare strălucitoare, pentru a proteja bara de șoc împotriva zgârieturilor

048CH Treadplt-Frt Metal/RR Plastic R Dyn

Plăci de protecție față și spate – din metal în față, din plastic în spate, cu sigla Dynamic

049AS With Locking Steering Column

Colonă de direcție cu mecanism de blocare

049AT Manual Strng Col - W/O Pyro Tecnics

Colonă de direcție fără dispozitive pirotehnice

051AJ Unique Met Finish Foot Pedals Pads

Pedale cu finisaj metalic unic

053BD Fuel Tank Filler Neck With Inhibit

Gura de alimentare cu combustibil cu funcție de blocare

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking

Închidere centralizată pentru capacul rezervorului de combustibil

053CT EU6D Diesel + DPF Emissions

Conform cu standardele de emisii EU6D pentru motoarele diesel cu filtru de particule (DPF).

054AQ Power Base

Scaune reglabile electric

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

054ER PowerPack 15

Este livrat cu configurația PowerPack 15.

055AF Non Locking Lug Nuts

Piulițele de roată nu sunt de tip blocare

056AY With Breakdown Warning Sign

Include un panou de avertizare în caz de pană

056DD SERVICE TIME, 24 MONTHS

Interval de service de 24 de luni

056EG SERVICE DISTANCE 34,000 KM

34.000 km Interval de service

057JJ Badge - Dark Atlas

Insigna Atlasul Întunecat

057PF Velar R Dynamic Badge

Insigna „Velar R Dynamic"

057TG Trunk Badge - S

Emblema de pe portbagaj – S – Portbagajul vehiculului este prevăzut cu o emblemă „S".

062AD With Tyre Pressure Sensors

Include senzori de presiune în anvelope pentru monitorizare

062DB TPMS WARNING LIGHT 20%

20% Lampa de avertizare TPMS

064AP With Front Fog Lamps

Vehicul echipat cu faruri de ceață față

064BU With Daytime Running Lamps

Lămpi de poziție

064BV With Headlamp Power Wash

Dotat cu funcție de spălare sub presiune a farurilor

064FC Ambient Lighting-Premium Interior

Iluminare ambientală interioară premium

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify

Funcționarea farurilor la volanul pe stânga – aliniere la dreapta

064JG Grille-GBlk Mesh/ShdAtlas/NBlk Surr

Grila frontală cu plasă negru lucios, elemente decorative Shadow Atlas și ramă negru lucios

064QB Headlamps - LED Premium

Faruri LED premium

065AM ACC + Stop/go

ACC + Stop/Go: Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu funcție Stop/Go, pentru un confort sporit la conducere

065EC Adv Emrg Brkng-LEV2 CTY And URB+PED

Adv Emrg Brkng-LEV2 CTY And URB+PED: Sistem avansat de frânare de urgență pentru siguranța în mediul urban și a pietonilor.

066AC Keyless Entry/Start - Passive

Sistem de intrare și pornire fără cheie

070AR With Rear Spoiler

Echipat cu un spoiler spate

070AV Tailgate-Powered Upper

Funcție de acționare electrică a hayonului

076CW Dual Note Electric Horn

Claxoane electrice cu două tonuri pentru siguranță

076DF 434 MHZ Door Lock Frequency

Sistem de închidere a ușilor cu frecvența de 434 MHz

076EI Double Locking Power Lock Latch

Mecanism de blocare cu dublă asigurare

076EL Perimeter / Volume Theft System

Dispune de un sistem de protecție împotriva furturilor perimetrale/de volum

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

077BB **Exterior Protection Cat 2**

Categoria 2 de protecție exterioară

078BZ **8 Speed Auto Trans ZF 8HP45**

În combinație cu o transmisie automată ZF 8HP45 cu 8 trepte

078CC **Paddle Shift - Noble**

Manete de schimbare a vitezelor elegante pentru control manual

079AJ **Front Floor Carpet Mats**

Se pun la dispoziție covorașe pentru podea în față

080AC **With Body Coloured Roof**

Este prevăzut cu un acoperiș în culoarea caroseriei

080CM **With Lower Body Cladding - Painted**

Caroseria inferioară este vopsită în aceeași culoare cu vehiculul.

080GI **Rear Bmp Lower Valance-Indus Silver**

Fusta inferioară a barei de protecție spate, culoare Indus Silver

080HD **Side Vents - Burnished Copper**

Culoarea orificiilor de aerisire laterale: cupru patinat

080LH **Front Bumper-NBk/GlBk/Cop/GlBk/Satl**

Bara de protecție față în culorile Negru Narvik, Negru lucios, Cupru, Negru lucios și finisaj satinat

080QB **DOOR TRIM PANEL TPO/PVC**

Panou de finisare pentru ușă din material TPO/PVC

081EG **Hood Scoop - Burnished Copper**

Culoarea prizei de aer de pe capotă: cupru lustruit

086BG **Lane Departure Warning+Keep Assist**

Sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație și asistență la menținerea benzii

086DC **Traffic Sing Recogn./Speed Limiter**

Recunoașterea semnelor de circulație cu limitator de viteză

086DH **Driver Drowiness Monitoring**

Sistem de monitorizare a somnolenței șoferului

086FA **Rear View Camera-Fixed**

Cameră de marșarier montată pe vehicul

086GM **Blind Spot Assist**

Tehnologia de asistență pentru unghiul mort

086IB **Forward Facing Camera**

Cameră frontală pentru o vizibilitate îmbunătățită

087AU **Navigation**

Sistem de navigație inclus

087CB **INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING**

Sistem inteligent de frânare de urgență

087XL **Nav Data - Reg 1 - Europe**

Date de navigație pentru regiunea Europei

088FA **With Leather Console Material**

Materialul consolei este piele

088HH **Interior Trim - Morzine**

Designul finisajelor interioare este realizat de Morzine

088IE **Terrain Responce With Dynamic Mod**

Sistemul Terrain Response cu modul Dynamic

088JA **HAND BOOK COVER**

Coperta manualului inclusă

088JW **Finisher - Shadow Aluminium**

Finisaj „Shadow Aluminium" pentru elementele decorative exterioare

088OC **With TPO/PVC Facia**

Tabloul de bord realizat din material TPO/PVC

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

089AD **Standard Appliques**

Se adaugă aplice standard

094AA **With Smokers Package**

Echipat cu pachetul pentru fumători

095DB **Export Shipping Requirements**

Respectă standardele de transport pentru export

095JB **Internal Sound Enhancement**

Îmbunătățirea sunetului intern: Îmbunătățiri ale calității sunetului intern.

095RD **Mapcare - Euro/Russ 3yr**

Serviciul Mapcare pentru regiunea Europa/Rusia

096FA **Fuel Label - ROW**

Etichetă pentru combustibil conformă cu standardele ROW

096TA **Air Bag Label - Pictoral**

Etichetă pentru airbag cu reprezentare grafică

096TL **'E' Approval Label**

Eticheta de omologare „E” pentru conformitatea cu reglementările

096UF **Tyre Recommended Plate-Non English**

Plăcuțe cu recomandări privind specificațiile anvelopelor

097AJ **Whole Vehicle Type Approval**

Omologarea de tip a întregului vehicul

099AA **5 Door**

Autoturism cu 5 uși

100LR **Land Rover**

Land Rover: Vehiculul este un model Land Rover.

101AG **Standard Wheelbase**

Ampatament standard

103AA **With Diesel Fuel Capability**

Potrivit pentru utilizarea motorinei

109AA **All Wheel Drive**

Sistem de tracțiune integrală pentru o tracțiune îmbunătățită

117AH **Rotary Gear Shift Knob**

Mâner rotativ pentru schimbătorul de viteze

121AF **Engine Cooling Fan 400W**

Ventilator de răcire a motorului de mare capacitate, 400 W

130AD **Air Cleaner with Stub**

Filtru de aer cu funcție de blocare

145CE **2020 Model Year Parts**

Îmbunătățiri ale pieselor pentru modelul din anul 2020

152CA **Engine Power Source - 245PS/500NM**

Puterea motorului: 245 CP/500 Nm

179AB **Thermal Encapsulation Covers**

Se furnizează capace de izolare termică.

180AC **Seat Cushion Power Fore/Aft**

Este disponibilă reglarea electrică a poziției înainte/înapoi a pernei scaunului.

180BC **Seat Cushion Power Height**

Scaunul este prevăzut cu funcție de reglare electrică a înălțimii.

180CA **With Front Seat Cushion Power Tilt**

Perna scaunului din față este prevăzută cu funcția de înclinare electrică.

180DB **Seat Squab Power Recline**

Spătarul scaunului poate fi reglat electric.

180FA **Front Headrest Manual Height**

Tetiera din față poate fi reglată manual pe înălțime.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

180KB Seat Lumbar - 4 Way

Suport lombar cu 4 poziții pentru scaune.

183AB Apple Carplay

Integrare Apple CarPlay

183CB Android Auto

Integrare Android Auto

185AC Badge-Engine Power Diesel 240 PS

Plăcuță care indică puterea motorului de 240 cai putere pentru modelul diesel

186AB Smartphone Pack

Pachet pentru smartphone inclus

189AD Front And Rear Parking Aid

Sunt incluși atât senzorii de parcare din față, cât și cei din spate.

1AT Ebony black-JBC1807

Culoare exterior negru abanos, cod JBC1807

200BC 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200

Motor diesel I4 de 2,0 litri cu putere mare

210AA Cockpit CCR

Proiectarea cabinei CCR

211AA Centre Console CCR

CCR cu consolă centrală

212AA Seats CCR

Scaune CCR

214AA Front Bumpers CCR

Bare de protecție față CCR

215AA Rear Bumpers CCR

Bare de protecție spate CCR

216AA Door Casing CCR

Cadru de ușă CCR

217AA Headlining CCR

CCR în rolul principal

218AA Rear Spoiler - CCR

Spoiler spate - CCR: Spoiler spate conceput pentru performanțe aerodinamice, parte a pachetului CCR

219AA CCR INSTRUMENT PANEL HARNESS

Cablu de conectare pentru tabloul de bord al sistemului CCR

220AA KSK Cabin Harness

Set de cabluri pentru interiorul cabinei, pentru sistemul KSK

223AA CCR FRONT DAMPER

Amortizor frontal CCR inclus

224AA CCR REAR DAMPER

Amortizor spate CCR inclus

252SF LHD

Volan pe stânga

300JU 14-Way D Mem Front Seat Pack

Scaune față cu funcție de memorie și reglare în 14 poziții

300SE L560 Range Rover Velar

Model: L560 Range Rover Velar

301QU Seat Combination 300JU/033WX

Combinație de caracteristici ale scaunului de la modelele 300JU și 033WX

352HY R-Dynamic S 240PS Auto

Varianta de model R-Dynamic S, echipată cu un motor de 240 CP și transmisie automată, pentru o experiență de conducere dinamică

370AC D7A

Varianta modelului: D7A

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

800IJ (+)"I"

Funcție suplimentară: (+) „I”

900AD Solihull Plant Built

Fabricat la uzina din Solihull

HP560 L560 2.0D i4 Mid AWD 5DR SWB

Model: L560 2.0D i4 Mid AWD 5 uși, ampatament scurt

TQA Ebony S

Opțiunea de culoare pentru interior în Ebony S, care conferă un aspect sobru și sofisticat

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

08.2019 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2019 Italia

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2023 Italia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2023 Italia

Radiat

Un eveniment de radiere a fost înregistrat pentru acest vehicul. Acest lucru poate să se fi întâmplat datorită schimbării de proprietar, actualizării documentației sau unor motive administrative similare.

Sugestia carVertical: Radiere

Acest vehicul a fost radiat la un moment dat. Acest lucru se poate datora unor daune, unei depozitări pe termen lung sau altor cauze. Merită să îi analizezi istoricul în detaliu.

07.2024 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

12.2025 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

07.2026 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
  Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
  - [ ] Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
  - [ ] Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**
  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **137.105 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- [ ] **Fă un test de conducere**
  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.