CARVERTICAL

BMW M4

Generat pe **14.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **WBS4Y9C5XJAC87635** | Tip caroserie: **Coupe**

Combustibil: **Benzină** | Anul: **2017** | Tip transmisie: **Automată**

Capacitate cilindrică: **3 l** | Putere motor: **317 kW (425 cp / 431 PS)**

Scor carVertical® Beta

43 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă probleme sau defecte severe care ar putea necesita reparații majore.

Acesta este un scor **slab** în comparație cu alte vehicule **BMW M4** de 9 ani vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt semnificativ mai slabe decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare de titlu

⚠ Atenție

"Salvage" înregistrare găsită – posibile daune severe anterioare.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 194 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **58 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

07.2018

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

07.2018

07.2018

10.2021

07.2024

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere
Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție
Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 8.721 km
- 13 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Înregistrările odometrului	
01.2018	**6 km**
03.2018	**113 km**
07.2018	**1.632 km**
12.2018	**3.125 km**
04.2019	**4.479 km**
05.2019	**4.955 km**
09.2019	**5.498 km**

Înregistrările odometrului	
10.2020	**7.173 km**
04.2021	**7.436 km**
10.2021	**7.690 km**
07.2022	**8.584 km**
07.2024	**8.706 km**
04.2025	**8.721 km**

Obiceiuri de condus		
01.2018 - 04.2019	**Condus normal**	**295 km/lună**
04.2019 - 07.2022	**Condus limitat**	**104 km/lună**
07.2022 - 04.2025	**Nu a fost condus**	**/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? ✓ Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 04.2025 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2027

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Verificare de titlu

Am verificat dacă titlul vehiculului are asociată o marcă - cum ar fi "Junk", "Salvage" sau "Inundat" - ceea ce ar putea însemna că a suferit daune grave sau că nu este apt pentru a circula pe drumurile publice.

Aceștia sunt termeni oficiali utilizați de agențiile de stat americane pentru a marca vehiculele cu probleme majore de siguranță sau de structură.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Atenție
Titlu Salvage găsit!

Am verificat 69 de mărci de titlu în Statele Unite

✓ Înregistrare găsită

Salvage 07.2018

Orice vehicul care a fost distrus sau avariat, în măsura în care costul total estimat sau real al pieselor și al forței de muncă pentru refacerea sau reconstrucția vehiculului în starea de dinaintea accidentului și pentru funcționarea legală pe drumuri sau autostrăzi depășește un procentaj definit de jurisdicție din valoarea de vânzare cu amănuntul a vehiculului. Valoarea de vânzare cu amănuntul a vehiculului este determinată de o ediție curentă a unei compilații recunoscute la nivel național (care să includă baze de date automatizate) a valorilor de vânzare cu amănuntul. „Salvage Damage or Not Specified" include, de asemenea, orice vehicul asupra căruia o companie de asigurări dobândește proprietatea în temeiul unui acord de daune sau orice vehicul pe care proprietarul vehiculului ar putea dori să-l desemneze ca vehicul "salvage" prin obținerea unui "salvage title", fără a ține cont de nivelul de avariere și de reparații ale vehiculului sau orice vehicul pentru care jurisdicția nu poate distinge motivul pentru care vehiculul a fost desemnat drept „salvage".

"Junk", "Salvage" sau "Insurance"

✓ Înregistrare găsită

Entitate	Detalii	Export
GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY	**Asigurare** Data: 04.04.2018	Nu
IAA	**Junk and Salvage / Stare vehicul: Urmează să fie determinat** Data: 16.04.2018	Nu
IAA	**Junk and Salvage / Stare vehicul: Vândut** Data: 16.04.2018	Da

Ce înseamnă aceste înregistrări

Dacă există o înregistrare aici înseamnă că o companie din SUA a raportat acest vehicul ca "Junk", "Salvage" sau - dacă era vorba despre un asigurător - ca daună totală. Detaliile arată ce s-a întâmplat cu vehiculul în timp ce compania respectivă îl deținea.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Atenție
Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

04.2018 — Statele Unite ale Americii

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Necunoscut

07.2018 — Statele Unite ale Americii

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Necunoscut

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Necunoscut

Cauza posibilă

Mecanic

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.
Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **263.122 RON**

Prețul mediu **189.611 RON**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Cel mai mic preț **77.135 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** | Model: **M4** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2017** | Piață: **Europa de Este**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
10.2021 Preț de vânzare **336.396 RON**			
2024	**230.972 RON**	159.612 RON	273.653 RON
07.2024 Preț de vânzare **296.647 RON**			
2025	**188.208 RON**	99.128 RON	258.664 RON
2026	**189.611 RON**	77.135 RON	263.122 RON
2027	**146.617 RON**	59.641 RON	203.457 RON
2028	**109.965 RON**	44.733 RON	152.596 RON
2029	**82.462 RON**	33.546 RON	114.432 RON
2030	**61.858 RON**	25.165 RON	85.841 RON

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2031	**46.388 RON**	18.870 RON	64.375 RON
2032	**34.786 RON**	14.151 RON	48.270 RON
2033	**26.095 RON**	10.614 RON	36.210 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -87% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 22 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **M4**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **F82**	An model **2018**	An de fabricație **2017**
Categorie **m1**	Etichetă producător **m4**	

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune spate (RWD)**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **317 kW (425 cp / 431 PS)**	Nr. cilindri **6**	Emisii CO2 **194 g/km**
Cod motor **S55**	Descriere motor **3.00L / 317KW (S55)**	Tipul propulsiei **Ardere internă**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Coupe**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Albastru**
Nr. locuri **4**	Nr. uși **2**	Lungime **4.689 mm**
Lățime **1.870 mm**	Greutate proprie **2.062 kg**	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO_2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S02CQ 20" BMW light-a.w.styl.666M trans.shadow

Jante din aliaj ușor BMW de 20 de inci, în stilul modelului 666M, cu finisaj translucid „shadow”

S02MK M twin-clutch transm. with Drivelogic

Acest vehicul este echipat cu o transmisie M cu dublu ambreiaj și sistem Drivelogic.

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VC Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S02VF Adaptive M chassis

Șasiu M adaptiv

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0319 Integrated universal remote control

Telecomanda universală integrată vă permite să controlați diverse dispozitive de la bordul vehiculului.

S0322 Comfort access

Acces confortabil

S03AG Reversing camera

Cameră de marșarier

S0423 Floor mats velours

Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0490 Adjustment, seat-backrest width

Permite reglarea lățimii spătarului scaunului pentru un confort personalizat.

S0493 Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0494 Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04AE Armrest front, retractable

Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S04WL Carbon fibre accent black chrome

Accente din fibră de carbon cu detalii cromate negre

S0508 Park Distance Control (PDC)

Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0521 Rain sensor

Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0544 Cruise control with braking function

Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S0552 Adaptive LED headlight

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0563 Light package

Pachet de lumini

S0575 Additional 12V sockets

Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AG Lane Change Warning

Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05AP Decoding anti-glare high-beam assistant

Asistent pentru faza lungă cu funcție anti-orbire, care reglează automat faza lungă pentru a preveni orbirea celorlalți șoferi

S05DL Surround View

Vedere panoramică

S05DP Park Assist

Asistență la parcare

S05DS Emergency release, luggage compartment

Mecanism de deschidere de urgență a portbagajului, pentru siguranță și confort

S0609 Navigation system Professional

Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0610 Head-up display

Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0645 BMW US Radio

Este echipat cu un sistem radio BMW pentru piața americană

S0655 Satellite tuner

Include un tuner satelit pentru recepționarea semnalelor de radio prin satelit

S0688 Harman/Kardon surround sound system

Sistem audio surround Harman/Kardon

S0697 Area-Code 1 for DVD

Activează codul de zonă 1 pentru redarea DVD-urilor

S06AC Intelligent Emergency Call

Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AM Real-Time Traffic Information

Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06CP Preparation Apple CarPlay

Vehiculul este echipat cu pregătire pentru Apple CarPlay, pentru o conectivitate perfectă cu dispozitivele Apple compatibile.

S06NH Hands-free system with USB interface

Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S0760 High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S07MA Competition package

Pachet îmbunătățit pentru performanțe în competiție

S07MN M Competition package

Pachetul complet de competiție pentru performanțe maxime

S0823 Hot-climate version

Caracteristici speciale adaptate climatului cald

S0845 Acoustic fasten seat belt reminder

Este activat semnalul sonor de reamintire a fixării centurii de siguranță

S0853 Language version, English

Versiunea lingvistică pentru acest vehicul este setată la limba engleză, pentru comoditate.

S08KL Oil service interval 15,000 km/12 months

Intervalele de întreținere pentru schimbul de ulei sunt stabilite la fiecare 15.000 km sau 12 luni

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08S4 Decoding, variable light distribution

Tehnologie de iluminare adaptivă pentru distribuție variabilă a luminii

S08TH Road sign detection

Detectarea semnelor rutiere

S08TN Daytime driv.lights adjus.via light menu

Luminile de zi pot fi reglate prin setările din meniul de iluminare

S0925 Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S0992 Control of number-plate attachment

Permite controlul modului de fixare a plăcuței de înmatriculare pe vehicul

S0993 model year code in VIN

Codul anului de fabricație codificat în numărul de identificare al vehiculului (VIN)

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0B68 YAS Marina-blau metallic

Vopsea metalizată în nuanța Yas Marina Blue

SLEDE Leather equipment

Tapițerie din piele

SLKSW Leather "Merino"/schwarz

Tapițerie interioară realizată din piele neagră „Merino” de calitate superioară

1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție

1CB CO2 CONTENT

Informații privind emisiile de CO2

2CQ 20"M LT/A.W.ST.SP.SP.666 M /F. MT/B

Jante M din aliaj ușor de 20 inch cu anvelope sport și elemente stilistice, frâne sport M

2MK M DCT WITH DRIVELOGIC

Transmisie automată cu logică de acționare

2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

2VC TYRE REPAIR KIT

Kit de reparare a anvelopelor inclus

2VF ADAPTIV M SUSPENSION

Suspensie M adaptivă pentru o dinamică de condus îmbunătățită

302 ALARM SYSTEM

Sistem de alarmă pentru securitate

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

319 INTEGRATED UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Integrarea telecomenzii

322 COMFORT ACCESS SYSTEM

Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării

3AG REAR VIEW CAMERA

Cameră de marșarier pentru vizibilitate îmbunătățită la mersul înapoi

423 FLOOR MATS IN VELOUR

Covorașe din velur pentru confort

430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

Pachet care include oglinzi interioare și exterioare

431 INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

Oglindă retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea

459 SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

Reglare electrică a scaunului cu funcție de memorie

490 SEAT BACK WIDTH ADJUSTMENT

Lățime reglabilă a spătarului scaunului

493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

Pachet compartiment de depozitare

494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE

Brațieră frontală care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată

4WL INT. T. FIN. CAR.FIB.W. H.T.F.BL.CH

Tapițerie interioară din fibră de carbon cu finisaj lucios

508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

Senzori de distanță de parcare pentru asistență în manevrele de parcare

521 RAIN SENSOR

Senzor care activează automat ștergătoarele atunci când detectează ploaie

534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

544 DYNAMIC CRUISE CONTROL

Control dinamic al vitezei de croazieră

552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

Echipat cu faruri adaptive cu LED

563 LIGHTS PACKAGE

Pachet care include caracteristici suplimentare de iluminare

575 ADDITIONAL 12V POWER SOCKET

Priză suplimentară de 12V

5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

Control automat al farurilor cu fază lungă

5AG LANE CHANGE WARNING

Sistem de avertizare pentru schimbarea benzii de rulare

5AP DECODING FOR NO-DAZZLE HIGH-BEAM ASSISTANCE

Asistență antiorbire pentru faza lungă

5DL SURROUND VIEW

Sistem de camere de supraveghere

5DP PARKING ASSISTANT

Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la manevrele de parcare

5DS LUGGAGE-COMPARTMENT EMERGENCY UNLOCKING

Deblocare de urgență în compartimentul pentru bagaje

609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

610 HEAD UP DISPLAY

Afișaj care proiectează informații cheie pe parbriz pentru o vizualizare ușoară în timpul condusului

645 RADIO CONTROL US

Control radio pentru regiunea SUA

655 SATELLITE RADIO

Capacitate radio prin satelit

688 HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM

Sistem audio surround Harman/Kardon

697 AREA CODE 1 FOR DVD

Codul regiunii 1 pentru DVD

6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL

Sistem inteligent de apel de urgență

6AE TELESERVICES

Teleservicii pentru conectivitate

6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES

Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

Actualizări de trafic în timp real pentru o navigare îmbunătățită

6AP REMOTE SERVICES

Servicii la distanță

6CP PREPARATION FOR APPLE CARPLAY

Pregătirea pentru Apple CarPlay

6NH HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

Permite operarea hands-free și conectivitatea cu dispozitive USB

760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

Caracteristici individuale Accente cromate satinate de înaltă luciu

775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant

7M9 BMW INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SHADOWLINE EXTERIOR TRIM WITH EXTENDED FEATURES

Tapițerie exterioară BMW Individual High-Gloss Shadowline cu funcții extinse

7MA COMPETITION PACKAGE

Pachet de competiție

7MN M COMPETITION PACKAGE

Pachet M Competition

823 HOT-CLIMATE VERSION

Versiune specială pentru climatele calde

845 ACOUSTIC SEAT-BELT WARNING

Sistem acustic de avertizare pentru centura de siguranță

853 LANGUAGE VERSION ENGLISH

Versiunea în limba engleză a interfeței vehiculului

8KL OIL SERVICE INTERVAL - 12 MONTHS/15,000 KM

Interval de service al uleiului la fiecare 12 luni sau 15.000 km

8R9 REFRIGERANT

Agent frigorific pentru sistemul de răcire

8S4 DECODING VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

Decodificarea distribuției variabile a luminii

8TH SPEED LIMIT INFO

Funcție de informare privind limita de viteză

8TN DAYTIME DRIVING LIGHTS SELECTABLE BY LIGHTS MENU

Lumini de zi selectabile prin meniul de lumini

925 SHIPPING PROTECTION PACKAGE

Pachet de protecție a transportului pentru a se asigura că vehiculul ajunge în siguranță

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

992 CONTROL OF NUMBER-PLATE ATTACHMENT

Controlul atașării plăcuțelor de înmatriculare

993 MODEL YEAR CODE

Codul de identificare a anului modelului

9AA OUTER SKIN PROTECTION

Protecția pielii exterioare pentru longevitate

Cronologie

S-au găsit 17 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2017 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2018 Statele Unite ale Americii

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

03.2018 Statele Unite ale Americii

Schimbare de titlu

O schimbare de titlu a fost înregistrată pentru acest vehicul. Acest lucru se poate datora unei schimbări de proprietar, unor actualizări de natură tehnică sau revizuirii documentelor.

04.2018 Statele Unite ale Americii

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2018 Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2018 Statele Unite ale Americii

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2018 Statele Unite ale Americii

Schimbare de titlu

O schimbare de titlu a fost înregistrată pentru acest vehicul. Acest lucru se poate datora unei schimbări de proprietar, unor actualizări de natură tehnică sau revizuirii documentelor.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

07.2018 Statele Unite ale Americii

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2019 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2021 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2021 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

03.2023 Statele Unite ale Americii

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2023 Statele Unite ale Americii

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2024 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2025 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **05.04.2025** Până la: **04.04.2026**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

05.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **26.05.2026** Până la: **25.05.2027**

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] ## Inspecție critică de siguranță

  Această mașină a avut probleme grave de siguranță în trecut – daune majore, probleme structurale, sau defecțiuni critice de sistem. Verifică dacă aceste probleme au fost reparate corespunzător și dacă mașina se poate conduce în siguranță.

  - [ ] Solicită o inspecție de siguranță amănunțită care se acopere zonele afectate anterior, șasiul și suspensia.
  - [ ] Cere o dovadă că problemele anterioare au fost remediate corespunzător, respectând standardele actuale de siguranță.

- [ ] ## Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

  Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deterioarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

  - [ ] Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
  - [ ] Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
  - [ ] Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] ## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] ## Cere istoricul de service și de mentenanță

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] ## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] ## Fă un test de conducere

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.