CARVERTICAL

BMW M5 5' G90 M5

WBS81FK000CT60599

2024 | Benzină, Electric | Automată | Sedan | Verde

Generat pe 26.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

94
/100

Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **BMW M5 5' G90 M5** de 2 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 25.971 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO_2: 38 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Cehia · Slovenia · Canada · Italia · Ungaria · Slovacia

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

BMW M5 Sedan

Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

18,6 kWh

Capacitate baterie încărcată complet
22,1 kWh

Autonomie
65 km

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Prezentare generală a autonomiei

Condiții de vară 23°C

Autonomie în oraș
65 km

Autonomie pe autostradă
42 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

Condiții de iarnă -10°C

Autonomie în oraș
50 km

Autonomie pe autostradă
35 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

Încărcare completă (AC)
4,65 RON
la 0,25 RON/kWh

Cost CA per 100 km
7,15 RON
la 0,25 RON/kWh

Timp de încărcare CA
în 3 ore
0–100%

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 25.971 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 34.450 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model ⓘ Îndoielnic

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 1.500 km/lună** 76% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 1.500 km/lună** 24% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Tip de condus neevaluat

Această perioadă nu a fost evaluată. Motivele pot include tipare neregulate de kilometraj, derulări de kilometraj sau alte anomalii.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Înregistrările odometrului	
10.2024	**15 km**
11.2024	**14 km**
01.2025	**1.894 km**
03.2025	**3.957 km**
05.2025	**9.334 km**

Înregistrările odometrului	
08.2025	**12.733 km**
11.2025	**19.558 km**
04.2026	**23.116 km**
08.2026	**25.971 km**

Obiceiuri de condus		
10.2024 - 11.2024	**Tip de condus neevaluat**	
11.2024 - 03.2025	**Condus normal**	**986 km/lună**
03.2025 - 08.2025	**Condus intensiv**	**1.721 km/lună**
08.2025 - 08.2026	**Condus normal**	**1.088 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? Asigurat 02.2026 România

Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 12.2024 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2027

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Față / Bară de protecție | Stânga / Portieră față | Părți exterioare ale caroseriei | Iluminat exterior

O estimare a costurilor anterioare de reparație

30.001 RON – 32.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **706.136 RON**

Prețul mediu **648.782 RON**

Cel mai mic preț **611.422 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** | Model: **M5** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2024** | Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	**691.328 RON**	631.453 RON	748.324 RON
2026	**648.782 RON**	611.422 RON	706.136 RON

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2027	**597.922 RON**	563.493 RON	650.782 RON
2028	**524.194 RON**	494.007 RON	570.532 RON
2029	**450.460 RON**	424.521 RON	490.282 RON
2030	**376.726 RON**	355.035 RON	410.032 RON
2031	**302.998 RON**	285.548 RON	329.781 RON
2032	**213.862 RON**	201.546 RON	232.768 RON
2033	**161.477 RON**	152.180 RON	175.750 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -76% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 29 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Emisii CO_2

38 g/km Clasă: A

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **M5**	Tip combustibil **Benzină, Electric**
Generație **G90**	Variantă **5' G90 M5**	An de fabricație **2024**
Categorie **m1**	Piața de destinație a modelului **ECE**	Etichetă producător **M5**
Omologare de tip **e1*2018/858*00451*00**	Intervalul de ani al modelului **2024**	

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **4,4 l**
Putere motor **535 kW (717 cp / 727 PS)**	Nr. cilindri **8**	Nr. viteze **8**
Cuplu **1000 Nm**	Emisii CO2 **38 g/km**	Standard de emisii **Euro 6e (WLTP) 36EA**
Cod motor **S68X**	Denumirea transmisiei **Steptronic**	Tipul propulsiei **Hibrid**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Sedan**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Verde**
Nr. locuri **5**	Nr. uși **4**	Lungime **5.096 mm**
Lățime **1.970 mm**	Înălțime **1.510 mm**	Ampatament **3.006 mm**
Greutate proprie **2.510 kg**	Masă maximă autorizată **2.940 kg**	

Energie și autonomie

Accelerație (0–100 km/h) **3,5 s**	Viteza maximă **250 km/h**	Etape de încărcare **1-fază**
Încărcare standard (curent alternativ) **Type 2 (7,4 kW)**		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01DF **Exhaust emission standards EU6 rde II**
Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01GE **BMW LA whl d.sp. 952M STD SO MB 20"/21"**
Jante BMW 952M Standard Design argintii, finisate mecanic, de 20 de inci în față și de 21 de inci în spate

S01MB **M Drive Professional**
Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S0230 **EU-specific additional contents**
Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S0248 Steering wheel heater

Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02NK M Carbon ceramic brake

Acest vehicul este echipat cu frâne ceramice M Carbon de înaltă performanță, care asigură o putere de frânare superioară.

S02PA Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VC Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

Acces confortabil

S03DP BMW Iconic Glow exterior package

Pachetul exterior BMW Iconic Glow: conferă exteriorului BMW un efect luminos unic

S03MF M lights Shadow Line

Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0402 Panorama glass roof

Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0416 Roller sun visor, rear lateral

Parasolar rulant amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului

S0420 Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S043P Carbon fibre and silver thread, high gl.

Fibră de carbon și fir de argint, luciu intens: materiale de înaltă calitate din fibră de carbon și fir de argint, cu finisaj lucios

S0453 Climate-controlled seats, front

Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S04FL Travel & Comfort rail system

Sistemul feroviar „Travel and Comfort"

S04GQ M seat belts

Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04HA Seat heating, front and rear

Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04MA M multifunction seat

Scaunul multifuncțional M este un scaun versatil, dotat cu numeroase opțiuni de reglare pentru un confort sporit.

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S04NR Interior camera

Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

S04T2 LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)

Cablu de încărcare profesional pentru încărcare în modul 3

S04T3 Flexible Charger (Mode 2)

Încărcător versatil pentru încărcare în modul 2

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S04U9 Acoustic pedestrian protection

Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

S04UR Ambient interior light

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

S04V1 BMW IconicSounds Electric

Funcția IconicSounds Electric de la BMW, care oferă profiluri sonore unice pentru vehiculele electrice ale mărcii, pentru a îmbunătăți experiența de conducere.

S0548 Kilometre speedo

Vitezometru montat

S0552 Adaptive LED headlight

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AU Driving Assistant Professional

Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05AV Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DW Parking Assistant Professional

Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

S05YA Adapter E+F (CEE 7/7) 10A

Adaptor pentru încărcarea dispozitivelor de tip E și F, cu o capacitate de 10 A

S0654 DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06C3 Connected Package Professional

Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06F4 Bowers & Wilkins Surround Sound System

Sistem audio surround Bowers & Wilkins: Sistem audio surround de înaltă calitate de la Bowers & Wilkins, pentru o experiență audio captivantă

S06NX Storage tray wireless charging

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06PA Personal eSIM

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0760 High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S0776 M headliner Alcantara anthracite

Tapițeria plafonului este realizată din material Alcantara, în culoarea antracit

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S07ME M Drivers Package

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S07VB Comfort package

Include funcții menite să sporească confortul la volan

S085C Language version Romanian

Versiunea în limba română

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S08AR **On-board literature, Romanian**

Material informativ la bord în limba română

S08KA **Oil service interval 24 mths / 30,000 km**

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R3 **COC ADDITIONAL SCOPES**

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08R9 **Refrigerant R1234yf**

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF **Active pedestrian protection**

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WN **Control E**

Sistem avansat de control electronic

S0999 **Job control "HEA"**

Controlul sarcinilor pentru încălzire (HEA)

S0C4G **Isle of man green metallic**

Culoarea caroseriei: verde Isle of Man metalizat

SA070 **70 Ah AGM battery**

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

SLKKG **Red/Black Merino Leather**

Interiorul mașinii este prevăzut cu o combinație elegantă de tapițerie din piele Merino roșie și neagră.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

09.2024 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2024 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2024 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2025 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

11.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **22.11.2025** Până la: **21.11.2026**

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] ## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] ## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] ## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **25.971 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] ## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] ## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.