CARVERTICAL

BMW 116 1' F40

Generat pe **10.09.2026**

VIN: **WBA7K110407J66846** | Tip caroserie: **Hatchback** | Combustibil: **Benzină**

Anul: **2021** | Tip transmisie: **Manuală** | Capacitate cilindrică: **1,5 l**

Putere motor: **80 kW (107 cp / 109 PS)**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

91 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW 116 1' F40 de **5 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 116.304 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO_2: 124 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Cehia · Slovenia · Slovacia · Italia · Ungaria · Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 116.304 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 75.048 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Înregistrările odometrului	
06.2021	**6 km**
10.2021	**218 km**
03.2022	**14.707 km**
08.2022	**33.276 km**
12.2022	**45.321 km**
03.2023	**57.414 km**
07.2023	**72.180 km**
11.2023	**78.022 km**

Înregistrările odometrului	
05.2024	**92.212 km**
08.2024	**99.470 km**
11.2024	**99.550 km**
07.2025	**99.469 km**
12.2025	**108.719 km**
05.2026	**115.452 km**
07.2026	**116.304 km**

Obiceiuri de condus

06.2021 - 10.2021	**Condus limitat**	**52 km/lună**
10.2021 - 03.2022	**Condus normal**	**2.881 km/lună**
03.2022 - 08.2022	**Condus intensiv**	**3.641 km/lună**
08.2022 - 12.2022	**Condus normal**	**2.959 km/lună**
12.2022 - 07.2023	**Condus intensiv**	**3.799 km/lună**
07.2023 - 11.2024	**Condus normal**	**1.678 km/lună**
11.2024 - 07.2025	**Tip de condus neevaluat**	
07.2025 - 07.2026	**Condus normal**	**1.384 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată?

Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 10.2026

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

01.2022 Germania

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție | Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

501 RON – 1.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO_2

124 g/km Clasă: **B**

0 g/km — 225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **116**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **F40**	Variantă **1' F40**	An de fabricație **2021**
Categorie **m1**	Piața de destinație a modelului **ECE**	Etichetă producător **116i**
Omologare de tip **e1*2007/46*2018*04**		

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Manuală**	Tip transmisie **Tracțiune față (FWD)**	Capacitate cilindrică **1,5 l**
Putere motor **80 kW (107 cp / 109 PS)**	Nr. cilindri **3**	Cuplu **190 Nm**
Emisii CO2 **124 g/km**	Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**	Cod motor **B38B**
Descriere motor **i**	Tipul propulsiei **Ardere internă**	

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Hatchback**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Negru**
Nr. locuri **5**	Nr. uși **5**	Lungime **4.319 mm**
Lățime **1.799 mm**	Înălțime **1.434 mm**	Ampatament **2.670 mm**
Greutate proprie **1.850 kg**	Masă maximă autorizată **2.950 kg**	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO_2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01DZ Supplementary scopes rde

Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

S01TK BMW lt-all.whl.star sp.517 FG/not runfl

Jantă din aliaj ușor BMW cu design cu spițe în formă de stea 517, în culoarea Ferric Grey, fără anvelope run-flat

S0230 Extra package, EU-speciifc

Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0248 Steering wheel heater

Încălzește volanul pentru un plus de confort

S0249 Multifunction f steering wheel

Volan multifuncțional integrat

S0255 Sports leather steering wheel

Volan sport din piele inclus

S02PA Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0313 Fold-in outside mirror

Oglinzi exterioare rabatabile

S0322 Comfort access

Acces confortabil

S0423 Floor mats velours

Covorașe din velur furnizate

S0428 Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

Suport lombar pentru șofer și pasager

S0493 Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0494 Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04GN Interior strips quartz silver matt

Bande decorative pentru interior cu finisaj argintiu mat, cu model de cuarț

S04NE Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0508 Park Distance Control (PDC)

Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0544 Cruise control with brake function

Tempomat cu funcția de frânare activată

S0548 Kilometre speedo

Vitezometru montat

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S05A2 LED headlight

Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05AQ Active Guard Plus

Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DA Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0610 Head-up display

Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0654 DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06C4 Connected Package Professional

Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NW Telephony with wireless charging

Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06WD WLAN Hotspot

Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S07LC Modell Advantage

Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S07V3 Comfort package plus

Pachet de dotări pentru un confort sporit

S0801 National version Germany

Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S0851 Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S09D6 Fahrerlebnis package de

Pachetul „Fahrerlebnis” include o serie de funcții menite să îmbunătățească experiența la volan în Germania.

S09QX Preparation driver assistance

Sistemul de asistență la conducere include funcții menite să-l ajute pe șofer în diverse situații, pentru o siguranță sporită.

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

06.2021 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

01.2022 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2022 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

10.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **30.10.2025** Până la: **29.10.2026**

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **116.304 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.