



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2025-0008

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 4th Desember 2025

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 CROSS

TAHUN 2019

A 1615 RJ

SUMMARY


Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Aktifkan Program Garansi Otospector 30 hari dari PT Dipo Star Finance. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
COMMITMENT TO CAR INTEGRITY & SECURITY



**JAMINAN
BEBAS TABRAKAN**

By  **TOKIO MARINE**
INSURANCE GROUP



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2025-0008 | Tanggal Terbit: 04 Desember 2025

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Cross	Warna Interior	: Coklat
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Putih
Tahun	: 2019	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	:
Odometer	: 79.830km	Tanggal Service Terakhir	:
Jumlah Kunci	: 1		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 31 Agustus 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.173.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 5 Desember 2025

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
21-12-2020	10.031	AIR REFRESHER ASSY	
21-12-2020	10.031	FS 3 (FS : 10.000 KM) BRA1	
21-12-2020	10.031	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
21-12-2020	10.031	OIL FILTER	
21-12-2020	10.031	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
12-06-2021	19.920	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
12-06-2021	19.920	AIR REFRESHER ASSY	
12-06-2021	19.920	FS 5C (FS 5C (20.000 KM)) BRA1	
12-06-2021	19.920	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
12-06-2021	19.920	OIL FILTER	
12-06-2021	19.920	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
12-06-2021	19.920	WATER REPELLENT CONDITIONER	
12-06-2021	19.920	AIR AKI	
17-12-2022	49.776	ENGINE FLUSH (PC)	
17-12-2022	49.776	OIL FILTER	
17-12-2022	49.776	AIR AKI	
17-12-2022	49.776	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
17-12-2022	49.776	AIR REFRESHER ASSY	
17-12-2022	49.776	FS 11C (FS 11C (50.000 KM)) BRA1	
17-12-2022	49.776	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
17-12-2022	49.776	OIL FILTER	
17-12-2022	49.776	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
17-12-2022	49.776	WATER REPELLENT CONDITIONER	
26-04-2023	56.275	GENERAL REPAIR BRA1	
26-04-2023	56.275	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
26-04-2023	56.275	OIL FILTER	
18-07-2023	60.539	GENERAL REPAIR BRA1	
18-07-2023	60.539	GENERAL REPAIR BRA1	
18-07-2023	60.539	GENERAL REPAIR BRA1	
18-07-2023	60.539	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
18-07-2023	60.539	OIL FILTER	
18-07-2023	60.539	SUPER BRAKE CLEANER (480ML) -TB	
18-07-2023	60.539	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
18-07-2023	60.539	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION	
18-07-2023	60.539	AIR REFRESHER ASSY	
06-01-2024	64.581	JASA PM70RB SVC	
06-01-2024	64.581	AC CLEANING+GANTI OLI KOMPRESSOR+FREON D	
06-01-2024	64.581	PEMBERSIH CHAMBER	
06-01-2024	64.581	PEMBERSIH INJECTOR	
06-01-2024	64.581	HYDRO CARBON CLEANER	
06-01-2024	64.581	ENGINE DRESSING	
06-01-2024	64.581	ANTI RATS	
06-01-2024	64.581	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
06-01-2024	64.581	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION (109)	
06-01-2024	64.581	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
06-01-2024	64.581	OIL FILTER	
06-01-2024	64.581	AIR REFRESHER ASSY	
06-01-2024	64.581	POWER INTAKE RESTORATION	
13-07-2024	68.350	JASA SVC PM 80RB KM	
13-07-2024	68.350	AC CLEANING + GANTI OLI KOMPRESSOR + FREON D	
13-07-2024	68.350	PEMBERSIH CHAMBER	
13-07-2024	68.350	PEMBERSIH INJECTOR	
13-07-2024	68.350	HYDRO CARBON CLEANER	

13-07-2024	68.350	ENGINE DRESSING	
13-07-2024	68.350	ANTI RATS	
13-07-2024	68.350	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13-07-2024	68.350	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION (109)	
13-07-2024	68.350	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
13-07-2024	68.350	OIL FILTER	
13-07-2024	68.350	AIR REFRESHER ASSY	
13-07-2024	68.350	ELEMENT,AIR CLEANER	
13-07-2024	68.350	BRAKE FLUID DOT-3, 300ML - ML150003	
13-07-2024	68.350	STOP SQUEAL	
13-07-2024	68.350	FUEL SYSTEM DRIER	
18-10-2024	70.001	JASA SVC	
25-01-2025	72.385	JASA SVC	
25-01-2025	72.385	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25-01-2025	72.385	OIL FILTER	
25-01-2025	72.385	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
25-01-2025	72.385	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION(EF)	
25-01-2025	72.385	AIR REFRESHER ASSY	
25-01-2025	72.385	FUEL SYSTEM DRIER	
25-01-2025	72.385	CHAMBER CLEANER	
25-01-2025	72.385	INJEKTOR CLEANER	
25-01-2025	72.385	HIDRO CARBON CLEANER	
25-01-2025	72.385	PERAWATAN AC BESAR+ CLEANING+ GANTI OLI KOMPRESSOR FREON	
25-01-2025	72.385	OW 20 SP (4L)	
25-01-2025	72.385	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION (109)	
25-07-2025	78.404	OW 20 SP (1L)	
25-07-2025	78.404	FUEL SYSTEM DRIER	
25-07-2025	78.404	OIL FILTER	
25-07-2025	78.404	ENGINE PERFORMANCE RESTORATION (109)	
25-07-2025	78.404	STOP SQUEAL	
25-07-2025	78.404	ELEMENT,AIR CLEANER	
25-07-2025	78.404	BRAKE FLUID DOT-3, 300ML - ML150003	
25-07-2025	78.404	AIR REFRESHER ASSY	
25-07-2025	78.404	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG	
25-07-2025	78.404	LONG LIFE COOLANT (1L)	
25-07-2025	78.404	JASA SVC	
25-07-2025	78.404	INJECTOR	
25-07-2025	78.404	CHAMBER	
25-07-2025	78.404	HIDRO CARBON	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi

Powered by TokioMarine


Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
----------	-----------	----------------------	-------------------



Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Aktifkan Program Garansi Otospector 30 hari dari PT Dipo Star Finance. Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon			

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
-------------------------	--	--	--

Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A


TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	OK	Buku Manual	OK
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector





Pengisian Accu



Kiri depan



Roda



Kanan Depan



PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Partnership Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Tokio Marine, Otospector
Waktu dokumen dibuat	04-12-2025
Tautan External	
Barcode	