

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 542CC74A-21F5-4659-A083-19C96EAC2968

FORDON

MÄRKE: BMW
MODELL: iX3 - 80 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 26 172 km
VIN: WBY41DU00RSE19338
DATUM OCH TID:
2026-09-30 07:49

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

96,2 %

ENERGI

78kWh | 82kWh




WLTP-RÄCKVIDD

442km | 460km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Battericellspänningar ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	78,9kWh	78,4kWh	72,4kWh
Ny:	82,0kWh	81,5kWh	75,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	442km	325km	356km
Ny:	460km	338km	370km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 07:49:33

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	95%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	17,2°C	17,9°C	0,6°C	✓
Cellspänning	4,107V	4,110V	3mV	✓
Packspänning	387,0V			
Medelström	-8,0A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.109	4.108	4.108	4.109	4.108	4.108	4.108	4.109	4.108	4.109	4.108	4.109	4.109	4.109	4.109	4.108	4.109	4.109	4.108	4.109
21 - 40	4.110	4.109	4.108	4.108	4.108	4.107	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.109	4.108	4.108	4.108	4.108	4.109	4.109	4.108	4.109
41 - 60	4.109	4.108	4.109	4.109	4.109	4.108	4.109	4.108	4.108	4.108	4.108	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.108	4.109	4.109
61 - 80	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.109	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108	4.109	4.109	4.109	4.109
81 - 94	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.108	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.