



# 汚染防止の タイヤカバー

秋田大学医学部附属病院

北村のり子

# 現状

- ◇ 医療機器を移動させるときに他の機器の電源コードや、吸引など、コード類を踏まないようにするキャスターカバーがある。
- ◇ しかし、図のようにキャスターの上部がむき出しになっており、術野近くで使用される機器の場合、体液や、血液に汚染される危険性がある。
- ◇ それらが付着した場合、汚染を広げる可能性があり取り除くのにも構造上限界がある。



# 要望・提案

- ◇ キャスターカバーリングの上部に、取り外し・洗浄可能な傘や屋根のようなカバーが欲しい。