

✓ VISTORIA APROVADA

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

FIAT | I/FIAT 500 CULT DUAL 2015 / 2015

Data da Vistoria: 26/07/2019 08:35:08
 Laudo nr: 1059875
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 5931497
 Data da Consulta: 26/07/2019 08:28:20
 Marca / Modelo: FIAT | I/FIAT 500 CULT DUAL
 Ano / Modelo: 2015 / 2015
 Cor / Combustível: VERMELHA / ALCOOL/GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): RECIFE / PE
 Chassi (BIN): 3C3AFFAR4FT661288
 Motor (BIN): 327A0112400182
 Câmbio (BIN): SEM REGISTRO NA BIN
 Renavam: 01079380954
 Nr. Lacre da Placa:

RECIFE - PE
PCM2962

Solicitante: RECIFE HONDA TORRE
 Cidade / UF: RECIFE / PE
 Chassi: 3C3AFFAR4FT661288
 Nr. Motor: 327A0112400182
 Nr. Caixa de Câmbio: SEM CAMPO VISUAL
 CRLV:
 Hodômetro: 26370



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- ✓ NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
- ⚠ ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
- ⏸ APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
- ⊘ REPROVADO com apontamento e / ou restrição



ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- ✔ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

- ✔ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✔ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- ✔ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✔ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO:

- ✔ 179 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO:

- ✔ 190 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- ✔ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

- ✔ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- ✔ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). **IMPORTANTE:** A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

OBSERVAÇÃO: VISTORIA APROVADA.*** ITENS DE IDENTIFICAÇÕES DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTOS DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO *** GRAVAÇÃO DO CÂMBIO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER POR NÃO HAVER CONDIÇÃO VISUAL PARA EXAME)***

Nrº do Laudo: 1059875
 Data da Vistoria: 26/07/2019 08:35:08
 Unidade: RECIFE
 Solicitante: RECIFE HONDA TORRE
 Perito em Identificação Veicular: WELLINGTON VAREJÃO TIMÓTEO
 Emitido por: STEPHANNIE KELLY BEZERRA GOMES ALVES


VISTORIA APROVADA

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR



018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

HODÔMETRO



066 - Gravação obstruída/sem acesso (item excluído de parecer por não haver condição visual para exame)

253 - Hodometro fotografado.

WELLINGTON VAREJÃO TIMÓTEO
 Perito(a) em Identificação Veicular

STEPHANNIE KELLY BEZERRA GOMES ALVES
 Emitido Por

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - VISION VISTORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.306.668/0001-48 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).