

**DADOS GERAIS:**

DATA:	21/06/2019	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	SILCAR PAPICU	Nº DO LAUDO:	3018333
UNIDADE:	FORTALEZA 1	VISTORIADOR:	FRANCISCO BRENO FRANCA CA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/COBALT 1.8 LT
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2013	COR:	CINZA
PLACA:	OAE-2444	CIDADE:	FORTALEZA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGJC69Z0DB279062	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CM8026341
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGJC69Z0DB279062	Nº DO MOTOR NA BIN:	CM8026341
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGJC69Z0DB279062	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX/GNV
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	R2356B2364	KM:	182201

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 02/2013
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
NÃO OBRIGATÓRIA
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

**LONGARINA E ASSOALHO FURADO POR CONTA DO KIT GÁS E CAIXA DE ESTEP AMASSADA
ALIENACAO FIDUCIARIA**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Após receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FRANCISCO BRENO FRANCA CARNEIRO DA SILVA - 62.543.513-3
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR MATRIZ /SILCAR PAPICU declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3018333

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FRANCISCO BRENO FRANCA CARNEIRO DA SILVA - 62.543.513-3
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR MATRIZ /SILCAR PAPICU declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3018333

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



FRANCISCO BRENO FRANCA CARNEIRO DA SILVA - 62.543.513-3
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR MATRIZ /SILCAR PAPICU declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE

**DADOS GERAIS:**

DATA:	21/06/2019	Nº DO LAUDO:	3018333
CLIENTE:	SILCAR PAPICU	VISTORIADOR:	FRANCISCO BRENO FRANCA CA
UNIDADE:	FORTALEZA 1		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/COBALT 1.8 LT
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2013	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

FRANCISCO BRENO FRANCA CARNEIRO DA SILVA - 62.543.513-3
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR MATRIZ /SILCAR PAPICU declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE



Número do Laudo: 3018333

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



FRANCISCO BRENO FRANCA CARNEIRO DA SILVA - 62.543.513-3
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR MATRIZ /SILCAR PAPICU declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE