

**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/07/2019	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	SILCAR DOMINGOS OLIMPIO	Nº DO LAUDO:	3054302
UNIDADE:	FORTALEZA 1	VISTORIADOR:	LEANDRO THALES MORAIS DE

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	PEUGEOT	MODELO/VERSÃO:	PEUGEOT/208 ACTIVE
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRETA
PLACA:	OSA-2342	CIDADE:	MARANGUAPE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	936CLYFYEB004899	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	10DBSY0024200
Nº DO CHASSI NA BIN:	936CLYFYEB004899	Nº DO MOTOR NA BIN:	10DBSY0024200
Nº DO CHASSI NO CRLV:	936CLYFYEB004899	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NAO APLICAVEL	KM:	127149

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE - 03/2013

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEANDRO THALES MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA - 20.080.102-9
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR D.O/SILCAR DOMINGOS OLIMPIO declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3054302

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LEANDRO THALES MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA - 20.080.102-9
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR D.O/SILCAR DOMINGOS OLIMPIO declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3054302

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



LEANDRO THALES MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA - 20.080.102-9
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR D.O/SILCAR DOMINGOS OLIMPIO declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE

**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/07/2019	Nº DO LAUDO:	3054302
CLIENTE:	SILCAR DOMINGOS OLIMPIO	VISTORIADOR:	LEANDRO THALES MORAIS DE
UNIDADE:	FORTALEZA 1		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	PEUGEOT	MODELO/VERSÃO:	PEUGEOT/208 ACTIVE
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

LEANDRO THALES MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA - 20.080.102-9
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR D.O/SILCAR DOMINGOS OLIMPIO declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE



Número do Laudo: 3054302

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



LEANDRO THALES MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA - 20.080.102-9
Vistoriador

VICTORIA HILLARY OLIVEIRA DE SOUZA - 27.287.610-0
Auxiliar Conferente

Eu, SILCAR D.O/SILCAR DOMINGOS OLIMPIO declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO FORTALEZA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.289.123/0001-80 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV ROGACIANO LEITE, Nº280, SALA 04; BAIRRO: SALINAS; CEP 60810786, FORTALEZA-CE