

DADOS DO VEÍCULO

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Placa | Mun. Placa | UF Empl. | Renavam | Chassi | Tipo |
| OYZ9699 | 02389 | PE | 01285023312 | 9BGKS69L0FG189821 | 06 |
| Procedência | Combustível | Cor | Marca | Categoria | Ano Fabricação |
| NACIONAL | ALCOOL/GASOLINA | BRANCA | CHEV/PRISMA 1.4MT LT | PARTICULAR | 2014 |
| Ano Modelo | Especie | Capacidade Passageiros | Capacidade Carga | Carroceria | Potência |
| 2015 | PASSAGEIRO | 005 | 00000 | | 106 |
| Eixos | Eixo Tras. | CMT | PBT | Data Alt. Motor | Numero Motor |
| | 00 | | 00140 | | GCA029096 |
| Cilindradas | Num. Caixa Câmbio | Terc. Eixo | Situação Chassi | Situação Veic. | Kilometragem |
| 1400 | | | NORMAL | | 360882 |

NUMERAÇÃO DO MOTOR

- 1 - MOTOR COM CARACTERÍSTICA APARENTEMENTE SEMELHANTE AS DO FABRICANTE, SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO.**
- 2 - VEÍCULO COM Nº DE MOTOR ACIMA DESCRITO SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO.**
- 3 - ANALISADO SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO**

NUMERAÇÃO DO CHASSI

- 1 - SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE COM A BIN**

DADOS DO PROPRIETÁRIO

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------|
| Nome | CPF/CNPJ | Telefone | E-mail |
| SEVERINO ALEIXO DOS SANTOS | 28597516453 | | |

ETIQUETAS

- 1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL**
- 2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL**
- 3 - ETIQUETA PISO - ORIGINAL**

ESTRUTURA

- 1 - NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES.**
- 2 - NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.**

ORIGINALIDADE ESTRUTURA

| | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA | ORIGINAL | LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ORIGINAL |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | ORIGINAL | LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | ORIGINAL |
| COLUNA DIANTEIRA DIREITA | ORIGINAL | COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA | ORIGINAL |
| COLUNA CENTRAL DIREITA | ORIGINAL | COLUNA CENTRAL ESQUERDA | ORIGINAL |
| COLUNA TRASEIRA DIREITA | ORIGINAL | COLUNA TRASEIRA ESQUERDA | ORIGINAL |
| PAINEL FRONTAL | ORIGINAL | PAINEL TRASEIRO | ORIGINAL |

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| PARABRISA | PORTA DIANTEIRA | PORTA TRASEIRA | LATERAL ESQUERDO | TRASEIRO | LATERAL DIREITO |
| NÃO ORIGINAL - SUBSTITUIDO | ESQUERDA | ESQUERDA | ORIGINAL | ORIGINAL | ORIGINAL |
| PORTA TRASEIRA DIREITA | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | |
| ORIGINAL | ORIGINAL | | | | |

OBSERVAÇÕES: PARABRISA SUBSTITUIDO E RACHADO

ANÁLISE DOS VIDROS/DATA DE FABRICAÇÃO

EMPLACAMENTO

- 1 - LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO**
- 2 - PLACAS E LACRE APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO**

HISTORICO DE CONSULTAS

- 1 - NADA CONSTA NAS BASES DE DADOS CONSULTADAS, VIDE CONSULTA ANEXA AO LAUDO**

NUMERAÇÃO DO CAMBIO

NÃO AVALIADO

UNIDADE CREDENCIADA

| | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| Razão Social | CNPJ | Endereço | Nº | Complemento |
| LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 10698495000128 | AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE | 3995 | |
| Cidade | Bairro | CEP | Fone | |
| OLINDA | CASA CAIADA | 53040000 | (81)3033-3136 | |

Fotos da análise: 1151010102



FRENTE



FRENTE DIREITA



FRENTE ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



PLACA



LACRE DA PLACA



NR DO MOTOR

OBSERVAÇÕES

VEICULO POSSUI AVARIAS (FAROL ESQUERDO EMBASSADO, LANTERNA TRASEIRA DIREITA COM INFILTRAÇÃO E A ESQUERDA ARRANHADA, VIDRO DO PARABRISA RACHADO E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AMASSADO), VEICULO POSSUI REPINTURA NO CAPO, NA TAMPA DO PORTA MALAS, NOS PARACHOQUES, NAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA ESQUERDA E NA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, VIDRO DO PARABRISA DIANTEIRO SUBSTITUIDO.

PARECER

APROVADO

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ADIEL FERREIRA DA SILVA



UNIDADE CREDENCIADA

| Razão Social | CNPJ | Endereço | Nº | Complemento |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 10698495000128 | AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE | 3995 | |
| Cidade | Bairro | CEP | Fone | |
| OLINDA | CASA CAIADA | 53040000 | (81)3033-3136 | |

Fotos da análise: 1151010102



NR DO CHASSI



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODOMETRO



CRLV



FOTO ADICIONAL 1



FOTO ADICIONAL 2



FOTO ADICIONAL 3



FOTO ADICIONAL 4



FOTO ADICIONAL 5



FOTO ADICIONAL 6



FOTO ADICIONAL 7



FOTO ADICIONAL 8



FOTO ADICIONAL 9



FOTO ADICIONAL 10



FOTO ADICIONAL 11

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|--|
| Ocorrência | | Placa | OYZ9699 |
| Chassi | 9BGKS69L0FG189821 | Renavam | 01285023312 |
| Motor | GCA029096 | Município | CHA GRANDE |
| Retorno Execução | 000 | Descrição | TRANSACAO EFETUADA COM SUCESSO! |

VEICULO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Placa | OYZ9699 | Chassi | 9BGKS69L0FG189821 |
| Renavam | 01285023312 | Município | 02389 |
| Município | CHA GRANDE | UF | PE |
| Procedência | NACIONAL | Procedência Desc. | NACIONAL |
| Marca | 149580 | Marca Desc. | CHEV/PRISMA 1.4MT LT |
| Ano Fab. | 2014 | Ano Mod. | 2015 |
| Tipo | 06 | Tipo Desc. | AUTOMOVEL |
| Carroceria | | Carroceria Desc. | |
| Nrº Carroceria | | Cor | 04 |
| Cor Desc. | BRANCA | Categoria | 01 |
| Categoria Desc. | PARTICULAR | Combustível | 16 |
| Combustível Desc. | ALCOOL/GASOLINA | Espécie | 01 |
| Espécie Desc. | PASSAGEIRO | Cap. Passageiro | 005 |
| Cap. Carga | 00000 | Potência | 106 |
| Cilindrada | 1400 | CMT | 00140 |
| PBT | 00140 | Eixos | 00 |
| Nº Motor | GCA029096 | Data Alteração | |
| Data Última Atualização | | Nrº Caixa Camb. | 14315161 |
| Tipo de montagem | 1 | Situação do veículo | CIRCULAÇÃO |
| Tipo marcação chassi | NORMAL | Data emissão CRV | |
| Data licenciamento | 00000000 | Exercício licenciamento | 0000 |
| Valor NF | 000000000000 | Nº NF | |
| Data NF | 00000000 | Data Contrato | 00000000 |

Proprietário

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Tipo CPF Proprietario | | CPF Proprietário | 00028597516453 |
| Nome Proprietario | SEVERINO ALEIXO DOS SANTOS | Nome Proprietario Anterior | |
| RG | | Org. Exp. | |
| Endereço | | Complemento | |
| Bairro | | Cidade | |
| CEP | | Número | |
| DDD | | Telefone | |
| Outros Proprietarios | | | |

Gravame

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| Arrendatário Financiador | | Tipo Transação | 0 |
| Tipo Transação | | Tipo Restrição Financeira | |
| Tipo Restrição Financeira Desc. | | CNPJ Financeira | 000000000000000 |
| CNPJ FINANCIADO | | Agente Financeiro | |
| Agente Financeira Desc. | | Número Contrato | |
| Data Vigência Contrato | 00000000 | Data Inclusão Financiamento | 00000000 |
| Data Contrato | 00000000 | | |

Gravame Intenção

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|
| CNPJ Financeira | | Informante Financiamento | |
| Tipo Transação | 0 | Tipo Restrição Financeira | 0 |
| Tipo Restrição Financeira Desc. | | Agente Financeiro | |
| Agente Financeira Desc. | | CPF/CNPJ Financiador | 000000000000000 |
| Nome Financiador | | Data Inclusão Intenção Finam. | 00000000 |
| Núm. Contrato Finam. | | Data Vigência Finam. | 00000000 |

RESTRICOES

Restrição **NADA CONSTA**

Total Débitos

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| IPVA | R\$ 0,00 | Licenciamento | R\$ 0,00 |
| Multas | R\$ 0,00 | DPVAT | R\$ 0,00 |
| IPVA Dívida Ativa | R\$ 0,00 | Débito IPVA Licenciamento | NÃO EXISTE DÉBITO. |
| Débito Multas Desc. | NÃO EXISTE DÉBITO. | | |
| IPVA | | | |
| Multas | R\$ 0,00 | | |

Bloq. RENAJUD

BLOQUEIORENAJUD **NADA CONSTA**

Bloq. DETRAN

BLOQUEIODETRAN **NADA CONSTA**

Leilão **NADA CONSTA**

VENDA DIRETA

Leilão **NADA CONSTA**

Histórico de Roubo e Furto

NADA CONSTA

PROPRIETARIOSDPVAT

Proprietário **NADA CONSTA**

Sinistro

NADA CONSTA

Indício sinistro

NADA CONSTA

DECODIFICADOR_CHASSIDescrição **TRANSACAO EFETUADA COM SUCESSO!****DECODIFICADOR**

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|
| CHASSI_TRATADO | 9BGKS69L0FG189821 | LOCAL_FABRICACAO | GRAVATAI |
| Marca | CHEVROLET | MODELO | PRISMA 1.4MT LT |
| Origem | NACIONAL | PAIS | BRASIL |
| REGIAO | BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI | VERSAO | MT LT |
| Ano Mod. | 2015 | Categoria | 02 |
| CATEGORIA_DESC | AUTOMOVEL | Combustível | 00 |
| COMBUSTIVEL_DESC | | TIPOCARROCERIA | 03 |
| TIPOCARROCERIA_DESC | SEDAN | | |

TABELA_FIPE**FIPE**

| | | | |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------|
| CODIGO | 004433-4 | Combustível | G |
| Marca | GM - Chevrolet | MODELO | PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p |
| VALOR | 38.804,00 | | |

TABELA_MOLICAR**MOLICAR**

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | 01710517-1 | Combustível | |
| Marca | CHEVROLET | MODELO | PRISMA FLEX |
| VERSAO | LT 1.4 8V SPE/4 FLEX Eta./Gas. 4P | VALOR | 39.000,00 |

MOLICAR

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | 01710525-0 | Combustível | |
| Marca | CHEVROLET | MODELO | PRISMA FLEX |
| VERSAO | LT 1.4 8V SPE/4 AT FLEX Eta./Gas. 4P | VALOR | 43.000,00 |

Termo de Ciência do Contratante

Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Sistema Base tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Sistema Base se limita em apresentar as informações que estão nas base e sites consultados sem nada modificar, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações, antes de concluir a negociação do veículo. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, que não é válida como certidão e as informações acima descritas são de uso exclusivo do destinatário e sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, pode caracterizar ilícito civil. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Sistema Base, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.

Importante: Portanto, por este quesito e também pelos demais acima apontados, a Sistema Base recomenda sempre a realização de uma vistoria cautelar, que visa atestar e garantir as condições físicas do veículo. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão informadas se houver comunicação com a(s) respectiva(s) base(s) no ato da consulta. Caso não saia as informações de Restrição e Multas (e estas sejam importantes para sua análise), sugerimos pesquisar diretamente o site do Detran de origem do veículo e anexar o extrato a esta pesquisa. Caso haja falha na comunicação com a base de Roubo/Furto, sugerimos contatar nosso Suporte Técnico para uma análise mais aprofundada e atualização de pesquisa.