



ADOS GERAIS:				
DATA:	23/07/2019	STATUS:	APROVADO	
CLIENTE:	AUTO PARVI AFOGADOS	Nº DO LAUDO:	3056440	
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	EWERTON GOMES FERNANDES	
ADOS DO VEICULO:				
FABRICANTE/MARCA:	CITROEN	MODELO/VERSÃO:	CITROEN/C3 AIRCROSS GLX	
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	MARROM	
PLACA:	PGB-6900	CIDADE:	RECIFE	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	935SUNFNYDB512980	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	10DE080002167	
Nº DO CHASSI NA BIN:	935SUNFNYDB512980	Nº DO MOTOR NA BIN:	10DE080002167	
Nº DO CHASSI NO CRLV:	935SUNFNYDB512980	Nº DO MOTOR NO CRLV:		
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO APLICÁVEL	KM:	80801	
CONDIÇÃO DA NÚMERAÇ	ÃO DO CHASSI:	6 - CONDIÇÃO DA GRAV	AÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:	
DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE		VIDRO TRASEIRO (VIGIA) ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE - 05/12		
CONDIÇÃO DA NUMERAÇ	ÃO DO MOTOR:	VIDRO DA PORTA TRAS		
DENTRO DOS PADRÕES		✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/12		
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/12		
· CONDIÇÃO DA NUMERAÇ	CÃO DO CÂMBIO:	· ·		
		7 - CONDIÇÕES DA PLACA:		

### 4 - CONDICÕES DAS ETIQUETAS ETA:

COMPARTIMENTO DO MOTOR

NÃO CADASTRADA NA BIN

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**BATENTE DA PORTA** 

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

ASSOALHO

NÃO OBRIGATÓRIA

#### 5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

**DIANTEIRO ESQUERDO** 

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/12

TRASEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/12

TRASEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/12

DIANTEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/12

## CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/12

VID<mark>ro da Porta dianteira esquerd</mark>a

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/12

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/12

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

#### 8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

NÃO APRESENTA CORTE / REP<mark>ARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ES</mark>TRUTURA DA CARROCERIA

#### 9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### **OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

#### **NADA CONSTA**

## **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergencias de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

> EWERTON GOMES FERNANDES - 84.732.720-0 Vistoriador

POLLYANA MOTA -Auxiliar Conferente

Eu, AUTO PARVI AFOGADOS/AUTO PARVI AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!







## FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3056440





**MOTOR** 



FRENTE



**TRASEIRA** 



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



**ETIQUETA ETA MOTOR** 



KM



EWERTON GOMES FERNANDES - 84.732.720-0

Vistoriador

POLLYANA MOTA -Auxiliar Conferente

Eu, AUTO PARVI AFOGADOS/AUTO PARVI AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!





## FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3056440


LACRE



**FOTO ETA COLUNA** 



**TORRE AMORT DIANT / DIREITA** 




**TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA** 



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



**EXTRA** 



EWERTON GOMES FERNANDES - 84.732.720-0 Vistoriador POLLYANA MOTA -Auxiliar Conferente

Eu, AUTO PARVI AFOGADOS/AUTO PARVI AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!





DADOS GERAIS:				
DATA:	23/07/2019			
CLIENTE:	AUTO PARVI AFOGADOS	Nº DO LAUDO:	3056440	
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	EWERTON GOMES FERNANDES	
DADOS DO VEICULO:				
FABRICANTE/MARCA:	CITROEN	MODELO/VERSÃO:	CITROEN/C3 AIRCROSS GLX	
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	MARROM	_
-	·			
LAUDO DE VISTORIA COM	PLEMENTAR:			

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:** 

EWERTON GOMES FERNANDES - 84.732.720-0 Vistoriador

POLLYANA MOTA -Auxiliar Conferente

Eu, AUTO PARVI AFOGADOS/AUTO PARVI AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!







# Número do Laudo: 3056440


#### **PAINEL GERAL**



ACABAMENTO P.E.



**ACABAMENTO P.D** 



**BANCO TRASEIRO** 



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



**EXTRAS** 



EWERTON GOMES FERNANDES - 84.732.720-0 Vistoriador

POLLYANA MOTA -

Auxiliar Conferente

Eu, AUTO PARVI AFOGADOS/AUTO PARVI AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!