

**DADOS GERAIS:**

DATA:	24/09/2019	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	AUDI CENTER RECIFE	Nº DO LAUDO:	3134213
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	VLADSON ALMEIDA GOMES

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	I/HONDA CR-V LX
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2012	COR:	PRETA
PLACA:	PFR-2356	CIDADE:	JAB GUARARAPES
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3HGMR1830CG501971	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	R20A51305460
Nº DO CHASSI NA BIN:	3HGMR1830CG501971	Nº DO MOTOR NA BIN:	R20A51305460
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3HGMR1830CG501971	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/C	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	113529

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/12
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/12
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/12
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE - 03/12

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

FOLHA DA COLUNA DO TETO LADO ESQUERDO AMASSADO VISTORIA REALIZADA SEM A CNH

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

VLADSON ALMEIDA GOMES - 88.798.210-0
Vistoriador

DANILO DIEGO DE LIMA - 7197275
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER RECIFE/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3134213

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



VLADSON ALMEIDA GOMES - 88.798.210-0
Vistoriador

DANILO DIEGO DE LIMA - 7197275
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER RECIFE/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3134213

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



VLADSON ALMEIDA GOMES - 88.798.210-0
Vistoriador

DANILO DIEGO DE LIMA - 7197275
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER RECIFE/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA

**DADOS GERAIS:**

DATA:	24/09/2019	Nº DO LAUDO:	3134213
CLIENTE:	AUDI CENTER RECIFE	VISTORIADOR:	VLADSON ALMEIDA GOMES
UNIDADE:	RECIFE		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	I/HONDA CR-V LX
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2012	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

VLADSON ALMEIDA GOMES - 88.798.210-0
Vistoriador

DANILO DIEGO DE LIMA - 7197275
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER RECIFE/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



Número do Laudo: 3134213

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



VLADSON ALMEIDA GOMES - 88.798.210-0
Vistoriador

DANILO DIEGO DE LIMA - 7197275
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER RECIFE/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA