

**DADOS GERAIS:**

DATA:	27/02/2019	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	PA PB - MAIS WG	Nº DO LAUDO:	2882172
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	TARCISIO SALES DA SILVA

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	I/HYUNDAI SANTA FE V6
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRETO
PLACA:	OGD-0004	CIDADE:	JOÃO PESSOA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	KMHSU81EDEU220065	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	G6DFDA118159
Nº DO CHASSI NA BIN:	KMHSU81EDEU220065	Nº DO MOTOR NA BIN:	G6DFDA118159
Nº DO CHASSI NO CRLV:	KMHSU81EDEU220065	Nº DO MOTOR NO CRLV:	G6DFDA118159
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NAO APLICAVEL	KM:	83285

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ BATENTE DA PORTA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ ASSOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

✓ DIANTEIRO ESQUERDO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ TRASEIRO ESQUERDO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ TRASEIRO DIREITO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ DIANTEIRO DIREITO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

**NADA CONSTA**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A Super Visão não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Vistorias Automotivas, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A Super Visão Vistorias Automotivas repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que a nomenclatura dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

TARCISIO SALES DA SILVA -  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Responsável

Eu, MAIS WG/PA PB - MAIS WG declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2882172

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



TARCISIO SALES DA SILVA -  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Representante

Eu, MAIS WG/PA PB - MAIS WG declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2882172

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



TARCISIO SALES DA SILVA -  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Responsável

Eu, MAIS WG/PA PB - MAIS WG declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA

**DADOS GERAIS:**

DATA:	27/02/2019	Nº DO LAUDO:	2882172
CLIENTE:	PA PB - MAIS WG	VISTORIADOR:	TARCISIO SALES DA SILVA
UNIDADE:	RECIFE		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	I/HYUNDAI SANTA FE V6
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRETO

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:****ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

TARCISIO SALES DA SILVA -  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Representante

Eu, MAIS WG/PA PB - MAIS WG declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



Número do Laudo: 2882172

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



TARCISIO SALES DA SILVA -  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Responsável

Eu, MAIS WG/PA PB - MAIS WG declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA