

 VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

HONDA | HONDA/FIT LX CVT 2015 / 2016





Data da Vistoria: 20/09/2019 16:09:55
 Laudo nr: 1093290
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 5999367
 Data da Consulta: 20/09/2019 16:01:01
 Marca / Modelo: HONDA | HONDA/FIT LX CVT
 Ano / Modelo: 2015 / 2016
 Cor / Combustível: BRANCA / ALCOOL/GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): RECIFE / PE
 Chassi (BIN): 93HGK5840GZ210880
 Motor (BIN): L15Z36410846
 Câmbio (BIN): SEM REGISTRO NA BIN
 Renavam: 01066463546
 Nr. Lacre da Placa:

 RECIFE - PE
PCD4330

Solicitante: AUTO LINE IMBIRIBEIRA
 Cidade / UF: RECIFE / PE
 Chassi: 93HGK5840GZ210880
 Nr. Motor: L15Z36410846
 Nr. Caixa de Câmbio: 2010538
 CRLV:
 Hodômetro: 078528



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

-  NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
-  ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
-  APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
-  REPROVADO com apontamento e / ou restrição



ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- ✔ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

- ✔ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✔ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- ✔ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

- ✔ 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✔ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✔ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- ✔ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

- ✔ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REPAROS ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA:

- ☒ 239 - O veículo examinado possui reparos, passível de não aceitação em COMPANHIA DE SEGURO E/OU FINANCEIRAS.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- ✔ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). **IMPORTANTE:** A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

OBSERVAÇÃO: VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO. *** GRAVAÇÃO DO CHASSI: dentro do padrão do fabricante, mantendo a forma o calibre e o alinhamento. *** GRAVAÇÃO DO MOTOR: dentro do padrão do fabricante, sem procedimentos de adulteração. *** GRAVAÇÃO DO CÂMBIO: dentro do padrão do fabricante, sem registro na BIN. *** ESTRUTURA: painel dianteiro recuperado. ***





PAINEL DIANTEIRO

5999367.93HGK5840GZ210880.20092019160955.1093290

B-ÁVISÃO
Perícias e Vistorias Automotivas

Nrº do Laudo: 1093290

Data da Vistoria: 20/09/2019 16:09:55

Unidade: RECIFE

Solicitante: AUTO LINE IMBIRIBEIRA


Perito em Identificação Veicular: JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA

Emitido por: ITALO CRISTIAN BATISTA DA SILVA



VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI



018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR



041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO



068 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

HODÔMETRO



253 - Hodometro fotografado.

JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA

Perito(a) em Identificação Veicular

ITALO CRISTIAN BATISTA DA SILVA

Emitido Por

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - VISION VISTORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.306.668/0001-48 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).