

✓ VISTORIA APROVADA

## LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

MITSUBISHI | MMC ASX 2.0 AWD CVT 2016 / 2016

Data da Vistoria: 08/08/2019 15:44:38  
 Laudo nr: 1068086  
 Consulta: AUTO PERICIA ( AUTOCREDCAR )  
 Cód. da Consulta: 5947383  
 Data da Consulta: 08/08/2019 11:36:59  
 Marca / Modelo: MITSUBISHI | MMC ASX 2.0 AWD CVT  
 Ano / Modelo: 2016 / 2016  
 Cor / Combustível: VERMELHA / GASOLINA  
 Cidade / UF (BIN): RECIFE / PE  
 Chassi (BIN): 93XXTGA2WGCG29824  
 Motor (BIN): 4B11BAD5002  
 Câmbio (BIN): SEM REGISTRO NA BIN.  
 Renavam: 01090406646  
 Nr. Lacre da Placa: 150274396-2

RECIFE - PE  
**PCL2447**

Solicitante: RECIFE HONDA TORRE  
 Cidade / UF: RECIFE / PE  
 Chassi: 93XXTGA2WGCG29824  
 Nr. Motor: 4B11BAD5002  
 Nr. Caixa de Câmbio: SEM CAMPO VISUAL  
 CRLV:  
 Hodômetro: 35409



### SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- ✓ NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
- ⚠ ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
- ⏸ APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
- ⊘ REPROVADO com apontamento e / ou restrição



**ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

- ✔ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:**

- ✔ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

- ✔ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:**

- ✔ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:**

- ✔ 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**

- ✔ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**

- ✔ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO TRASEIRO:**

- ✔ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**LACRE DA PLACA:**

- ✔ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:**

- ✔ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). **IMPORTANTE:** A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

**OBSERVAÇÃO:** VISTORIA APROVADA.\*\*\* ITENS DE IDENTIFICAÇÕES DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTOS DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO \*\*\* GRAVAÇÃO DO CÂMBIO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER POR NÃO HAVER CONDIÇÃO VISUAL PARA EXAME). \*\*\* VALE RESSALTAR QUE CONSTAM RESTRIÇÕES OU DÉBITOS PARA A PLACA PCL2447.\*\*\*

Nrº do Laudo: 1068086  
 Data da Vistoria: 08/08/2019 15:44:38  
 Unidade: RECIFE  
 Solicitante: RECIFE HONDA TORRE  
 Perito em Identificação Veicular: ALEX DIOMEDES FIGUEIREDO  
 Emitido por: ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA

  
**VISTORIA APROVADA**

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI**



✓ 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR**



✓ 041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.  
 ✓ 048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO**



✗ 066 - Gravação obstruída/sem acesso (item excluído de parecer por não haver condição visual para exame)

**HODÔMETRO**



✓ 253 - Hodometro fotografado.

**ALEX DIOMEDES FIGUEIREDO**  
 Perito(a) em Identificação Veicular

**ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA**  
 Emitido Por

**IMPORTANTE**  
 A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

**VISTORIA CAUTELAR**  
 IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - VISION VISTORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.306.668/0001-48 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).