

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------|
| DATA: | 23/11/2018 | STATUS: | APROVADO |
| CLIENTE: | BREMEN AFOGADOS | Nº DO LAUDO: | 2775274 |
| UNIDADE: | RECIFE | VISTORIADOR: | EVERSON GOMES FERNANDES |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | VOLKSWAGEN | MODELO/VERSÃO: | VW/AMAROK |
| ANO FAB./MODELO: | 2015 / 2015 | COR: | BRANCA |
| PLACA: | PDH-2708 | CIDADE: | SÃO LORENÇO DA MATA |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | WV1DB42H4FA034053 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | CSH109996 |
| Nº DO CHASSI NA BIN: | WV1DB42H4FA034053 | Nº DO MOTOR NA BIN: | CSH109996 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: | | Nº DO MOTOR NO CRLV: | |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | OSBTRUIDO | COMBUSTÍVEL: | DIESEL |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN: | NÃO APLICAVEL | KM: | 62764 |

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2014
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2014
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2014
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2014

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/2015
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/2015
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/2015

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual Super Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, motor, câmbio, estrutura etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Vistorias Automotivas, podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. A Super Visão Vistorias Automotivas repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos.

Critério de avaliação da seguradoras:

As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão, independe da aceitação ou não da seguradora.

EVERSON GOMES FERNANDES -
Vistoriador

ROSYLAINE BARBOSA COIMBRA DE OLIVEIRA -
Auxiliar Conferente

Eu, BREMEN AFOGADOS/BREMEN AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2775274

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



EVERSON GOMES FERNANDES -
Vistoriador

ROSYLAINE BARBOSA COIMBRA DE OLIVEIRA -
Auxiliar Conferente

Eu, BREMEN AFOGADOS/BREMEN AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2775274

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



EVERSON GOMES FERNANDES -
Vistoriador

ROSYLAINE BARBOSA COIMBRA DE OLIVEIRA -
Auxiliar Conferente

Eu, BREMEN AFOGADOS/BREMEN AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------|
| DATA: | 23/11/2018 | Nº DO LAUDO: | 2775274 |
| CLIENTE: | BREMEN AFOGADOS | VISTORIADOR: | EVERSON GOMES FERNANDES |
| UNIDADE: | RECIFE | | |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|
| FABRICANTE/MARCA: | VOLKSWAGEN | MODELO/VERSÃO: | VW/AMAROK |
| ANO FAB./MODELO: | 2015 / 2015 | COR: | BRANCA |

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

| ITEM | ITEM |
|------|------|
|------|------|

EVERSON GOMES FERNANDES -
Vistoriador

ROSYLAINE BARBOSA COIMBRA DE OLIVEIRA -
Auxiliar Conferente

Eu, BREMEN AFOGADOS/BREMEN AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



Número do Laudo: 2775274

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



EVERSON GOMES FERNANDES -
Vistoriador

ROSYLAINE BARBOSA COIMBRA DE OLIVEIRA -
Auxiliar Conferente

Eu, BREMEN AFOGADOS/BREMEN AFOGADOS declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA