

DADOS GERAIS:

VISTORIA CAUTELAR



DATA:	22/10/2019	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	TOYOLEX IMBIRIBEIRA	Nº DO LAUDO:	3171793
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	DANILO DIEGO DE LIMA
ADOS DO VEICULO:			
FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA/ETIOS HB X
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	VERMELHA
PLACA:	PDY-4509	CIDADE:	PALMARES
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BRK19BT3G2059763	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	1NRV323591
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BRK19BT3G2059763	N° DO MOTOR NA BIN:	V323591
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BRK19BT3G2059763	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUIDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	150608957	KM:	109616

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:



COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGÍDO REGULARIZAÇÃO PELO ORGÃO DE TRÂNSITO

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ASSOALHO

NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

DIANTEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/15

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/15
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/15

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE - 04/15

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/15

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/15

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NUMERAÇÃO DO MOTOR COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergencias de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0 Vistoriador WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -เลืองสินิสาชีนิดที่erente

Eu, TOYOLEX IMBIRIBEIRA/TOYOLEX IMBIRIBEIRA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!







FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3171793





MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0 Vistoriador WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -มีเมลิหัสเซียอกใยrente

Eu, TOYOLEX IMBIRIBEIRA/TOYOLEX IMBIRIBEIRA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!





FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3171793

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0 Vistoriador WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -ผลเลียสายออก

Eu, TOYOLEX IMBIRIBEIRA/TOYOLEX IMBIRIBEIRA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



VISTORIA CAUTELAR



DATA:	22/10/2019			
CLIENTE:	TOYOLEX IMBIRIBEIRA	Nº DO LAUDO:	3171793	
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	DANILO DIEGO DE LIMA	
DADOS DO VEICULO:				
FABRICANTE/MARCA:	ТОУОТА	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA/ETIOS HB X	
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	VERMELHA	

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -A3x3427r8000nferente

Eu, TOYOLEX IMBIRIBEIRA/TOYOLEX IMBIRIBEIRA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!







Número do Laudo: 3171793

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS



DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0 Vistoriador WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -มอเมสิเซียดายาerente

Eu, TOYOLEX IMBIRIBEIRA/TOYOLEX IMBIRIBEIRA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!