

LAUDO CAUTELAR

Nr. da Análise: 1151011594
Data Impressão: 23/10/2019
Página: 1/3

DADOS DO VEÍCULO

Placa PEB7523	Mun. Placa 02419	UF Empl. PE	Renavam 01135528273	Chassi 9BRBL3HE8J0130622	Tipo 06
Procedência NACIONAL	Combustivel ALCOOL/GASOLINA	Cor PRETO	Marca TOYOTA/COROLLA GLI UPPER	Categoria PARTICULAR	Ano Fabricação 2017
Ano Modelo 2018	Especie PASSAGEIRO	Capacidade Passageiros 005	Capacidade Carga 00000	Carroceria	Potência 144
Eixos	Eixo Tras. 02	CMT	PBT 00167	Data Alt. Motor	Numero Motor M505778
Cilindradas 1798	Num. Caixa Câmbio	Terc. Eixo	Situação Chassi NORMAL	Situação Veic.	

NUMERAÇÃO DO MOTOR

- 1 - MOTOR COM CARACTERÍSTICA APARENTEMENTE SEMELHANTE AS DO FABRICANTE, SEM VESTIGIO DE ADULTERAÇÃO.
 2 - VEÍCULO COM Nº DE MOTOR ACIMA DESCrito SEM VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO.
 3 - ANALISADO SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI

- 1 - SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE COM A BIN

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome SANDRO GUSTAVO DE MORAES VIEIRA PEREIRA	CPF/CNPJ 69601070400	Telefone	E-mail
--	--------------------------------	----------	--------

ETIQUETAS

- 1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL
 2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL
 3 - ETIQUETA PISO - AUSENTE

ESTRUTURA

- 1 - NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES.
 2 - NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.

ORIGINALIDADE ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL	COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA CENTRAL DIREITA	ORIGINAL	COLUNA CENTRAL ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
PAINEL FRONTAL	ORIGINAL	PAINEL TRASEIRO	ORIGINAL

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA ORIGINAL	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDO ORIGINAL	TRASEIRO ORIGINAL	LATERAL DIREITO ORIGINAL
PORTA TRASEIRA DIREITA ORIGINAL	PORTA DIANTEIRA DIREITA ORIGINAL				

ANÁLISE DOS VIDROS/DATA DE FABRICAÇÃO

EMPLACAMENTO

- 1 - LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO
 2 - PLACAS E LACRE APARENTEMENTE DENTRO DO Padrão

HISTÓRICO DE CONSULTAS

- 1 - NADA CONSTA NAS BASES DE DADOS CONSULTADAS, VIDE CONSULTA ANEXA AO LAUDO

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO AVALIADO

UNIDADE CREDENCIADA

Razão Social LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CNPJ 10698495000128	Endereço AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE	Nº 3995	Complemento
Cidade OLINDA	Bairro CASA CAIADA	CEP 53040000	Fone (81)3033-3136	

LAUDO CAUTELAR

Nr. da Análise: 1151011594
Data Impressão: 23/10/2019
Página: 2/3

Fotos da análise: 1151011594



FRENTE



FRENTE DIREITA



FRENTE ESQUERDA



TRASEIRA




TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



PLACA



LACRE DA PLACA



NR DO MOTOR

OBSERVAÇÕES

PARECER
APROVADO

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



MARCIO DO CARMO SILVA

UNIDADE CREDENCIADA

Razão Social LEAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CNPJ 10698495000128	Endereço AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE	Nº 3995	Complemento
Cidade OLINDA	Bairro CASA CAIADA	CEP 53040000	Fone (81)3033-3136	

LAUDO CAUTELAR

Nr. da Análise: 1151011594
 Data Impressão: 23/10/2019 11:16
 Página: 3/3

Fotos da análise: 1151011594



NR DO CHASSI



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODOMETRO



CRLV



FOTO ADICIONAL 1



FOTO ADICIONAL 2



FOTO ADICIONAL 3



FOTO ADICIONAL 4



FOTO ADICIONAL 5



FOTO ADICIONAL 6



FOTO ADICIONAL 7



FOTO ADICIONAL 8



FOTO ADICIONAL 9



FOTO ADICIONAL 10



FOTO ADICIONAL 11

Ocorrência	9BRBL3HE8J0130622	Placa	PEB7523
Chassi	9BRBL3HE8J0130622	Renavam	01135528273
Motor	M505778	Município	GARANHUNS
Retorno Execução	000	Descrição	TRANSACAO EFETUADA COM SUCESSO!
VEICULO			
Placa	PEB7523	Chassi	9BRBL3HE8J0130622
Renavam	01135528273	Município	02419
Município	GARANHUNS	UF	PE
Procedência	NACIONAL	Procedência Desc.	NACIONAL
Marca	TOYOTA/COROLLA GLI UPPER	Marca Desc.	TOYOTA/COROLLA GLI UPPER
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Tipo	06	Tipo Desc.	AUTOMOVEIS
Carroceria		Carroceria Desc.	NAO APPLICAVEL
Nº Carroceria		Cor	11
Cor Desc.	PRETO	Categoria	01
Categoría Desc.	PARTICULAR	Combustível	16
Combustível Desc.	ALCOOL/GASOLINA	Espécie	01
Espécie Desc.	PASSAGEIRO	Cap. Passageiro	005
Cap. Carga	00000	Potência	144
Cilindrada	1798	CMT	00167
PBT	00167	Eixos	02
Nº Motor	M505778	Data Alteração	
Data Última Alteração	20112017	Nº Caixa Camb.	9517715295
Tipo de montagem	1	Situação do veículo	CIRCULAÇÃO
Tipo marcação chassi	NORMAL	Data emissão CRV	20112017
Data licenciamento	00000000	Exercício licenciamento	0000
Valor NF	000000000000	Nº NF	
Data NF	00000000	Data Contrato	00000000
Proprietário			
Tipo CPF Proprietário		CPF Proprietário	00069601070400
Nome Proprietario	SANDRO GUSTAVO DE MORAES VIEIRA PEREIRA	Nome Proprietario Anterior	
RG		Org. Exp.	
Endereço		Complemento	
Bairro		Cidade	
CEP		Número	
DDD		Telefone	
Outros Proprietarios			
Gravame			
Arrendatário Financiado		Tipo Transação	0
Tipo Transação		Tipo Restrição Financeira	
Tipo Restrição Financeira Desc.		CNPJ Financeira	0000000000000000
CNPJ/FINANCIADO		Agente Financeiro	
Agente Financeira Desc.		Número Contrato	
Data Vigencia Contrato	00000000	Data Inclusão Financiamento	00000000
Data Contrato	00000000		
Gravame Intenção			
CNPJ Financeira		Informante Financiamento	
Tipo Transação	0	Tipo Restrição Financeira	0
Tipo Restrição Financeira Desc.		Agente Financeiro	
Agente Financeira Desc.		CPF/CNPJ Financiado	0000000000000000
Nome Financiado		Data Inclusão Intenção Finam.	00000000
Núm. Contrato Finam.		Data Vigencia Finam.	00000000
RESTRICoes			
Restrição		NADA CONSTA	
Total Débitos			
IPVA	R\$ 0,00	Licenciamento	R\$ 0,00
Multas	R\$ 0,00	DPVAT	R\$ 0,00
IPVA Dívida Ativa	R\$ 0,00	Débito IPVA Licenciamento	NÃO EXISTE DÉBITO.
Débito Multas Desc.			
IPVA			
Multas	R\$ 0,00		
Bloq. RENAJUD			
BLOQUEIO RENAJUD		NADA CONSTA	
Bloq. DETRAN			
BLOQUEIO DETRAN		NADA CONSTA	
Leilão			
Leilão		NADA CONSTA	
VENDA_DIRETA			
Leilão		NADA CONSTA	
Histórico de Roubo e Furto			
NADA CONSTA			
PROPRIETARIOSDPVAT			
Proprietário		NADA CONSTA	

Sinistro

NADA CONSTA

Indício sinistro

NADA CONSTA

DECODIFICADOR_CHASSI

Descrição TRANSACAO EFETUADA COM SUCESSO!

DECODIFICADOR

CHASSI_TRATADO	9BRBL3HE8J0130622	LOCAL_FABRICACAO	
Marca	TOYOTA	MODELO	COROLL/
Origem	NACIONAL	PAIS	BRASIL
REGIAO	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERSAO	
Ano Mod.	2018	Categoria	02
CATEGORIA_DESC	AUTOMOVEL	Combustível	00
COMBUSTIVEL_DESC		TIPOCARROCERIA	03
TIPOCARROCERIA_DESC	SEDAN		

TABELA_FIPE**FIPE**

CODIGO	002139-3	Combustível	G
Marca	Toyota	MODELO	Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut.
VALOR	75.111,00		

FIPE

CODIGO	002139-3	Combustível	G
Marca	Toyota	MODELO	Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut.
VALOR	75.111,00		

FIPE

CODIGO	002109-1	Combustível	G
Marca	Toyota	MODELO	Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut.
VALOR	70.920,00		

TABELA_MOLICAR**MOLICAR**

CODIGO	04800670-1	Combustível	
Marca	TOYOTA	MODELO	COROLLA FLEX
VERSAO	GLI UPPER 1.8 16V CVT FLEX Eta./Gas. 4P	VALOR	76.200,00

MOLICAR

CODIGO	04800664-6	Combustível	
Marca	TOYOTA	MODELO	COROLLA FLEX
VERSAO	GLi 1.8 16V CVT FLEX Eta./Gas. 4P	VALOR	71.700,00

Termo de Ciência do Contratante

Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Sistema Base tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Sistema Base se limita em apresentar as informações que estão nas base e sites consultados sem nenhuma modificação, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações, antes de concluir a negociação do veículo. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, que não é válida como certidão e as informações acima descritas são de uso exclusivo do destinatário e sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, pode caracterizar ilícito civil. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta ao órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Sistema Base, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.

Importante: Portanto, por este quesito e também pelos demais acima apontados, a Sistema Base recomenda sempre a realização de uma vistoria cautelar, que visa atestar e garantir as condições físicas do veículo. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão informadas se houver comunicação com a(s) respectiva(s) base(s) no ato da consulta. Caso não saia as informações de Restrição e Multas (e estas sejam importantes para sua análise), sugerimos pesquisar diretamente o site do Detran de origem do veículo e anexar o extrato a esta pesquisa. Caso haja falha na comunicação com a base de Roubo/Furto, sugerimos contatar nosso Suporte Técnico para uma análise mais aprofundada e atualização de pesquisa.