

**DADOS GERAIS:**

DATA:	31/05/2018	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	AUDI CENTER RECIFE	Nº DO LAUDO:	2583572
UNIDADE:	RECIFE	VISTORIADOR:	LEANDRO MARTINS DE SOUZA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	I/AUDI Q7 3.0TFSI
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	CINZA
PLACA:	FHS-8084	CIDADE:	JABOATAO DOS GUARARAPES
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	WAUAGC4M1GD027450	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CRE066233
Nº DO CHASSI NA BIN:	WAUAGC4M1GD027450	Nº DO MOTOR NA BIN:	CRE066233
Nº DO CHASSI NO CRLV:	WAUAGC4M1GD027450	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO APLICAVEL	KM:	23206

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 09/2015
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 09/2015
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 09/2015
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 09/2015

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 08/2015

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual Super Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, motor, câmbio, estrutura etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Vistorias Automotivas, podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. A Super Visão Vistorias Automotivas repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos.

Critério de avaliação da seguradoras:

As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEANDRO MARTINS DE SOUZA -
Vistoriador

MISSILENE COIMBRA BARBOSA SOUZA - 07.731.521-0
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER BV/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2583572

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LEANDRO MARTINS DE SOUZA -
Vistoriador

MISSILENE COIMBRA BARBOSA SOUZA - 07.731.521-0
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER BV/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2583572

LACRE




FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



LEANDRO MARTINS DE SOUZA -
Vistoriador

MISSILENE COIMBRA BARBOSA SOUZA - 07.731.521-0
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER BV/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA

**DADOS GERAIS:**

DATA:	31/05/2018	Nº DO LAUDO:	2583572
CLIENTE:	AUDI CENTER RECIFE	VISTORIADOR:	LEANDRO MARTINS DE SOUZA
UNIDADE:	RECIFE		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	I/AUDI Q7 3.0TFSI
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

LEANDRO MARTINS DE SOUZA -
Vistoriador

MISSILENE COIMBRA BARBOSA SOUZA - 07.731.521-0
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER BV/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



Número do Laudo: 2583572

PAINEL GERAL

ACABAMENTO P.E.

ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO

PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.

PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.

PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.

EXTRAS



LEANDRO MARTINS DE SOUZA -
Vistoriador

MISSILENE COIMBRA BARBOSA SOUZA - 07.731.521-0
Auxiliar Conferente

Eu, AUDI CENTER BV/AUDI CENTER RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA