


**DADOS GERAIS:**

<b>DATA:</b>	10/10/2019
<b>CLIENTE:</b>	PATEO OLINDA
<b>UNIDADE:</b>	RECIFE

<b>STATUS:</b>	<b>APROVADO</b>
<b>Nº DO LAUDO:</b>	3157149
<b>VISTORIADOR:</b>	DANILO DIEGO DE LIMA

**DADOS DO VEICULO:**

<b>FABRICANTE/MARCA:</b>	FIAT
<b>ANO FAB./MODELO:</b>	2017 / 2018
<b>PLACA:</b>	PDX-5948
<b>Nº DO CHASSI NO VEÍC.:</b>	98822611XJKB44355
<b>Nº DO CHASSI NA BIN:</b>	98822611XJKB44355
<b>Nº DO CHASSI NO CRLV:</b>	98822611XJKB44355
<b>Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:</b>	OBSTRUÍDO
<b>Nº DO CÂMBIO NA BIN:</b>	NAO APLICAVEL

<b>MODELO/VERSÃO:</b>	FIAT/TORO FREEDOM AT
<b>COR:</b>	BRANCA
<b>CIDADE:</b>	RECIFE
<b>Nº DO MOTOR NO VEÍC.:</b>	552771353174081
<b>Nº DO MOTOR NA BIN:</b>	552771353174081
<b>Nº DO MOTOR NO CRLV:</b>	
<b>COMBUSTÍVEL:</b>	FLEX/GNV
<b>KM:</b>	23119

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- BATENTE DA PORTA**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ASSOALHO**
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO ESQUERDO**
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- TRASEIRO ESQUERDO**
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- TRASEIRO DIREITO**
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- DIANTEIRO DIREITO**
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0  
Vistoriador

WILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Assistente Conferente

Eu, PÁTEO OLINDA/PATEO OLINDA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMpra. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA



10315714920190110

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3157149

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0  
VistoriadorWILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Assistente de Conferente

Eu, PÁTEO OLINDA/PATEO OLINDA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRO. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
**AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRibeira**



10315714920190110

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3157149

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0  
VistoriadorWILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Assistente de Conferente

Eu, PÁTEO OLINDA/PATEO OLINDA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRO. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
**AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRIBEIRA**



10315714920190110

**DADOS GERAIS:**

DATA:	10/10/2019	Nº DO LAUDO:	3157149
CLIENTE:	PATEO OLINDA	VISTORIADOR:	DANILO DIEGO DE LIMA
UNIDADE:	RECIFE		

**DADOS DO VEÍCULO:**

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/TORO FREEDOM AT
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2018	COR:	BRANCA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:****ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0  
VistoriadorWILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Assistente

Eu, PÁTEO OLINDA/PATEO OLINDA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMpra. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**  
**AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRibeira**



10315714920190110

Número do Laudo: 3157149

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



EXTRAS

DANILO DIEGO DE LIMA - 71.972.750-0  
VistoriadorWILLYANA DANIELE ALCANTARA DA CUNHA FRANÇA -  
Assistente ConferenteEu, PÁTEO OLINDA/PATEO OLINDA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO BH/NE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 23.978.677/0002-85 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMpra. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!  
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3175, IMBIRibeira