



DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
109675CLIENTE CIDADE
658 - AVIS RECIFEDATA REALIZAÇÃO DATA LIBERAÇÃO RENAVAL EMISSÃO CRLV IMPRESSÃO
11/07/2019 15/07/2019 01132934793 05/05/2019 15/07/2019

MODELO ONIX LT 1.0 8V MT6 ECO FLEX ALC/GAS 4P BASICO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA QNF7025	FABRICANTE CHEVROLET				
NÚMERO DO CHASSI 9BGKS48U0JG239137	NÚMERO DO MOTOR GFGS13136	ANO FABRICAÇÃO 2017	ANO MODELO 2018	COMBUSTÍVEL BI-COMBUSTÍVEL	COR PRETA	CAPACIDADE 5	KM 51495
GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS PARA BRISA OK LATERAIS OK VIGIA TRASEIRO OK	VERIFICAÇÃO ETIQUETAS ETA MOTOR OK ASSOALHO OK COLUNA OK	SITUAÇÃO NR. CHASSI OK	SITUAÇÃO NR. MOTOR OK				

MANUAL E CHAVES

CHAVE VEÍCULO	OK
CHAVE RESERVA	NÃO HÁ
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	POSSUI
CARTÃO CODE	MODELO NÃO EXIGE

VERIFICAÇÃO INTERNA

DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA	POSSUI
AR CONDICIONADO	POSSUI
VIDRO ELÉTRICOS	SIM 2 PORTAS
TRAVA ELÉTRICA	POSSUI
PAINEL INSTRUMENTOS	OK
VOLANTE	OK
EXTINTOR	OK
ANTENA	OK

REVESTIMENTO DE PORTAS

REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO	OK
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO ESQUERDO	OK
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO DIREITO	OK
REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO DIREITO	OK
REVESTIMENTO DO TETO	OK

PARTE DIANTEIRA

FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	OK
FAROL DE MILHA DIREITO	MODELO NÃO EXIGE
PLACA DIANTEIRA	OK
PARA CHOQUE DIANTEIRO	OK
GRADE DIANTEIRA	OK
CAPO	OK
PARA BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
FAROL DE MILHA ESQUERDO	MODELO NÃO EXIGE

TRASEIRA

LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LANTERNA NEBLINA TRASEIRA	MODELO NÃO EXIGE
TAMPA TRASEIRA	OK
PORTA MALAS TRASEIRO	OK
BAGAGITO	OK
PLACA TRASEIRA	OK
LUZ PLACA TRASEIRA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
LIMPADOR TRASEIRO	OK
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	OK
PARA CHOQUE TRASEIRO	RISCADO 10cm

PNEUS/RODAS

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	BOM ESTADO pirelle 185/70/14
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	BOM ESTADO o mesmo
RODA TRASEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
PNEU ESTEPE	BOM ESTADO o mesmo
RODA ESTEPE	BOM ESTADO
PNEU TRASEIRO DIREITO	BOM ESTADO o mesmo
RODA TRASEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA DIREITA	BOM ESTADO
PNEU DIANTEIRO DIREITO	BOM ESTADO o mesmo
RODA DIANTEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	BOM ESTADO

EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS (SEGURANÇA)

CHAVE RODA	POSSUI
MACACO	POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI

EQUIPAMENTO SONORO

AUTO FALANTE	POSSUI 04
RÁDIO AM/FM	POSSUI
RÁDIO TOCA-FITAS	NÃO POSSUI
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	NÃO POSSUI
TELAS AUXILIARES	NÃO POSSUI

BANCOS

TAPETES	POSSUI 04
BANCO DIANTEIRO ESQUERDO	OK
BANCO DIANTEIRO DIREITO	OK
BANCO TRASEIRO	OK

LATERAL ESQUERDA

PARA LAMA ESQUERDO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.E.)	NÃO POSSUI
RETROVISOR ESQUERDO	OK
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	RISCADO 10cm
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	OK
CAIXA DA SOLEIRA ESQUERDA	OK
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	OK
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO VIGIA LATERAL ESQUERDO	OK

LATERAL DIREITA

LATERAL TRASEIRA DIREITA	OK
VIDRO VIGIA LATERAL DIREITO	OK
PORTA TRASEIRA DIREITA	RISCADO 10cm
VIDRO TRASEIRO DIREITO	OK
CAIXA DA SOLEIRA DIREITA	OK
PORTA DIANTEIRA DIREITA	AMASSADO 30cm
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.D.)	NÃO POSSUI
RETROVISOR DIREITO	OK
PARA LAMA DIREITO	OK
TETO	OK
PORTA LATERAL DIREITA (Kombi,Ducato,...)	MODELO NÃO EXIGE

VEÍCULO

POLIMENTO (VEÍCULO ADESIVADO)	NÃO
LAVAGEM DE MOTOR	SIM
HIGIENIZAÇÃO (BANCOS E FORRAÇÕES INTERNAS SUJOS)	NÃO

OBSERVAÇÕES:

O usuário ou responsável, concorda com o check list? [] SIM

[] NÃO

Observação:

Nome do Conductor (Usuário/Responsável):

Documento (RG/CPF):

_____/_____/_____
DATA_____
ASSINATURA (VISTORIADOR)_____
ASSINATURA (USUÁRIO/RESPONSÁVEL)