


CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
SIBIU



**DRUMURI  
& PODURI S.A.  
SIBIU**



Soseaua Alba Iulia, nr.68  
550052 Sibiu - România  
Tel: + 40 269 210 095  
+ 40 269 210 884  
+ 40 269 210 495  
+ 40 269 229 265  
Fax: + 40 269 235 885  
Nr. de înmatriculare  
R.C.: J32/1005/1998  
Cod fiscal: RO 11766640  
www.drumuriipodurisibiu.ro

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.  
- SIBIU -  
REGISTRATURĂ  
INTRARE  
ȚĂȘIRE  
Ziua ... Anul ...  
Nr. 2932  
Anul 2012

## ANUNT/INVITAȚIE PARTICIPARE VALORIFICARE BUNURI MOBILE

**SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU** în calitate de proprietar, intenționează să valorifice prin licitație publică, bunurile mobile amplasate în orasele Sibiu, Agnita, Dumbraveni și comuna Carta, județul Sibiu, conform raportului de evaluare,

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

### PERSOANE FIZICE:

1. Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie pașaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine;
2. Procură autenticată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoțesc la licitație, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declarație pe proprie răspundere că înțelege limba română);
3. Dovada achitării garanției de participare la licitație (copie chitanță sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul);
4. Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunurile scoase la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunurilor vreo pretenție în legătură cu bunurile scoase la licitație cu privire la funcționalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației.

### PERSOANE JURIDICE:

1. Copie Certificat Înmatriculare și Certificat Înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);
2. Împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitația emisă de societate și copie valabilă a buletinului/cărții de identitate a reprezentantului/reprezentanților la licitație;
3. Dovada achitării garanției de participare la licitație (copie chitanță sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul);
4. Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunurile scoase la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunurilor vreo pretenție în legătură cu bunurile scoase la licitație cu privire la funcționalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației.

## **REGULAMENT DE DESFAȘURARE A LICITAȚIEI sedinta a-2-a:**

### **A) Loc de desfășurare:**

Depunerea ofertelor si licitația publica va avea loc la sediul social al proprietarului bunurilor, situat in Sibiu, sos. Alba Iulia, nr.68, jud. Sibiu.

### **B) Data limita de depunere a ofertelor si data licitatiei:**

Data limita de depunere a ofertelor este **07.07.2022, ora 12:00.**

Licitatia publica va avea loc la data **14.07.2022, ora 10:00**, cu repetarea de cate ori va fi necesar a anuntului de valorificare.

### **C) Pretul de pornire al licitatiei**

Pretul de pornire al licitatiei publice este cel din Raportul de Evaluare intocmit de catre evaluatorul acreditat ANEVAR. Fiind a doua sedinta de licitatie pretul de pornire este 90 % din valoarea de piata, fara TVA, stabilita pentru fiecare bun in parte in raportul de evaluare.

Proprietarul bunurilor isi rezerva dreptul de a selecta bunurile nevalorificate care vor face obiectul celei de a treia sedinta de licitatie.

Pretul la care se vor adjudeca bunurile va fi achitat in contul SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA SIBIU, nr. RO47RNCB0227036063380001 deschis la BCR SIBIU.

Documentatia de participare la licitatie si oferta/propunerea financiara se va depune in original la sediul proprietarului bunurilor pana la data limita de depunere a ofertelor **07.07.2022, ora 12:00.**

Orice documentatie depusa cu nerespectarea prevederilor anuntului/invitatiei sau peste termenul stabilit nu va fi luata in considerare.

Modalitatea de valorificare este prin licitatie publica cu strigare, cu pas de licitatie stabilit si comunicat ofertantilor de catre organizatorul licitatiei inainte de inceperea sedintei de licitatie, pas de licitatie ce nu va putea fi mai mare de 5% din valoare bunurilor scoase la licitatie.

In cadrul sedintei de licitatie bunul se va adjudeca celui care dupa trei strigari succesive facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti a fost singurul ofertant, astfel:

– daca cel puțin 2 ofertanti ofera pretul de pornire, licitatia se va derula in crestere fata de pretul de pornire al licitatiei, bunul fiind adjudecat celui care ofera cel mai bun pret;

– daca exista un singur ofertant si a oferit pretul de pornire, bunul se va adjudeca de catre acesta urmand procedura finala;

Adjudecatorul bunurilor prin licitatie publica va achita pretul catre proprietarul bunurilor in termen de maxim 5 zile de la data incheierii procesului verbal al sedintei de licitatie publica, tinandu-se seama de garantia depusa in contul pretului.

Daca adjudecatorul nu achita pretul in termenul mentionat acesta va pierde garantia de participare de 5%, aceste sume devenind venit al proprietarului bunurilor.

Dreptul de proprietate se transmite catre adjudecator pe baza procesului verbal de adjudecare si a facturii fiscale emise de catre proprietarul bunurilor si achitarea integrala a pretului bunurilor adjudecate.

## **CRITERIUL DE ATRIBUIRE:**

Criteriul de atribuire este „**prețul cel mai mare**”.

Evaluarea ofertelor si desfasurarea sedintei de licitatie publica se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane din cadrul SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA. Comisia de evaluare va verifica corespondența documentelor depuse/ofertei cu cerințele solicitate și în urma evaluării acestora va permite accesul ofertantilor la etapa de licitatie publica.

*Ofertele care nu prezintă toate documentele de depunere solicitate, vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.*

*Ofertele se vor depune în moneda RON, fără TVA.*

*Ofertele depuse de către ofertanți trebuie să fie datate, semnate și/sau parafate.*

Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de **07.07.2022 ora 12:00**, la sediul SOCIETĂȚII DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.68.

Persoanele de contact: **d-na. CRISTINA CORCHIS , telefon 0269/210095.**

Persoana de contact în vederea vizualizării bunurilor de către ofertanții interesați: **d-l. OVIDIU CALBOREAN, telefon 0745/536103.**

ANEXE prezentului anunț/invitație de participare:

1. ANEXA 1 - TABEL CU BUNURILE SUPUSE VALORIFICĂRII;
2. ANEXA 2 - FORMULAR OFERTA/PROPUNERE FINANCIARĂ;
3. ANEXA 3 - SCRISOARE DE ÎNĂINTARE.

Cu deosebită considerație,

**Director General,**  
**Ec. Gheorghe Mihai LISAN**

## ANEXA 1

NR. CRT.	DENUMIRE MIJLOC FIX	NR. INVENTAR	U / M	CANT	DATA PIF	Valoare minima de ofertare (lei, fara TVA)	Stare Tehnica
1	AUTOCAMIONETA CAB DUBLA IVECO SB07VKS	46699	BUC	1	01.07.2008	3.716,10	Ultima utilizare 2019. Motor defect, scoasa din circulatie, caroserie si sasiu cu grad avansat de rugina care afecteaza substantial structura. Caroserie si sasiu cu grad avansat de rugina care afecteaza substantial structura.
2	AUTOGREDER AG 180	234642	BUC	1	01.01.1979	16.200,00	Ultima utilizare in 2014. motorul stricat nefunctional. Componente esentiale defecte (electromotor, pompa de injectie, pompa si instalatie hidraulica, pistoane). Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
3	AUTOGREDER YTO TIP PY 165C-2 CU A/C	24773	BUC	1	29.09.2008	18.000,00	Ultima utilizare in 2017. puntile de spate sunt demontate pentru a se repara dar nu au fost gasite piese si nu se pot repara. Motorul si sistemul hidraulic au fost in stare de functionare dar nu au fost testate de la scoaterea din functiune. Necesita lucrari de intretinere si reparatie din cauza difuziei de materiale cauzate de nefunctionare si schimbarea tuturor garniturilor si semeringurilor. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
4	AUTOTRACATOR CU SA SB04PTI	456657	BUC	1	01.01.1992	8.570,70	Sasiu Roman neutilizatbil, nu a fost in functiune in ultimii 3 ani. Pe el este montata o cisterna. Cutia de viteza, motor si transmisie defecte sau distruse.
5	AUTOUTILITARA N3BA QAF SB10PUK	24815	BUC	1	27.10.2013	15.904,80	Ultima utilizare 2018. din cauza defectiunilor nu a mai fost pusa in functiune intrucat costurile ar fi depasit valoarea autoutilitareii. Cutia de viteza nu a putut fi reparata. O parte din subansamble sunt lipsa sau defecte. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
6	BANC DE CENTRIFUGAT	234476	BUC	1	01.01.1977	2.052,00	Defect si lipsa componente electrice si de hidraulica. Ultima functionare 2017. Nu este calibrat si presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
7	BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR TCP 4288	22146	BUC	1	21.03.2002	23.400,00	Ultima utilizare 2021. A fost achizitionat second hand in 2000. echipamentul este nefunctional. Elemente de

								rugina si uzura normale. Echipamentu este nefunctional si nu a putut fi pus in functiune. Se pot utiliza componente daca sunt compatibile sau daca sunt alte echipamente de acelasi tip sau model. Nu s-a putut verifica integritatea tuturor subsansamblelor.
8	COSITORE PEISAJ HYDRAC	31780	BUC	1	21.12.2005	<b>498,60</b>		Ultima functionare in 2010, nefunctionala. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
9	DISRTIBUITOR COMBUSTIBIL ADAMIX	231670	BUC	1	01.08.1995	<b>1.147,50</b>		Nu a fost utilizat din 2018. Pompa defecta. Necesita reparatii a caror cost poate depasi valoarea de nou.
10	LAMA DE DEZAPEZIRE	24783	BUC	1	27.10.2010	<b>1.028,70</b>		Nu a fost utilizata din 2017. Necesita actionare de la autobasculanta. Nu mai sunt instalatii de actionare la basculantele existente. Instalatia hidraulica defecta necesita inlocuire distribuitor, pistoane si furtune. Costuri de reparare mai mari decat costul de achizitie. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura
11	LAMA DE ZAPADA HYDRAC UNI-270	31779	BUC	1	21.12.2005	<b>882,00</b>		Lama este reutilizabila daca se inlocuieste sistemul hidraulic cu unul nou.
12	LAMA DESAPEZIRE BOMAG	24763	BUC	1	30.12.2006	<b>882,00</b>		Necesita reparatii la instalatia hidraulica si de prindere pentru repunere in functiune. Elementele cuprinse de rugina care nu afecteaza substantial structura. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
13	LAMA DESAPEZIRE	24762	BUC	1	30.12.2006	<b>882,00</b>		Nu a fost utilizata din 2017. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura. Actionare cu lant nefunctionala. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
14	LAMA DEZAPEZIRE	231700	BUC	1	01.12.1995	<b>468,00</b>		Nu a fost utilizata din 2017. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura. Instalatie hidraulica defecta nefunctionala. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
15	LAMA DEZAPEZIRE	234750	BUC	1	01.01.1992	<b>468,00</b>		Nu a fost utilizata din 2017. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura. Instalatie hidraulica defecta nefunctionala. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
16	LAMA DEZAPEZIRE AUTO L=2800 MM	24897	BUC	1	12.01.2017	<b>1.176,30</b>		Nu a fost utilizata din 2017. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial

							structura. Instalatie hidraulica defecta nefunctionala. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
17	LAMA METALICA DEZAPEZIRE AUTO	24817	BUC	1	25.10.2013	<b>1.176,30</b>	Nu a fost utilizata din 2017. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura. Instalatie hidraulica defecta nefunctionala. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
18	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON	24841	BUC	1	18.11.2014	<b>486,00</b>	Motor blocat, nefunctionala, s-a exploatat in mod necorespunzator. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
19	MASINA IMPRASTIAT SARE	22132	BUC	1	27.11.2000	<b>7.729,20</b>	Neutilizat din 2018. Motor defect, compresor uzat, nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
20	MOTOCOASA PORTABILA FS 310	24798	BUC	1	16.06.2012	<b>123,30</b>	Defecte, nefunctionale, motoare calate din exploatare necorespunatoare. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
21	MOTOCOASA PORTABILA FS 310	24799	BUC	1	12.06.2012	<b>123,30</b>	Defecte, nefunctionale, motoare calate din exploatare necorespunatoare. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
22	MOTOCOMPRESOR DEMAG	231759	BUC	1	17.01.2000	<b>1.514,70</b>	Ultima functionare in 2014. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
23	MOTOCOMPRESOR MC 10	231540	BUC	1	01.01.1989	<b>769,50</b>	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Este decompilat si nefunctional si este cu actionare de la un tractor prin cupla. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
24	MOTOCOMPRESOR PORTABIL KAESER M 43	2151	BUC	1	16.08.2005	<b>8.781,30</b>	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor defect, compresor uzat. Este decompilat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
25	RASPANDITOR DE EMULSIE CU LANCE COMEBA	24871	BUC	1	22.02.2016	<b>4.483,80</b>	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este decompilat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.

26	RASPANDITOR EMULSIE COMEBA	24830	BUC	1	11.04.2014	30.627,00	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
27	RASPANDITOR MATER ANTIDERAPANT CAP 7 MC	24784	BUC	1	06.12.2010	6.475,50	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
28	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SCHMIDT	24849	BUC	1	10.12.2014	9.712,80	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
29	SARARITA BENA 7 MC ACT HIDRAULICA	24816	BUC	1	25.10.2013	9.712,80	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
30	SARARITA STRATOS BENA 7 MC	24818	BUC	1	12.11.2013	9.201,60	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
31	SARARITA STRATOS BENA 7 MC	24819	BUC	1	12.11.2013	9.201,60	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este deocompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
32	SARARITA STRATOS BENA 7 MC	24820	BUC	1	12.11.2013	9.201,60	Nu a putut fi specificata ultima data a utilizarii. Motor si pompa imprastiere defecte. Este descompletat si nefunctional. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.

							structura.
33	SISTEM SEMAFORIZARE	345233	BUC	1	01.03.1996	<b>195,30</b>	Defect, nu s- putut specifica de cand nu mai este in functiune. Sistemul este cu becuri, cu consum mare de curent si instalatie electrica depasita care nu se poate abgrada.Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil.
34	Automacara 25TO Sb-05-USU	45646	BUC	1	1/1/1990	<b>31.500,00</b>	Defecta, nefunctionala fara autorizare ISCLR. Instalatiile sun cu componente care nu se mai fabrica. Este imposibil de gasit piese noi si se poate repara doar cu piese second hand a caror durata de viata si siguranta sint extrem de reduce. Presupune costuri de punere in functiune mai mari decat achizitia unui echipament nou si mai fiabil. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura
35	TANC BITUM	12086	BUC	1	01.01.1980	<b>9.622,80</b>	Ultima folosire 2010. Sunt Izolate, au o capacitate de aproximativ 40 to. Urme de rugina. Instalatiile de pompare si incalzire nu sunt functionale, sunt dezafectate
36	TANC BITUM	12087	BUC	1	01.01.1980	<b>9.622,80</b>	Ultima folosire 2010. Sunt Izolate, au o capacitate de aproximativ 40 to. Urme de rugina. Instalatiile de pompare si incalzire nu sunt functionale, sunt dezafectate
37	PREDOZATOR AGREGATE	234592	BUC	1	01.01.1984	<b>15.542,10</b>	Sistem nefunctional. Ultima utilizare 2019. Motoarele, valvele si mecanismele nefunctionele, arse, incomplete. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
38	PREDOZATOR AGREGATE	234673	BUC	1	01.01.1983	<b>15.542,10</b>	Sistm nefunctional. Ultima utilizare 2019. Motoarele, valvele si mecanismele nefunctionele, arse, incomplete. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
39	SILOZ CIMENT 25 TO	12090	BUC	1	01.01.1983	<b>2.332,80</b>	Sistm nefunctional. Ultima utilizare 2019. Motoarele vibrator si mecanismele nefunctionele, arse, incomplete. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
40	BETONIERA 500 L CU SILOZ CIMENT 25 TONE	24812	BUC	1	02.04.2013	<b>3.808,80</b>	Ultima utilizare 2019. Motoarele, valvele si mecanismele nefunctionele, arse, incomplete. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.
41	SILOZ CIMENT 25 TO	22092	BUC	1	01.01.1984	<b>2.332,80</b>	Sistm nefunctional. Ultima utilizare 2019. Motoarele vibrator si mecanismele nefunctionele, arse, incomplete. Elementele cuprinse de rugina avansata care afecteaza substantial structura.

42	STRUNG PARALEL	234025	BUC	1	01.01.1969	3.600,00	Nefunctional din 2017. Au fost demontate piese care sunt utilizate la celalat strung din dotare. Componentel sunt vechi, exista uzuri mari in batlu, in special in batlu de pe papusa mobila. Nu exista piese de schimb pentru generatia de echipamente astfel incat sa poata fi repus in functiune.
43	STATIE ASFALT	234737	BUC	1	2012	81.900,00	Statia de asphalt nu este in stare de functiune. Statia are durata de viata expirata.

## ANEXA 2

Operator economic ofertant

.....  
(denumirea/numele)

### FORMULAR DE OFERTĂ

Către, .....  
(denumirea proprietarului bunurilor și adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând anuntul/invitatie de participare subsemnații, reprezentanți ai ofertantului .....(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să cumparam bunul/bunurile, conform tabelului urmator:

Nr. Crt. (din tabelul ANEXA 1)	DENUMIRE PRODUS	Unitate masura (bucata)	PRET OFERTAT, fara TVA (lei/buc)	Valoare (lei), fara TVA

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să cumparam bunul/bunurile în conformitate cu termenii de realizare menționate în documentatie.

3.Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de .....(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumparare a bunului/bunurilor, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez  
(semnătura)

oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către .....  
(denumirea proprietarului bunurilor și adresa completă)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de valorificare a bunurilor nr. .... din data....., privind aplicarea procedurii de valorificare prin licitatie publica a bunurilor mobile amplasate in orasele Sibiu, Agnita, Dumbraveni si comuna Carta, judetul Sibiu,

noi ..... vă transmitem alăturat următoarele :  
(denumirea/numele ofertantului)

- 1.Documentul...../(tipul,seria/numarul,emitentul ) privind garantia de participare, in cuantumul si in forma stabilite de catre dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
- 2.Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie pașaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine/ copie Certificat Înmatriculare și Certificat înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);
- 3.Procură autentificată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoțesc la licitație, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declarație pe proprie răspundere că înțelege limba română)/ Împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitația emisă de societate și copie valabilă a buletinului/cărții de identitate a reprezentantului/reprezentanților la licitație;
- 4.Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunurile scoase la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunurilor vreo pretenție în legătură cu bunurile scoase la licitație cu privire la funcționalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației;
- 5.Formularul de OFERTA FINANCIARA – ANEXA 2;
- 6.Informatii in legatura cu procedura:
  - adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta procedura:..... (denumire ofertant, localitate, strada, numar, cod postal etc.)
  - numar telefon .....
  - numar fax valabil pentru comunicari la prezenta procedura.....
  - adresa e-mail valabila pentru comunicari la prezenta procedura .....

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .....

Numele si prenumele: [.....]

Functia: [.....]

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:

[.....]

Semnatura .....Stampila