

Wartungsbericht

Rauchwarnmelder



Bericht vom: 06.06.2018 | Auftragsnummer: A-1034 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Prüfbescheinigung			
Überprüfung gem. DIN 14676:	Ja	Überprüfung durch ausgebildete Fachkraft gem. DIN 14676:	Ja

Ausgeführte Prüfungen pro Melder			
Montageort geprüft:	Ja	Testknopf gedrückt:	Ja
Eintrittsöffnungen geprüft:	Ja	Alarmton geprüft:	Ja
Beschädigungen geprüft:	Ja	Prüfung geänderte Raumnutzung:	Ja
Farb-Übermalungen geprüft:	Ja		

Prüfergebnisse

Nr	Typ	Details	Ergebnis
43 Reineke, 2.OG links			
43/1	Rauchwarnmelder	Flur	OK
43/2	Rauchwarnmelder	Elternschlafzimmer	Mangel
	Mängel: Melder defekt		
43/3	Rauchwarnmelder	Kinderzimmer	OK
			 06.06.2018,
44 Müller, 2.OG rechts			
44/1	Rauchwarnmelder	Kinderzimmer	OK
44/2	Rauchwarnmelder	Flur	OK
44/3	Rauchwarnmelder	Elternschlafzimmer	OK
			 06.06.2018,
45 Meyer, 3.OG rechts			

45/1	Rauchwarnmelder	Kinderzimmer	Mangel
Mängel: Melder defekt			
45/2	Rauchwarnmelder	Elternschlafzimmer	Mangel
Mängel: Melder defekt			
45/3	Rauchwarnmelder	Flur	OK
			 06.06.2018,



Foxtag
06.06.2018, Lisa-Maria Müller

Fotos

