

## PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA LA EROSIÓN MTY. MONTERREY, NUEVO LEÓN , MÉXICO

### Estabilizaciones y Protecciones Superficiales de Taludes

#### Problema:

Se estaba construyendo un fraccionamiento en Monterrey, donde tenían varios taludes erosionados los cuales tenían una edificación en la parte de abajo , por lo tanto era necesario un control de erosión debido al viento de la zona y algunas escorrentías.

Lo más importante era lograr que el talud no fuera una causa de accidentes.

**Nombre del cliente:** GRUPO CARZA

**Proyecto / Consultoría:** L.C

**Constructora:** CURADORES DEL PAISAJE

**Productos usados (Qtd)**

MacMat R 1500

**Fecha de la obra:** 06/2018 - 09/2018

#### Solución:

Para darle solución al problema presentado, se colocó mediante anclas simples , una Geomanta Macmat® R3 04 , para poder permitir un control de erosión adecuado a la necesidad de este talud.

Además de que la vista era muy agradable al cliente por su color y el juego que hacia con el talud.



Antes de la Obra



Durante la Obra



Antes de la Obra



Durante la Obra




Obra Concluída



Obra Concluída



Obra Concluída



Representación esquemática