

# REGAZINE

Edisi 19

**Audit Struktur Bangunan oleh PT  
Rekanusa Konsultan di TTC  
Teling, Manado: Menjamin  
Keamanan dan Keberlanjutan**

**Keajaiban Arsitektur Gotik Katedral  
Notre-Dame**

# TABLE OF CONTENTS:

**Keajaiban Arsitektur Gotik Katedral Notre-Dame**

**01**

**Banjir Hancurkan 1,1 Juta Ton Beras, Bangladesh  
Tingkatkan Impor Pangan**

**04**

**Keuntungan Melakukan Audit Struktur Bangunan Pasca  
Bencana: Pembelajaran dari Banjir di Bangladesh**

**07**

**Cara Menanggulangi Dampak Bencana dengan Audit  
Struktur Bangunan: Pembelajaran dari Banjir di  
Bangladesh**

**09**


**Jembatan Kawarau: Ikonik dan Penuh Pesona di  
Selandia Baru**

**12**

**Audit Struktur Bangunan oleh PT Rekanusa  
Konsultan di TTC Teling, Manado: Menjamin  
Keamanan dan Keberlanjutan**

**16**

# KEAJAIBAN ARSITEKTUR GOTIK KATEDRAL NOTRE-DAME



“

Katedral Notre-Dame di Paris bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga mahakarya arsitektur Gotik yang telah berdiri selama lebih dari 850 tahun. Katedral ini memukau dunia dengan desain dan detail struktur bangunannya yang menggabungkan keindahan seni dengan kecanggihan teknik pada masanya.

## 1. Tulang Punggung dari Batu dan Pilar Megah

Salah satu keajaiban Katedral Notre-Dame adalah penggunaan batu bata dan pilar yang besar untuk menopang bangunan yang sangat luas. Pilar-pilar besar ini tidak hanya menopang atap katedral yang menjulang, tetapi juga mengalirkan beban ke dasar bangunan, menjaga struktur tetap kokoh selama berabad-abad. Keahlian konstruksi ini memungkinkan ruangan dalam katedral terasa lapang dan terbuka.

## 2. Penggunaan "Flying Buttresses" (Penyangga Terbang)

Salah satu elemen paling inovatif dari arsitektur Gotik yang terlihat di Notre-Dame adalah penggunaan flying buttresses, atau penyangga terbang. Penyangga ini dirancang untuk menyokong dinding luar bangunan dari tekanan atap yang berat, memungkinkan katedral memiliki jendela besar yang dihiasi kaca patri tanpa mengorbankan stabilitas. Flying buttresses juga memberi tampilan visual yang dramatis, menjadi ciri khas yang mengesankan dari katedral ini.

## 3. Kubah Menjulang dan Rangka Kayu "Hutan"

Atap Katedral Notre-Dame yang menjulang tinggi dilapisi oleh rangka kayu yang disebut sebagai La Forêt (hutan), karena terbuat dari kayu ek berusia ratusan tahun yang dipakai untuk membangun rangka atap. Setiap batang kayu berasal dari pohon yang berbeda, dan keseluruhan struktur tersebut menciptakan atap yang ringan namun sangat kuat, memungkinkan katedral memiliki volume yang besar di bagian dalam tanpa mengorbankan kekuatan bangunannya.



#### 4. Rangkaian Menara dan Patung Gargoyle

Notre-Dame terkenal dengan dua menara kembar di fasad depannya, yang tingginya mencapai 69 meter. Menara-menara ini tidak hanya menjadi ikon Paris tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari sistem arsitektural untuk mendistribusikan beban bangunan. Di sekitar menara dan bagian atas bangunan, terdapat gargoyle—patung-patung unik berbentuk monster yang juga berfungsi sebagai sistem pembuangan air hujan, melindungi dinding katedral dari kerusakan akibat air.

#### 5. Roset Jendela Kaca Patri yang Spektakuler

Salah satu fitur yang paling mengesankan dari struktur Katedral Notre-Dame adalah roset kaca patri yang besar di bagian fasad utara, selatan, dan barat. Kaca patri ini tidak hanya memancarkan keindahan cahaya matahari yang menerobos masuk ke dalam bangunan, tetapi juga merupakan prestasi teknik yang luar biasa. Jendela raksasa ini tetap stabil meskipun memiliki sedikit dukungan struktural, berkat inovasi arsitektur Gotik.

#### 6. Konstruksi Lantai dan Altar yang Simbolis

Di dalam katedral, struktur lantai dirancang dengan presisi. Batu-batu besar yang digunakan untuk lantai, serta tata letak altar, melambangkan perjalanan spiritual, dengan bagian tengah katedral, nave, menciptakan ruang besar yang memimpin ke altar utama. Struktur ini memberikan efek spiritual yang mendalam, membuat para pengunjung merasakan kebesaran dan kemegahan di setiap langkah.

#### 7. Pemugaran Pasca Kebakaran

Setelah kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2019, struktur Katedral Notre-Dame mengalami kerusakan signifikan, terutama pada bagian atap dan menara puncak. Namun, upaya pemulihan yang sedang berlangsung dirancang untuk mengembalikan keutuhan arsitektur Gotik asli sambil memperkuat struktur dengan teknologi modern. Ini menunjukkan bagaimana bangunan ini tetap relevan dan tangguh di tengah tantangan zaman.



## Banjir Hancurkan 1,1 Juta Ton Beras, Bangladesh Tingkatkan Impor Pangan



Bangladesh menghadapi krisis pangan akibat banjir besar yang menghancurkan lebih dari satu juta ton beras, memaksa negara tersebut meningkatkan impor untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Banjir besar yang melanda Bangladesh pada bulan Agustus dan Oktober 2023 ini telah menghancurkan sekitar 1,1 juta ton beras, serta lebih dari 200.000 ton sayuran. Bencana ini menjadi pukulan berat bagi sektor pertanian negara tersebut, terutama di wilayah timur dan utara. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan monsun lebat dan limpasan dari wilayah hulu, yang menewaskan sedikitnya 75 orang dan memengaruhi jutaan penduduk di daerah terdampak.

### **Impor Pangan Meningkat di Tengah Kenaikan Harga**

Untuk menanggapi kerugian besar tersebut, pemerintah Bangladesh bergerak cepat dengan mengimpor 500.000 ton beras. Selain itu, pihak pemerintah akan membuka jalur impor bagi sektor swasta guna menstabilkan pasokan pangan. Langkah ini dilakukan di tengah melonjaknya harga bahan pokok yang meningkat hingga hampir 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.

Bangladesh, sebagai produsen beras terbesar ketiga di dunia, biasanya menghasilkan hampir 40 juta ton beras per tahun untuk mencukupi kebutuhan 170 juta penduduknya. Namun, banjir sering kali merusak panen dan memaksa negara ini bergantung pada impor untuk menutupi kekurangan pangan. Krisis ini semakin diperburuk oleh perubahan iklim, yang menyebabkan intensitas bencana alam meningkat, termasuk banjir tahunan yang kian membahayakan.

## Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

Para ahli menegaskan bahwa banjir yang menghancurkan ini memperlihatkan kerentanan Bangladesh terhadap perubahan iklim. Sebuah studi dari Institut Bank Dunia pada tahun 2015 memperkirakan bahwa sekitar 3,5 juta orang di Bangladesh berisiko terdampak banjir sungai tahunan. Risiko ini diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan pola cuaca global.

Di Bai Chay, upaya pembersihan dan pemulihan terhambat oleh hujan lebat yang masih berlangsung, serta pemadaman listrik yang terus terjadi. Kondisi ini memperparah situasi, membuat warga dan pemerintah setempat kesulitan memulai proses rekonstruksi.

## Tantangan Pemulihan dan Harapan ke Depan

Hingga hari ini, banyak hotel dan bisnis lainnya belum sepenuhnya menilai tingkat kerusakan yang dialami. Pemulihan dari dampak Topan Yagi diprediksi memakan waktu cukup lama, mengingat kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, pemerintah Vietnam bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan, baik melalui bantuan internasional maupun dukungan lokal.

Dr. Khandakar Mohammad Iftekharuddaula, kepala staf ilmiah di Institut Penelitian Padi Bangladesh, menekankan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap banjir dan kekeringan. Menurutnya, penelitian pertanian harus menjadi fokus utama untuk mengembangkan tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem.



## Upaya untuk Ketahanan Pangan di Tengah Tantangan Iklim

Untuk menghadapi tantangan ini, Bangladesh perlu mempercepat penelitian pertanian guna menghasilkan varietas beras dan sayuran yang dapat bertahan dalam kondisi banjir atau kekeringan. Selain itu, perencanaan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas. Dengan perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi cuaca di kawasan ini, langkah-langkah mitigasi seperti investasi dalam teknologi pertanian dan adaptasi lingkungan sangat penting bagi ketahanan pangan jangka panjang.

Dalam kondisi ini, impor pangan dari negara-negara tetangga seperti India menjadi solusi sementara yang sangat diperlukan. Pemerintah Bangladesh terus melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan pasokan beras guna meringankan dampak dari bencana alam ini. Banjir di Bangladesh menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif, baik dari pemerintah, ilmuwan, maupun komunitas internasional, untuk menangani dampak perubahan iklim yang semakin serius.



## **KEUNTUNGAN MELAKUKAN AUDIT STRUKTUR BANGUNAN PASCA BENCANA: PEMBELAJARAN DARI BANJIR DI BANGLADESH**

---

Bencana banjir yang melanda Bangladesh baru-baru ini, menghancurkan lebih dari 1,1 juta ton beras dan merusak infrastruktur secara luas. Dalam situasi seperti ini, audit struktur bangunan menjadi sangat penting untuk menilai kondisi fisik bangunan pasca-bencana, serta mencegah kerugian lebih lanjut di masa mendatang. Melakukan audit struktur bangunan dapat membawa sejumlah keuntungan yang berdampak pada ketahanan dan pemulihan pasca-bencana, terutama di kawasan rawan bencana alam seperti Bangladesh.

### **1. Memastikan Keamanan Bangunan**

Setelah bencana besar seperti banjir, audit struktur bangunan memberikan jaminan bahwa bangunan yang masih berdiri aman untuk digunakan. Penilaian ini sangat penting untuk mengidentifikasi kerusakan tersembunyi yang mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi berpotensi membahayakan di masa depan. Keamanan bangunan ini tidak hanya penting bagi penghuni, tetapi juga untuk area komersial dan industri seperti hotel dan fasilitas umum, yang terkena dampak banjir besar di Bangladesh.

### **2. Mengurangi Risiko Keruntuhan Bangunan**

Banjir sering kali menyebabkan kelemahan pada pondasi dan struktur bangunan. Dengan melakukan audit struktur secara menyeluruh, potensi keruntuhan di masa mendatang dapat dihindari. Seperti yang terlihat pada kasus bangunan hotel dan restoran di kawasan wisata Bai Chay yang mengalami kerusakan parah, audit struktur bisa mendeteksi masalah ini lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum kondisi semakin memburuk.

### **3. Menghemat Biaya Pemeliharaan Jangka Panjang**

Kerusakan bangunan yang tidak terdeteksi akibat bencana alam dapat menimbulkan biaya perbaikan yang lebih tinggi di kemudian hari. Melalui audit yang tepat, pemilik bangunan dapat memperbaiki kerusakan sejak dini dan menghindari pengeluaran yang lebih besar. Di Bangladesh, banjir tidak hanya menghancurkan tanaman pangan tetapi juga merusak fasilitas akomodasi kelas atas di kawasan wisata, di mana biaya perbaikan akan lebih efisien jika masalah struktural teridentifikasi sejak awal.

### **4. Meningkatkan Nilai dan Fungsi Bangunan**

Bangunan yang telah diaudit dan diperbaiki akan memiliki nilai yang lebih tinggi dan daya tarik lebih baik bagi pengguna atau pengunjung. Dalam konteks wisata di Bangladesh, area wisata seperti Ha Long Bay yang rusak akibat topan harus melalui proses pemulihan agar dapat kembali menarik wisatawan. Audit struktur menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan di area tersebut layak digunakan dan aman.

## 5. Mendukung Ketahanan Bangunan Terhadap Bencana Masa Depan

Audit struktur pasca-bencana memungkinkan para insinyur dan konsultan untuk merekomendasikan perbaikan yang membuat bangunan lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Hal ini sangat relevan bagi Bangladesh yang sering terkena dampak perubahan iklim, seperti banjir dan topan. Dengan audit, bangunan bisa diperkuat sehingga lebih tahan terhadap kerusakan akibat banjir besar berikutnya.

## 6. Mematuhi Standar Regulasi dan Hukum

Setelah bencana, pemerintah sering kali menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait standar bangunan. Melakukan audit struktur bangunan membantu memastikan bahwa bangunan mematuhi regulasi tersebut, mengurangi risiko masalah hukum di kemudian hari. Di Bangladesh, peraturan seperti ini mungkin diterapkan untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat banjir yang sering melanda wilayah tersebut.

Dalam menghadapi bencana besar seperti yang terjadi di Bangladesh, audit struktur bangunan adalah langkah penting untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak, memastikan keamanan masyarakat, serta menjaga kestabilan ekonomi. Dengan mengaudit bangunan secara komprehensif, pemilik bangunan dan pemerintah dapat mengurangi risiko kerugian di masa depan, memastikan ketahanan terhadap bencana, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.



# CARA MENANGGULANGI DAMPAK BENCANA DENGAN AUDIT STRUKTUR BANGUNAN: PEMBELAJARAN DARI BANJIR DI BANGLADESH

Banjir yang menghancurkan lebih dari 1,1 juta ton beras dan merusak infrastruktur di Bangladesh menunjukkan betapa pentingnya ketahanan bangunan terhadap bencana alam. Audit struktur bangunan pasca-bencana adalah langkah penting untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi dan mencegah kerugian lebih besar di masa depan. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana audit struktur bangunan dapat menjadi solusi untuk menanggulangi dampak bencana seperti banjir yang terjadi di Bangladesh.



## 1. Penilaian Kondisi Bangunan Pasca-Bencana

Langkah pertama dalam audit struktur bangunan adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kerusakan fisik yang terjadi. Insinyur struktural dan ahli bangunan akan memeriksa pondasi, dinding, dan elemen-elemen utama bangunan yang terkena dampak banjir. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan yang tidak terlihat, seperti kelemahan pada fondasi akibat air atau struktur yang melemah akibat terpaan angin dan banjir.

## 2. Identifikasi Risiko Keruntuhan

Audit struktur bangunan pasca-bencana membantu mengidentifikasi potensi risiko keruntuhan. Misalnya, bangunan-bangunan yang mengalami retakan serius, penyok pada rangka, atau kerusakan struktural lain yang berpotensi menyebabkan bangunan runtuh di masa depan. Dengan mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi, langkah-langkah perbaikan bisa segera diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Di kawasan wisata Ha Long Bay, di mana banyak bangunan mengalami kerusakan akibat topan, audit semacam ini bisa menyelamatkan nyawa dengan memastikan bangunan tidak runtuh tiba-tiba.

## 3. Perbaikan dan Penguatan Struktur

Setelah kerusakan teridentifikasi melalui audit, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan penguatan struktur. Bangunan yang masih layak pakai perlu diperkuat untuk memastikan mereka mampu bertahan dari bencana serupa di masa depan. Perbaikan ini bisa meliputi memperbaiki pondasi, mengganti material yang rusak, atau menambahkan elemen tahan banjir dan angin kencang.

Hal ini relevan di Bangladesh, di mana bencana banjir sering terjadi. Bangunan yang diperbaiki dan diperkuat dapat bertahan lebih lama dan lebih tahan terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrim.

## 4. Meningkatkan Desain Tahan Bencana

Selain perbaikan langsung, audit struktur bangunan juga menawarkan kesempatan untuk mendesain ulang bangunan agar lebih tahan terhadap bencana alam di masa mendatang. Misalnya, bangunan yang berada di daerah rawan banjir bisa dirancang dengan ketinggian tertentu agar tidak terendam air, menggunakan material yang lebih tahan terhadap kelembaban, atau menambah sistem drainase yang lebih baik.





## **5. Meningkatkan Standar Konstruksi dan Kepatuhan Hukum**

Audit struktur bangunan juga membantu memastikan bahwa standar konstruksi yang lebih ketat diterapkan di daerah yang rentan bencana. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan bangunan di daerah rawan banjir untuk mematuhi standar konstruksi tahan bencana. Audit dapat membantu pemilik bangunan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan baru ini, mengurangi risiko bencana di masa depan.

## **6. Pemeliharaan dan Pemantauan Rutin**

Setelah audit dan perbaikan dilakukan, sangat penting untuk terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi bangunan. Pemeliharaan secara berkala akan memastikan bahwa bangunan tetap dalam kondisi aman dan siap menghadapi bencana berikutnya. Ini juga bisa menghemat biaya di masa depan, karena masalah kecil bisa diperbaiki sebelum menjadi kerusakan besar.

Dengan melakukan audit struktur bangunan secara menyeluruh pasca-bencana, pemerintah dan pemilik bangunan di Bangladesh dapat menanggulangi dampak banjir lebih efektif. Selain itu, audit ini akan membantu dalam memperbaiki dan memperkuat bangunan.

# Jembatan Kawarau: Ikonik dan Penuh Pesona di Selandia Baru

Selandia Baru terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau, dan salah satu landmark paling ikonik di negara ini adalah Jembatan Kawarau. Terletak di dekat Queenstown, Jembatan Kawarau bukan hanya dikenal sebagai lokasi populer untuk bungee jumping, tetapi juga memiliki keindahan arsitektur yang mengesankan. Lebih dari sekadar daya tarik wisata, struktur bangunan jembatan ini menawarkan pelajaran tentang keunggulan desain dan teknik konstruksi masa lalu yang bertahan hingga saat ini.

### **Sejarah Singkat Jembatan Kawarau**

Dibangun pada tahun 1880, Jembatan Kawarau awalnya dirancang sebagai bagian penting dari infrastruktur transportasi Selandia Baru. Pada masanya, jembatan ini merupakan jalur vital bagi para penambang emas yang melakukan perjalanan di antara wilayah tambang di Otago. Kini, jembatan ini berfungsi sebagai jembatan pejalan kaki dan menjadi salah satu situs bungee jumping paling terkenal di dunia.

### **Keunikan Struktur Bangunan**

Jembatan Kawarau dirancang dengan struktur rangka besi yang elegan, menggambarkan perpaduan sempurna antara fungsi dan estetika. Rangka besi ini dibentuk dalam desain truss klasik, yang membuat jembatan sangat kokoh meskipun terlihat ringan dan sederhana.

Konstruksi rangka truss dirancang untuk mendistribusikan beban secara merata ke seluruh struktur, sehingga jembatan dapat menahan tekanan yang cukup besar. Desain ini sangat efektif untuk mengatasi gaya gravitasi serta angin yang kencang, terutama di kawasan pegunungan Selandia Baru yang rawan perubahan cuaca ekstrem.





### **Material yang Digunakan**

Salah satu aspek penting dari struktur bangunan Jembatan Kawarau adalah penggunaan material yang tahan lama. Pada masa pembangunannya, besi cor adalah pilihan utama yang memberikan jembatan ini kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan. Besi cor memiliki sifat yang tahan terhadap korosi, yang penting untuk struktur jembatan yang terpapar elemen alam setiap hari, seperti air sungai yang deras dan udara lembab dari pegunungan sekitarnya.

### **Pondasi yang Kuat**

Selain rangka besinya, pondasi Jembatan Kawarau juga dirancang untuk mengatasi tantangan lingkungan yang sulit. Pondasi jembatan ditanam dengan kokoh ke dalam tebing batu di kedua sisi Sungai Kawarau. Hal ini memastikan bahwa jembatan tidak hanya stabil tetapi juga mampu menahan gerakan tanah dan perubahan aliran sungai, memberikan keamanan tambahan bagi para pengunjung.

### **Desain Estetis yang Fungsional**

Meski dibangun lebih dari seabad yang lalu, Jembatan Kawarau tetap terlihat modern dan menawan. Desainnya yang minimalis mencerminkan gaya arsitektur industri pada akhir abad ke-19, di mana fungsi menjadi prioritas utama, namun tetap menyisakan keindahan bentuk. Bentuk busur lengkung yang memadukan besi dan batu memberikan tampilan jembatan yang anggun sekaligus kokoh. Balustrade kayu yang ditambahkan belakangan juga menciptakan kesan alami, menyatu dengan pemandangan sekitarnya.


### **Kehidupan Modern dan Jembatan Kawarau**

Meski Jembatan Kawarau tidak lagi digunakan untuk kendaraan bermotor, struktur bangunan ini tetap dirawat dengan baik dan kini menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Selandia Baru. Setiap tahun, ribuan turis dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini, baik untuk menikmati pemandangan spektakuler atau merasakan sensasi adrenalin dengan melompat dari jembatan untuk bungee jumping.

Dengan merawat dan mempertahankan struktur asli jembatan, pemerintah Selandia Baru berhasil menjaga nilai historis dan fungsionalitas bangunan, menjadikan Jembatan Kawarau sebagai contoh sukses perpaduan antara warisan sejarah dan pengembangan pariwisata modern.

Jembatan Kawarau di Selandia Baru bukan hanya ikon wisata, tetapi juga contoh struktur bangunan yang tangguh dan indah. Desain truss klasik, penggunaan material tahan lama, serta pondasi kuat menjadikannya salah satu jembatan bersejarah yang tetap relevan hingga hari ini. Dengan terus dirawat dan dipertahankan, Jembatan Kawarau akan terus memikat para pengunjung sekaligus menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah infrastruktur Selandia Baru.





## Dampak Audit Struktur Bangunan pada Jembatan Kawarau

Dampak audit struktur bangunan pada Jembatan Kawarau yang dijelaskan di atas akan sangat signifikan, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan jembatan bersejarah ini. Berikut adalah beberapa dampak penting dari audit tersebut:

### 1. Menjamin Keamanan Pengunjung

Jembatan Kawarau adalah lokasi wisata yang sering dikunjungi oleh ribuan turis setiap tahun, terutama karena popularitasnya sebagai situs bungee jumping. Audit struktur bangunan akan mengidentifikasi potensi kerusakan atau kelemahan pada material jembatan, seperti korosi pada rangka besi atau retakan pada pondasi batu. Dengan demikian, audit ini memastikan jembatan tetap aman untuk digunakan, mengurangi risiko kecelakaan yang bisa terjadi akibat kerusakan struktur yang tidak terdeteksi.

### 2. Pelestarian Warisan Sejarah

Jembatan Kawarau memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai bagian dari infrastruktur penambangan emas di masa lalu. Audit struktur bangunan membantu memastikan bahwa elemen-elemen bersejarah jembatan, seperti rangka besi dan balustrade kayu, tetap terpelihara dengan baik. Dengan pelestarian ini, jembatan dapat terus menjadi monumen bersejarah yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

### 3. Mengurangi Biaya Pemeliharaan Jangka Panjang

Melakukan audit secara berkala memungkinkan deteksi dini masalah pada struktur bangunan sebelum menjadi lebih serius dan mahal untuk diperbaiki. Misalnya, jika ditemukan tanda-tanda korosi pada besi atau keretakan pada pondasi, perbaikan dapat dilakukan lebih awal, menghindari kerusakan yang lebih besar dan biaya restorasi yang lebih tinggi di masa depan.

#### **4. Menjamin Kepatuhan pada Standar Konstruksi**

Audit struktur bangunan memastikan bahwa Jembatan Kawarau tetap sesuai dengan standar keselamatan konstruksi modern, meskipun dibangun lebih dari satu abad lalu. Ini penting untuk memastikan bahwa jembatan terus mematuhi regulasi bangunan, terutama mengingat perannya sebagai lokasi wisata populer yang digunakan oleh banyak orang setiap harinya.

#### **5. Memperpanjang Usia Pakai Bangunan**


Dengan melakukan audit struktur bangunan, pemerintah dan pengelola jembatan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperpanjang usia pakai Jembatan Kawarau. Perawatan yang tepat berdasarkan hasil audit membantu menjaga integritas bangunan selama bertahun-tahun, menjadikan jembatan tetap kokoh dan aman dalam jangka panjang.

#### **6. Menghindari Penutupan Jembatan Sementara**

Jika masalah serius ditemukan pada struktur jembatan tanpa adanya audit rutin, ini bisa menyebabkan penutupan sementara untuk perbaikan darurat. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada wisatawan, tetapi juga merugikan ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata. Audit rutin membantu menghindari skenario seperti ini dengan memastikan bahwa semua masalah terdeteksi dan diperbaiki tepat waktu.

#### **7. Meningkatkan Reputasi Pariwisata**

Keberadaan audit struktur bangunan yang memastikan keamanan dan ketahanan jembatan akan meningkatkan kepercayaan publik, baik dari pengunjung domestik maupun internasional. Wisatawan akan merasa lebih aman mengunjungi dan menikmati berbagai aktivitas di jembatan, yang berdampak positif pada reputasi pariwisata Selandia Baru, khususnya di Queenstown.



# AUDIT STRUKTUR BANGUNAN OLEH PT REKANUSA KONSULTAN DI TTC TELING, MANADO: MENJAMIN KEAMANAN DAN KEBERLANJUTAN



PT Rekanusa Konsultan, perusahaan terkemuka dalam bidang konsultan konstruksi, kini tengah melakukan audit struktur bangunan di TTC Teling, Manado, Sulawesi Utara. Proyek ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar keselamatan dan ketahanan, terutama di wilayah yang rawan gempa seperti Sulawesi Utara.

# Mengapa Audit Struktur Bangunan Penting?

Manado, dan khususnya daerah Teling, adalah kawasan yang terus berkembang pesat, baik dalam hal bisnis maupun infrastruktur. Dengan bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi, bangunan di area ini harus dipastikan mampu menopang beban aktivitas harian sekaligus tahan terhadap potensi bencana alam seperti gempa.

Audit struktur bangunan bertujuan untuk:

**1. Menilai Kualitas Bangunan:** PT Rekanusa Konsultan akan memeriksa komponen vital bangunan, seperti pondasi, dinding, tiang, dan atap. Penilaian ini mencakup kekuatan material yang digunakan serta daya tahan bangunan terhadap bencana.

**2. Mengidentifikasi Kerusakan atau Potensi Risiko:** Melalui audit ini, potensi kerusakan pada struktur, seperti retakan pada dinding atau korosi pada rangka besi, bisa dideteksi lebih dini sebelum menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

**3. Menjamin Kepatuhan terhadap Standar Konstruksi:** Dengan audit ini, bangunan di TTC Teling dipastikan sesuai dengan regulasi konstruksi terbaru, termasuk standar keselamatan bangunan yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara.



## Proses Audit oleh PT Rekanusa Konsultan

Tim ahli dari PT Rekanusa Konsultan melakukan audit secara menyeluruh dan profesional. Tahapan utama audit ini meliputi:

- Inspeksi Visual: Pengecekan langsung terhadap kondisi bangunan untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan struktural yang bisa mengancam stabilitas bangunan.
- Uji Material: Sampel material bangunan diambil dan diuji di laboratorium untuk memastikan kualitas beton, baja, dan komponen lain memenuhi standar yang diperlukan.
- Analisis Teknis: Setelah inspeksi lapangan, data yang diperoleh akan dianalisis secara teknis menggunakan perangkat lunak canggih. Ini memungkinkan tim untuk memprediksi seberapa kuat bangunan dalam menghadapi tekanan atau gempa

### MANFAAT DARI AUDIT STRUKTUR BANGUNAN DI TTC TELING


Audit yang dilakukan oleh PT Rekanusa Konsultan tidak hanya memastikan keamanan jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang:

**1.Keamanan dan Kenyamanan Penghuni:** Dengan adanya audit struktur bangunan, penghuni dan pengguna bangunan di TTC Teling bisa merasa lebih aman. Risiko runtuhnya bangunan akibat kerusakan struktural atau gempa bisa diminimalkan.

**2. Menghemat Biaya Pemeliharaan:** Dengan deteksi dini potensi kerusakan, perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih murah, daripada harus menghadapi masalah besar yang membutuhkan biaya restorasi mahal.

**3. Menjaga Nilai Properti:** Bangunan yang terawat dengan baik dan aman secara struktural akan tetap memiliki nilai jual tinggi. Dengan audit rutin, bangunan di TTC Teling akan terus menjadi properti bernilai di masa depan.

Langkah PT Rekanusa Konsultan dalam melakukan audit struktur bangunan di TTC Teling adalah bagian dari komitmen mereka untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur yang aman dan berkualitas di Sulawesi Utara. Melalui audit ini, TTC Teling dapat tetap menjadi pusat aktivitas bisnis dan ekonomi yang aman, nyaman, dan terjamin dalam jangka panjang



# BACA JUGA



# REGAZINE



rekanusakonsultan



www.rekanusa.co.id