

Korrosionsschutzkontrolle (KSK) Transit / Custom / Tourneo

FORD **SERVICE** |



Stempel des Ford Service Partners:

Kundenname: Ralfs Camper Datum: 21.08.2024
 amtl.Kennzeichen: MO-RC 2770
 Auftrags-Nr.: 36444
 Fahrg.-Nr.: WF0DXXTTTRDNR70767
 km-Stand: 36798 KM

i.O. = in Ordnung, n.i.O. = nicht in Ord ✓ = Schaden behoben

Fahrzeug sichtprüfen und ggf. Beschädigung im entsprechenden Bereich des Prüfbogens kennzeichnen

Karrosierteile auf Lack- und Korrosionsschäden prüfen: i.O. n.i.O. ✓				Karrosierteile auf Lack- und Korrosionsschäden prüfen: i.O. n.i.O. ✓			
1	Linken vorderen Kotflügel	i.O.		1	Linken vorderen Kotflügel		
2	Linke Vordertür / A-Säule	i.O.		2	Linke Vordertür / A-Säule		
3	Linke Hinter-/Schiebetür / B-Säule	i.O.		3	Linke Hintertür / B-Säule		
4	Linken äußeren Türschweller *1	i.O.		4	Linken äußeren Türschweller		
5	Linke hintere Seitenwand / C-Säule	i.O.		5	Kabinenrückwand		
6	Heckklappe / Hecktüren / D-Säulen	i.O.		6	Rechte Hintertür / B-Säule		
7	Rechte hintere Seitenwand / C-Säule	i.O.		7	Rechte Vordertür / A-Säule		
8	Rechte Hintertür / B-Säule	i.O.		8	Rechten vorderen Kotflügel		
9	Rechte Vordertür / A-Säule	i.O.		9	Rechten äußeren Türschweller		
10	Rechten äußeren Türschweller *1	i.O.		10	Motorhaube und Befestigung		
11	Rechten vorderen Kotflügel	i.O.		11	Flansche der Kotflügel		
12	Motorhaube und Befestigung	i.O.		12	Dach		
13	Flansche der Kotflügel	i.O.					
14	Dach	i.O.					
*1 Transit/Tourneo Custom besonders im Bereich der Schmutzfänger							



Bemerkungen:

Hinweis für den Kunden: Wurden Lackschäden / Korrosion an einem oder mehreren Bereichen des Fahrzeugs festgestellt (n.i.O.), erfolgt der entsprechende Eintrag (Stempel und Unterschrift) für die weitere Gewährung der Ford Garantie gegen Durchrosten in das Serviceheft erst bei behobener Beanstandung.

Unterschrift d. Service-Berater

D. Kohley

Unterschrift d. Kunden

