

Korrosionsschutzkontrolle (KSK)


FORD SERVICE |

Stempel des Ford Service Partners:

Kundenname: Ralfs Camper GmbH Datum: 08.10.25
 amtL.Kennzeichen: HO-RC 7730
 Auftrags-Nr.: 48336
 Fahrg.-Nr.: WF0DXXTTRDPM27157
 km-Stand: 37848

i.O. = in Ordnung, n.i.O = nicht in Ordnung, ✓ = Schaden behoben

Fahrzeug sichtprüfen und ggf. Beschädigung im entsprechenden Bereich des Prüfbogens kennzeichnen	i.O.	n.i.O	✓
1 Linken vorderen Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
2 Linke Vordertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
3 Linken äußeren Türschweller auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
4 Linke Hintertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
5 Linke hintere Seitenwand auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
6 Heckklappe, Kofferraumdeckel, ggf. Hecktüren auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
7 Rechte hintere Seitenwand auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
8 Rechte Hintertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
9 Rechten äußeren Türschweller auf Lackschäden	i.O.		
10 Rechte Vordertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
11 Rechten vorderen Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
12 Motorhaube und Befestigung / Flansche der Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		
13 Dach auf Lackschäden / Korrosion prüfen	i.O.		



Bemerkungen:

Hinweis für den Kunden: Wurden Lackschäden / Korrosion an einem oder mehreren Bereichen des Fahrzeugs festgestellt (n.i.O.), erfolgt der entsprechende Eintrag (Stempel und Unterschrift) für die weitere Gewährung der Ford Garantie gegen Durchrostten in das Serviceheft erst bei behobener Beanstandung.

D. Kohley

Unterschrift d. Service-Berater

Unterschrift d. Kunden

