

Meetstaat

| | | | |
|------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| Datum meetopname | donderdag 27 juni 2019 | Bedrijf | Brickmedia |
| Nummer | 20191018 | Opsteller | Vincent Hilbrandie |
| Soort | Op locatie ingemeten | Controle | Joery Keur |
| | | Status | Definitief |
| Object type | Appartement | Verklaring voor Meetstaat: Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten | |
| Adres | Burgemeester Nederbragtpark 11 | | |
| Plaats | Leidschendam | | |
| Opdrachtgever | C&D Makelaardij | Voor de berekening van de vloeroppervlakten in deze meetstaat is gebruik gemaakt van de meet- en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Mochten er cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. | |
| Adres | Parkweg 245 | | |
| Plaats | Voorburg | | |

| Bruto Vloeroppervlak (BVO) | | Gebruiksoppervlak (GO) conform Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen (jan 2018) | | | | Oppervlakte | Inhoud |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Vides/Schalmgat: | Bruto Vloeroppervlakte (incl. buiten/scheidingswanden, oppervlak lager dan 1,5m en excl. Vides etc. > 4m ²) | Wonen | Overige in pandige ruimte(n): | Gebouw-gebonden buiten-ruimte(n): balkon | Gebruiks-oppervlak totaal | Externe bergruimte*: garage, berging | Bruto Inhoud Circa m ³ |
| Garage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 |
| Berging | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| 1e Verdieping | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 7,1 | 119,8 | 0,0 | 356,5 |
| Totaal | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 7,1 | 119,8 | 20,3 | 356,5 |

* externe bergruimte telt niet mee bij de oppervlakte en inhoud van de woning.