



**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**JANEIRO DE 2021**

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	1	1	10,0	3,8	6,0	2,0	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	1	1	2,5	1,4	6,0	2,5	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	1	1	2,5	1,7	6,0	2,5	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	1	1	2,5	0,9	6,0	1,8	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	1	1	2,5	0,8	6,0	1,8	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	2	1	2,5	2,4	6,3	1,2	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	1	1	2,5	1,7	6,7	0,9	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	5,0	2,2	6,2	2,5	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b> <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt; 15 uH</b>	<b>&lt; 5 UNT</b>	<b>6 a 9,5</b>	<b>0,2 a 5,0 mg/L</b>	<b>AUSÊNCIA</b>	<b>AUSÊNCIA</b>

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

*Sérgio C. Marques*  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	1	1	10,0	1,3	5,6	1,8	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	2	1	2,5	1,0	6,0	1,5	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	1	1	2,5	1,0	6,0	1,4	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	1	1	2,5	1,7	5,2	3,0	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	1	1	<2,5	1,5	5,2	3,0	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	1	1	2,5	1,3	5,1	2,5	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	1	1	5,0	2,0	6,0	0,4	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	2,5	1,5	5,7	1,2	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b> <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt; 15 uH</b>	<b>&lt; 5 UNT</b>	<b>6 a 9,5</b>	<b>0,2 a 5,0 mg/L</b>	<b>AUSÊNCIA</b>	<b>AUSÊNCIA</b>

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água



MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA  
MARÇO DE 2021

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	2	1	10,0	3,2	5,9	2,5	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	2	2	2,5	2,6	6,3	1,4	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	2	1	7,5	2,7	6,3	1,4	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	2	1	7,5	1,8	6,5	2,0	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	2	1	10,0	1,7	6,6	2,0	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	2	1	<2,5	1,4	5,9	2,8	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	2	1	12,5	1,1	6,7	2,5	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	2	1	7,5	1,9	6,6	1,2	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b> <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt; 15 uH</b>	<b>&lt; 5 UNT</b>	<b>6 a 9,5</b>	<b>0,2 a 5,0 mg/L</b>	<b>AUSÊNCIA</b>	<b>AUSÊNCIA</b>

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água



MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA  
ABRIL DE 2021

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	2	1	12,5	3,3	5,7	3,2	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	2	1	5,0	2,8	6,4	1,8	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	2	1	5,0	3,0	6,6	1,8	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	2	1	5,0	2,5	6,5	1,5	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	1	1	5,0	1,9	6,6	1,5	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	2	1	2,5	1,8	6,3	2,0	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	2	1	2,5	0,7	6,6	1,5	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	10,0	3,6	6,4	1,8	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b> <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt; 15 uH</b>	<b>&lt; 5 UNT</b>	<b>6 a 9,5</b>	<b>0,2 a 5,0 mg/L</b>	<b>AUSÊNCIA</b>	<b>AUSÊNCIA</b>

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água



**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**MAIO DE 2021**

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	3	1	5,0	1,8	5,6	1,8	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	2	1	2,5	1,7	6,4	1,4	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	1	1	2,5	2,2	6,4	1,4	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	2	1	10,0	2,3	6,7	2,6	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	3	1	7,5	2,2	6,7	2,6	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	2	1	5,0	0,4	6,1	1,0	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	1	1	2,5	0,8	7,2	1,2	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	10,0	4,4	6,5	1,4	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA</b> <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt;6</b>	<b>&lt; 15 uH</b>	<b>&lt; 5 UNT</b>	<b>6 a 9,5</b>	<b>0,2 a 5,0 mg/L</b>	<b>AUSÊNCIA</b>	<b>AUSÊNCIA</b>

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

*Sérgio C. Marques*  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água



**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**JUNHO DE 2021**

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	1	1	7,5	2,4	5,6	2,4	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	1	1	7,5	0,8	6,3	1,6	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	1	1	7,5	1,0	6,3	1,6	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	1	1	7,5	0,5	6,3	1,5	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	1	1	7,5	0,7	6,3	1,5	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	1	1	5,0	1,9	6,3	2,4	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	1	1	7,5	1,6	6,7	0,8	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	12,5	4,6	6,4	1,0	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA (Portaria GM MS 888/2021)</b>	<6	<6	< 15 uH	< 5 UNT	Sem Valor de Referência	0,2 a 5,0 mg/L	AUSÊNCIA	AUSÊNCIA

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água



**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**JULHO DE 2021**

PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO	RESULTADOS ANALÍTICOS							
	GOSTO	ODOR	COR	TURBIDEZ	pH	CLORO RESIDUAL	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ	1	1	5,0	1,2	6,2	1,2	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )	1	1	12,5	1,9	6,3	1,0	Ausência	Ausência
Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )	1	1	10,0	1,5	6,5	1,0	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )	1	1	5,0	0,8	6,8	2,8	Ausência	Ausência
Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )	1	1	2,5	0,8	6,1	2,8	Ausência	Ausência
Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ	1	1	7,5	1,6	6,0	1,6	Ausência	Ausência
Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ	1	1	5,0	0,6	6,9	1,8	Ausência	Ausência
Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ	1	1	12,5	2,5	6,4	1,0	Ausência	Ausência
<b>VALOR DE REFERÊNCIA (Portaria GM MS 888/2021)</b>	<6	<6	< 15 uH	< 5 UNT	Sem Valor de Referência	0,2 a 5,0 mg/L	AUSÊNCIA	AUSÊNCIA

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

*Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água*