CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

all-in tank service

Van oplossing tot uitvoering

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel. 0800 11 206
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.397.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT 1669

Naam: Jim Pieters

Straat en nummer: Boerkhoevestraat 1

Postcode en gemeente: 3550 Heusden

Tel.: 011/71 69 97

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

.....

.....

TYPE RESERVOIR

☑ Particulier Inhoud 4000 L ☐ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (aanduiding indien niet van toepassing)

☑ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal	
☑ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Ontoegankelijk	☐ Groeve	Datum van plaatsing 1995
☑ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☑		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☑		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leiding			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookolie filter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Algemene staat tank				
Aantal centimeter water in tank: ..... cm.				
Water- en slibbemonstering Ph:	☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole Ultrasoon	☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole Onderdruk	☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole Overdruk	☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole Andere	☑	☐	☑	☐

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☑ Groen De tank mag in dienst blijven

☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Roel Koebrecht

Erkenningsnummer: 1107777

DATUM KEURING 19/03/2014

DE VOLGENDE CONTROLE

☐ MOET GEBEUREN VOOR 19/03/2019

☐ IS AAN TE RADEN VOOR ../../....

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

(Handtekening erkend technicus)

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijgevoegde voorwaarden op de achterzijde

(Handtekening klant)