

Legenda

- ① Complesso artigianale viale Lombardia angolo via Respighi
- ② Edificio residenziale via Santa Maria
- ③ Complesso artigianale viale Lombardia angolo via Pellico
- ④ Complesso produttivo Ex Torriani
- ⑤ Ex Circolino Piazza XI Febbraio
- ⑥ Complesso artigianale via Bolzano angolo via Belluno
- ⑦ Complesso industriale Ex Raffineria

Patrimonio edilizio dismesso da oltre 5 anni, che causa criticità per uno o più aspetti definiti dall'art. 40 bis della L.R. 12 del 12/03/2005 e s.m.i.

Confine comunale



CITTA' DI COLOGNO MONZESE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE DELLA CASA

Gruppo di lavoro:

DIRIGENTE
Arch. Paola Perego

RESPONSABILE P.O.
Geom. Mauro Mandelli

ISTRUTTORI TECNICI
Arch. Rosanna Pignataro
Arch. Martina Porta
Arch. Francesco Pezzoli



Base cartografica su DBT con volo aereo del 25/04/2015

SCALA = 1:5.000



LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019 N. 18

ARTICOLO 40 BIS DELLA L.R. 12/2005 e s.m.i.

IMMOBILI DISMESSI DA OLTRE 5 ANNI CHE CAUSANO CRITICITÀ

ANNO 2021

TAVOLA UNICA

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO, DISMESSI DA OLTRE CINQUE ANNI, CHE CAUSANO CRITICITÀ PER UNO O PIÙ DEI SEGUENTI ASPETTI: SALUTE, SICUREZZA IDRICA, PROBLEMI STRUTTURALI CHE NE PREGIUDICANO LA SICUREZZA, INQUINAMENTO, DEGRADO AMBIENTALE E URBANISTICO-EDILIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 BIS DELLA L.R. N. 12 DEL 11 MARZO 2005 e s.m.i.