



Legenda

- ① Complesso artigianale viale Lombardia angolo via
- ② Edificio residenziale via Santa
- ③ Complesso artigianale viale Lombardia angolo via
- ④ Complesso produttivo Ex
- ⑤ Ex Circolino Piazza XI
- ⑥ Complesso artigianale via Bolzano angolo via
- ⑦ Complesso industriale Ex

Patrimonio edilizio dismesso da oltre un anno, che causa criticità per uno o più aspetti definiti dall'art. 40 bis della L.R. 12 del 12/03/2005 e s.m.i.

Confine comunale



CITTA' DI COLOGNO MONZESE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Gruppo di lavoro:

DIRIGENTE
Arch. Paola Perego

RESPONSABILE P.O.
Geom. Mauro Mandelli

ISTRUTTORI TECNICI
Arch. Rosanna Pignataro
Arch. Martina Porta



Base cartografica su DBT con volo aereo del 25/04/2015

SCALA = 1:5.000



LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2021 N. 11

ARTICOLO 40 BIS DELLA L.R. 12/2005 e s.m.i.

IMMOBILI DISMESSI DA OLTRE UN ANNO CHE CAUSANO CRITICITA'

ANNO 2022

TAVOLA 2

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 40 BIS DELLA L.R. N. 12 DEL 11 MARZO 2005 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 24 GIUGNO 2021, DEGLI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO, DISMESSI DA OLTRE UN ANNO, CHE CAUSANO CRITICITÀ PER UNO O PIÙ DEI SEGUENTI ASPETTI: SALUTE, SICUREZZA IDRICA, PROBLEMI STRUTTURALI CHE NE PREGIUDICANO LA SICUREZZA, INQUINAMENTO, DEGRADO AMBIENTALE, URBANISTICO EDILIZIO E SOCIALE