

大手産廃業者で行われたワニス除去の検証

2023 年 1 月実施

結論	インジェクター周りのワニスは除去されている。
	ピストン上面のスラッジも減少している


■ 検証

スズキアルト HA25S のエンジン内部に付着したワニスの除去

■ 概要

2 台のスズキアルト HA25S を用意。1 台だけ添加剤をエンジン本体に 10ml、燃料に 10ml を入れて 5 分間アイドリングする。

添加前



添加後

