



Velkommen til generalforsamling



Dagsorden:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Kasserens beretning
- Valg
- Indkomne emner
- Eventuelt



Forside

Kontakt

Meddelelser

Takstblad

Priser - Økonomi

Vandværket

Vandkvalitet

Bestyrelsen

Tips & Info

[00887](#)

Velkommen til Esbønderup Skovhuse vandværk

Vandværket leverer rent, friskt og velsmagende vand til beboerne i Esbønderup Skovhuse og omegn

Vi inviterer til generalforsamling for vandværket d. 4 november klokken 19 i Sct. Laurentiushuset ved Esbønderup Kirke. Der vil blive serveret kaffe og winerbrød. Vi regner med stort fremmøde.

Driftsforstyrrelser

Mistanke om ledningsbrud eller uregelmæssigheder i forsyningen kan meddeles på vandværkets telefon: 29 65 41 18, formand Mogens Kilstrup: 25 53 88 15 eller kasserer Kim Oreskov: 40 40 14 64

Aktuelle driftsforstyrrelser

Der er for tiden ingen driftsforstyrrelser
For tidligere driftsforstyrrelser se under fanebladet **meddelelser**

Måler aflæsning

Måler aflæsninger kan indmeldes her på hjemmesiden under fanebladet **Kontakt - Måler aflæsning**

Formandens beretning

I dette år har vi primært fokuseret på at få renoveret vores vandværksbygning. Vi har fået

- Lagt nyt tag på hele bygningen inklusivt vandtårnet
- Fuget bygningen udvendigt
- Fornyet ventilationsriste som ventilerer hulmuren
- Kalket indvendigt, loft og vægge
- Ny ståldør i vandtårn uden på den gamle, for at undgå forurening fra regn og blæst (dog ikke monteret endnu)
- Aftale om maling af alle trængende overflader indendørs (pumper, hydrofor, rør etc.)
- Aftale om opbygning af højere flancher på gennemføringer til vandlageret i kælderen

Vi har desuden haft to eftersyn:

- Et kommunalt eftersyn, d. 10. maj kl 9-11, som skulle undersøge standarden af vandværket. Her kom et par påbud:
 - Vandværksbygningen skulle renoveres som vi havde påbegyndt
 - Der skulle lukkes for afløbet til skoven på en måde, så der ikke kunne komme større dyr ind
 - Vores boringer skulle snart renoveres så de var sikret mod nedsivning af vand (bedre betoninddægning og mandehul)
- Et tilsyn/møde med Miljøcenter Roskilde d. 29/6 kl 13-14, som skulle kortlægge vandkvaliteten og forsynings sikkerheden. De havde næsten samme kommentarer som vi fik til det kommunale tilsyn.



Forside

Kontakt

Meddelelser

Takstblad

Priser - Økonomi

Vandværket

Vandkvalitet

Bestyrelsen

Tips & Info

00887

Meddelelser

På denne side vil det så hurtigt som muligt blive meddelt, hvis der er driftsforstyrrelser på vandværket eller brud på ledningsnettet.

Enkelthederne vil blive beskrevet, så snart det er muligt, under **!!!Driftsforstyrrelser!!!**.

Menupunktet indeholder ligeledes oplysninger om næste generalforsamling samt en udskrift af formandens beretning fra sidste generalforsamling.

Ligeledes findes der oplysninger omkring kontrol af målerbrønde.

Juli 2010

[Driftsforstyrrelser 2010](#)
28-07-2010:

August 2009

[Driftsforstyrrelser 2009](#)
31-08-2009:

December 2008

[Driftsforstyrrelser i 2007/2008](#)
01-12-2008:

November 2008

[Formandens beretninger fra 2006 til 2010](#)
21-11-2008:

[Information om generalforsamling](#)
21-11-2008:

[Vandværkets kontrol af vandmålere](#)
21-11-2008:

[Veiledning i betjening af målerbrønd](#)
21-11-2008:



Forside

Kontakt

Meddelelser

Takstblad

Priser - Økonomi

Vandværket

Vandkvalitet

Bestyrelsen

Tips & Info

00887

Driftsforstyrrelser 2010

Der blev konstateret grumset vand på Tingbakken om aftenen d. 13. oktober. Vandet klarede op igen efter nogle timer. Vi regner med at det er belægninger fra forsyningsledningen der havde revet sig løs.

D. 28 juli skete der igen et brud på eternitledningen ud for Kukkerbakkevej 6, men 30 cm fra bruddet af d. 27/7. Klokkeren 18 var forsyningen reetableret. Vi beklager meget de gener vandbruddene må have forårsaget. Der er indgået aftale om, at en ny ledning etableres under Kukkerbakkevej ved første mulige lejlighed

D. 27 juli manglede der tryk på vandledningerne på Kukkerbakkevej og Kohaven. Dette skyldtes et vandbrud på Kukkerbakkevej uden for nummer 6. Bruddet som lå tre meter fra bruddet af d. 16/7, blev repareret og trykket var genetableret ca. klokken 14. Bruddet var et 5 x 10 cm stykke af eternitledningen, som var faldet ud. Det var slit i kanterne, så man kunne se at det var en gammel skade, som må have lækker vand i mange år.

D. 16 juli manglede der tryk på vandledningerne på Kukkerbakkevej og Kohaven. Dette skyldtes et vandbrud på Kukkerbakkevej i skoven uden for nummer 6. Bruddet blev repareret d. 17. og trykket var genetableret ca. klokken 10. Senere på dagen blev der konstateret opsivende vand fra det tilkastede hul, hvilket skyltes et nyt brud. Dette var repareret ved 17-tiden.



Esbønderup-Skovhuse Vandværk
<http://www.skovhusvand.dk/>

Esbønderup-Skovhuse Vandværk

Forside

Kontakt

Meddelelser

Takstblad

Priser - Økonomi

Vandværket

Vandkvalitet

Bestyrelsen

Tips & Info

Vandkvalitet

Vandet vi drikker er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Esbønderup Skovhuse Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

[Klik her](#) for at åbne et nyt vindue med seneste analyseresultater, information om parametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.




































Læs mere om drikkevandet på Gribskov.dk.

Vandets hårdhed er ca. 16°. Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

**Esbønderup Skovhuse
vandværk I/S**
[Forside](#)
[Forbrugerinformation](#)
[Filer, noter og links](#)
[Rapporter](#)
[DAVIS Indsatsplanlægning](#)
Boringer
[DGU 187.1160](#)
[DGU 187.471](#)
Værker
[Esbønderup Skovhuse vandværk](#)
Ledningsnet
[Ledningsnet](#)

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter	Måling	Aktuel måling		Enhed	Dato	Forrige måling
		Grænseværdi				
Kemiske						
Ammoniak+ammonium	  < 0,004	<= 0,050	mg/l	24/06 2010	0,138	
Chlorid	  36,0	<= 250	mg/l	24/06 2010	34,0	
Fluorid	  0,280	<= 1,50	mg/l	24/06 2010	0,260	
Hårdhed, total	  15,6		grader dH	24/06 2010	15,1	
Iltindhold	  9,79	>= 5,00	mg/l	24/06 2010	8,25	
Kalium	  1,80	<= 10,0	mg/l	24/06 2010	1,80	
Natrium	  19,0	<= 175	mg/l	24/06 2010	18,0	
Nitrat	  1,30	<= 50,0	mg/l	24/06 2010	1,01	
Nitrit	  < 0,001	<= 0,010	mg/l	24/06 2010	< 0,001	
Oxygen indhold	  10,3	>= 5,00	mg/l	08/03 2005	7,80	
Sulfat	  41,0	<= 250	mg/l	24/06 2010	36,0	
Kosmetiske						
Jern	  0,020	<= 0,100	mg/l	24/06 2010	0,030	
Mangan	  0,004	<= 0,020	mg/l	24/06 2010	0,005	
Mikrobiologiske						
Coliforme bakt.37Gr.	  < 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	24/06 2010	< 1,00	
E.coli	  < 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	24/06 2010	< 1,00	
Kimtal 22Gr. KING B	  1,00	<= 50,0	antal/ml	24/06 2010	1,00	
Kimtal 37Gr. PCA	  < 1,00	<= 5,00	antal/ml	24/06 2010	1,00	
Sporstoffer						
Nikkel	 < 1,00	<= 20,0	µg/l	04/12 2000		

Esbønderup Skovhuse vandværk I/S

- Forside
- Forbrugerinformation**
- Filer, noter og links
- Rapporter
- DAVIS Indsatsplanlægning

Boringer

- DGU 187.1160
- DGU 187.471

Værker

- Esbønderup Skovhuse vandværk

Ledningsnet

- Ledningsnet


Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter	Måling	Grænseværdi	Aktuel måling	Enhed	Dato	Forrige måling
Kemiske						
Ammoniak+ammonium	< 0,004	<= 0,050		mg/l	24/06 2010	0,138

Esbønderup Skovhuse vandværk: Ammoniak+ammonium (mg/l)

2000 - 2010



Ammoniak+ammonium

Enhed: mg/l



































Ammonium (NH₄) Forekommer naturligt i jorden og stammer fra nedbrydning af organiske materialer. Forhøjet indhold af stoffet kan være tegn på forurening. Råvandets indhold af ammonium kan fjernes ved iltning, hvorved det omsættes til nitrit og nitrat. Denne iltning bør tilendebringes på van ... [Læs mere](#)

Valgmuligheder






























































Udskriv

Luk vindue


Analyser på ledningsnettet


Parameter	Måling	Aktuel måling		Enhed	Dato	Forrige måling
		Måling	Grænseværdi			
Kemiske						
Ammoniak+ammonium	  < 0,010	<= 0,050	mg/l	23/11 1998	< 0,010	
Chlorid	  36,0	<= 250	mg/l	23/11 1998	33,0	
Fluorid	  0,290	<= 1,50	mg/l	23/11 1998	0,260	
Hårdhed, total	  15,3		grader dH	23/11 1998	15,4	
Kalium	  2,00	<= 10,0	mg/l	23/11 1998	2,00	
Natrium	  19,0	<= 175	mg/l	23/11 1998	19,0	
Nitrat	  1,60	<= 50,0	mg/l	23/11 1998	1,60	
Nitrit	  < 0,010	<= 0,100	mg/l	23/11 1998	< 0,010	
Oxygen indhold	  10,9	>= 5,00	mg/l	13/04 2010	10,6	
Sulfat	  22,0	<= 250	mg/l	23/11 1998	23,0	
Kosmetiske						
Jern	  0,040	<= 0,200	mg/l	13/04 2010	0,020	
Mangan	  < 0,001	<= 0,050	mg/l	23/11 1998	0,000	
Mikrobiologiske						
Coliforme bakt.37Gr.	  < 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/04 2010	< 1,00	
E.coli	  < 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/04 2010	< 1,00	
Kimtal 22Gr. KING B	  4,00	<= 200	antal/ml	13/04 2010	2,00	
Kimtal 37Gr. PCA	  < 1,00	<= 20,0	antal/ml	13/04 2010	1,00	
Sporstoffer						
Nikkel	  0,290	<= 20,0	µg/l	07/04 2009	< 0,100	

Parameter	Aktuel måling				Dato	Forrige måling
	Måling	Grænseværdi	Enhed			
(Udefineret)						
Kimtal 22Gr Yeast Agar	9,00				17/05 2006	5,00
Kulbr., opl. el. emulg.	< 5,00				21/01 2003	
Kemiske						
Ammoniak+ammonium	< 0,004	<= 0,050	mg/l		24/06 2010	0,138
Calcium	93,0	<= 200	mg/l		24/06 2010	90,0
Carbon,org,NVOC	2,50	<= 4,00	mg/l		24/06 2010	1,30
Carbondioxid, aggr.	< 2,00	<= 2,00	mg/l		24/06 2010	< 2,00
Chlorid	36,0	<= 250	mg/l		24/06 2010	34,0
Farvetal-Pt	3,00	< 5,00	mg Pt/l		24/06 2010	6,00
Fluorid	0,280	<= 1,50	mg/l		24/06 2010	0,260
Hydrogencarbonat	293	>= 100	mg/l		24/06 2010	283
Hårdhed, total	15,6		grader dH		24/06 2010	15,1
Iltindhold	9,79	>= 5,00	mg/l		24/06 2010	8,25
Inddampningsrest	348	<= 999	mg/l		24/06 2010	362
Kalium	1,80	<= 10,0	mg/l		24/06 2010	1,80
Konduktivitet	62,0	>= 30,0	mS/m		24/06 2010	62,0
Magnesium	11,0	<= 50,0	mg/l		24/06 2010	11,0
Natrium	19,0	<= 175	mg/l		24/06 2010	18,0
Nitrat	1,30	<= 50,0	mg/l		24/06 2010	1,01
Nitrit	< 0,001	<= 0,010	mg/l		24/06 2010	< 0,001
Oxygen indhold	10,3	>= 5,00	mg/l		08/03 2005	7,80
pH	7,80	>= 7,00	pH		24/06 2010	7,80
Phosphor, total-P	0,032	<= 0,150	mg/l		24/06 2010	0,021
Sulfat	41,0	<= 250	mg/l		24/06 2010	36,0
Temperatur	10,3	<= 12,0	grader C		24/06 2010	10,3
Turbiditet	0,050	<= 0,300	FTU		24/06 2010	0,350
Kosmetiske						
Jern	0,020	<= 0,100	mg/l		24/06 2010	0,030
Mangan	0,004	<= 0,020	mg/l		24/06 2010	0,005
Farve	Ingen				13/05 2008	Ingen
Lugt	Ingen lugt				05/06 2009	Ingen lugt
Syn	Klar				05/06 2009	Klar

Mikrobiologiske						
Coliforme bakt.37Gr.	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	24/06 2010	< 1,00
E.coli	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	24/06 2010	< 1,00
Fækale colibakterier	 	< 1,00	< 1,00	antal/100 ml	08/03 2005	< 1,00
Kimtal 22Gr. KING B	 	1,00	<= 50,0	antal/ml	24/06 2010	1,00
Kimtal 2IGr. KING B	 	20,0		antal/ml	04/12 2000	44,0
Kimtal 37Gr. PCA	 	< 1,00	<= 5,00	antal/ml	24/06 2010	1,00
Streptoc.fæcalis	 	< 1,00	< 1,00	antal/100 ml	21/01 2003	< 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende						
Atrazin	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Atrazin, desethyl-	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Atrazin, desisopropy	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Atrazin, hydroxy-	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Bentazon	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Chloridazon		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Cyanazin	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Desethylterbutylrazi		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Dicamba		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Dichlobenil	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Dichlorprop	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Dihydrogensulfid	 	< 0,010		µg/l	17/05 2006	< 0,010
Dimethoat	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Dinoseb	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Diuron	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
DNOC	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Hexazinon	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Hydrogensulfid-S		< 0,010	<= 0,100	µg/l	24/06 2010	< 0,010
Hydroxyterbutylazin		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Isoproturon	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Linuron	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
MCPA	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Mechlorprop	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Metamitron	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Methabenzthiazuron		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Pendimethalin	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Propyzamid		< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Simazin	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Terbutylazin	 	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010


Trifluralin	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Xylen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020		µg/l	05/06 2009	< 0,020
2,4+2,5-dichlorpheno		< 0,010	< 0,100	µg/l	05/06 2009	
2,4,5-T	<i>M</i>	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
2,4_D	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
2,6-DCPP	<i>M</i>	< 0,010			05/06 2009	< 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	<= 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
2-(2,6-dich.ph)props	<i>M</i>	< 0,010			08/03 2005	< 0,010
4-CPP (4-chlorprop)	<i>M</i>	< 0,010	< 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
Sporstoffer						
Nikkel	<i>i</i>	< 1,00	<= 20,0	µg/l	04/12 2000	
Chlorphenoler / allegifremkaldende						
Pentachlorphenol	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	< 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
2,4-dichlorphenol	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	< 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
4-chlor-2-methylpheno	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	< 0,100	µg/l	05/06 2009	< 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno	<i>M</i>	< 0,010			08/03 2005	< 0,010
Aromater / olieprodukter						
Benzen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Ethylbenzen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	< 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Naphthalen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 2,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Toluen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	< 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Chlorerede opløsningsmidler						
Chloroform	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Tetrachlorethylen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Tetrachlormethan	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Trichlorethylen	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
1,1,1-trichlorethan	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
1,2-dichlorethan	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,020	<= 1,00	µg/l	05/06 2009	< 0,020
Gasser						
Methan	<i>i</i> <i>M</i>	< 0,010	<= 0,010	mg/l	24/06 2010	< 0,010






2007/2008

- Opsyn
- Administration
- Reparation
- Fornyelse
- Skat og afgifter
- Vandanalyser
- Forsikringer + kontingenter
- EI




2008/2009

- Opsyn
- Administration
- Reparation
- Fornyelse
- Skat og afgifter
- Vandanalyser
- Forsikringer + kontingenter
- EI
- Nedskrivning
- Opsparing



2009/2010

- Opsyn
- Administration
- Reparation
- Fornyelse
- Skat og afgifter
- Vandanalyser
- Forsikringer + kontingenter
- EI



2010/2011

- Opsyn
- Administration
- Reparation
- Fornyelse
- Skat og afgifter
- Vandanalyser
- Forsikringer + kontingenter
- EI
- Nedskrivning