

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2
8740 Brædstrup
Att.: H.C. Wael
Rapportnr.: AR-17-CA-00589160-01
Batchnr.: EUDKVE-00589160
Kundenr.: CA0004436
Modt. dato: 19.09.2017

Analyserapport

Prøvested: Brædstrup Vandværk. Boring DGU 97.472 - V20000400 / 4601000302
DGU-nr: 97.472
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 19.09.2017 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 19.09.2017 - 26.09.2017

Prøvemærke:


Lab prøvenr:	80417576	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	0.023	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

26.09.2017

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Ulla Bøgedal
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse