

**Langesø Vandværk**  
**Mågevej 19**  
**6430 Nordborg**  
**Att.: Jens Kristensen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00535836-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00535836  
**Kundenr.:** CA0005389  
**Modt. dato:** 21.04.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Langesø Vandværk Vandværket - 116879 - V20000300 / 4523002300  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 21.04.2017 kl. 09:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S USB  
**Analyseperiode:** 21.04.2017 - 25.04.2017

**Prøvemærke:** Afgang Vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80407834 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                         | Um (%)             |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------|------|-----|--------------------------------|--------------------|
|                                   |          |        | Min.           | Max. |     |                                |                    |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80407841 |        |                |      | *   |                                |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Kimtal ved 22°C                   | 15       | CFU/ml |                | 50   | 1   | ISO 6222:1999                  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |        |                |      |     | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A                  |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Langesø Vandværk, Svend E. Thomsen, Mågevej 19, 6430 Nordborg  
 Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand + spildevand, Miljøafdelingen, Rådhusstrøvet 10, 6400 Sønderborg

25.04.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**