



| | | |
|-------|---|------------|
| Rev E | Bygningen spejlvendes | 23.10.2019 |
| Rev D | Bagvægge og indvendige vægge ændret/dæk over mødelokale | 14.05.2019 |
| Rev C | fejl i p antal, mål for ind/udkørsel, areal på p-plads | 21.03.2019 |
| Rev B | overfladevand tilsluttet off./p-pladser fjernet | 21.03.2019 |
| Rev A | Terræn tilrettet forhold efter nedbrydning | 01.02.2019 |

Sag **Rinkenæs ny vandværk** Bygherre Rinkenæs Vandværk
 Nederbyvej 76, Rinkenæs Rinkenæs

| | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------------|----------|
| Emne | Status | Forprojekt | Tegn nr | Rev nr |
| Situationsplan | Mål | 1:500 | E1.01 | E |
| | Dato | 15.01.2019 | | |

Palle Radik Tegnestue Fruensvej 12, 8763 Rask Mølle Telefon 23423978