



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

30.07.2024

м. Кобеляки

№ 17

Про затвердження акту визначення
технічного стану житлового будинку
по вул. Дружби, 3 в с. Лесинки,
Полтавського району, Полтавської області

Керуючись постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 № 189 "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання", пунктом 4 частини „б“ статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Лісної Ніни Іванівни та акту комісійного обстеження від 11.06.2024 року про визначення технічного стану житлового будинку, Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії про визначення технічного стану житлового будинку по вул. Дружби, 3, в с. Лесинки, Полтавського району, Полтавської області та визнати житловий будинок непридатним до подальшої експлуатації (додається).
2. Списати даний будинок та зняти його з погосподарського обліку.
3. Рекомендувати власнику будівлі провести його демонтаж у порядку, встановленому чинним законодавством.
4. Присадибну земельну ділянку залишити в користування землевласнику Лісній Ніні Іванівні.

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Василь КІПТІЛИЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК



АКТ

обстеження технічного стану житлового будинку по вул. Дружби, 3, в с. Лесинки, Полтавського району, Полтавської області.

11 червня 2024 р.

с. Лесинки

Комісія в складі: голови комісії - заступника голови Кобеляцької міської ради Омельченка С.В., Секретаря комісії: Келеберди Станіслава Георгійовича - головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та екології, та членів комісії: Китайгори Сергія Івановича - головного спеціаліста (інспектора з благоустрою) відділу містобудування, архітектури земельних відносин та екології, Голтвянського Павла Сергіійовича - головного спеціаліста-землевпорядника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та екології, Калюжної Оксани Олегівни - головного спеціаліста юридичного відділу, цього числа провела обстеження технічного стану житлового будинку по вул. Дружби, 3, в с. Лесинки, Полтавського району, Полтавської області.

Відповідно до Свідоцтва про право на спадщину за законом, спадкова справа № 773/2013, зареєстрованого в реєстрі за № 1 – 4759, домоволодіння належить Лісній Ніні Іванівні.

Технічна характеристика об'єкту.

При огляді на місці було проведено візуальне обстеження окремих конструктивних елементів та інженерних мереж житлового будинку

Назва елементу	Технічний стан елементів будівлі	% зносу	Прим.
1	2	3	4
Фундамент	зруйнований	100	—
Стіни, перегородки	зруйновані	100	—
Перекриття	зруйновані	100	—
Покрівля	зруйнована	100	—
Підлога	зруйнована	100	—
Отвори	зруйнована	100	—
Електропостачання, система опотлення, водопостачання, каналізація	відсутнє, пічне — зруйновано, надвірний туалет - зруйнований	100	—
Оздоблення	відсутнє	100	—