



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12.01.2023

№ 6

Про затвердження акту  
комісії Кобеляцької  
міської ради щодо  
обстеження зелених  
насаджень

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", статей 33,59,73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінет; Міністрів України від 01.08.2006 р. №1045 (із змінами), Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. №31С зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 р. за №1529/31397, Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії з обстеження стану повалених дерев в районі Ведмедівського мосту м. Кобеляки Полтавського району, Полтавської області від 11.01.2023р.
2. Надати дозвіл гр. Лях М.Г. на прибирання дерев породи «осика» в кількості 5 шт. з річки «Кобелячок», які впали у воду та створюють перешкоду руху води, сприяють накопиченню сміття та спотворюють природній ландшафт.
3. Видалену деревину використати для опалення будинку.
4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника Кобеляцького міського голови Омельченка С.В.

Заступник міського голови

Керуючий справами (секретар)  
Виконавчого комітету міської ради



Михайло БРЕЙКО

Олена ПОСТОЛЬНИК



АКТ

обстеження стану дерев в м.Кобеляки, Полтавського району, Полтавської області

11.01.2023 року

м.Кобеляки.

Комісія, цього числа в складі: голови комісії – заступника міського голови Кобеляцької міської ради Омельченка С.В; заступник голови комісії-начальник відділу ЦНАП Ломаков О С; секретар комісії-головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мельник А.І та членів комісії:

- Китайгора С.І., головний спеціаліст (інспектор з благоустрою) відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
- Рибалка П.П., інженер ЕСУВКГ ККП “Водоканал плюс”;
- Голтвянського П.С. – головного спеціаліста - землевпорядника відділу земельних відносин, екології та комунальної власності,

провела обстеження стану дерев, що розташовані на території м.Кобеляки в районі Ведмедівського мосту, від дерев які впали та перебувають в річці «Кобелячок».

На місці встановлено, що дерева в кількості 5 шт (осика) створюють перешкоду природнього руху води ,сприяють накопичення сміття та спотворюють природній ландшафт.

Висновки комісії:

- комісія вважає, що дерева необхідно видалити з доцільним розчищенням русла річки «Кобелячок».
- Фото дерев додаються.

Голова комісії:

Заступник голови комісії:

Секретар комісії:

Члени комісії:

Омельченко С.В

Ломаков О.С.

Мельник А.І

Китайгора С.І.;

Рибалка П.П.;

Голтвянський П.С.